

Alt Geltow, Am Mühlenberg	Wohnhaus mit OG, Krüppelwalm, Biber-K. (Gaststätte)	vmtl.	um 1800	H4/251	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 06 und 07	Wohnhäuser mit Zwerchhaus, vorstädtisch		um 1920	H4/249	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 07	Wohnhaus, Drempel, Krüppelwalm, Zwerchhaus, stehende Gauben		um 1910	H4/250	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 10	Wohnhaus, Mansarddach neu, mit Balkonvorbau		um 1920	H4/247-248	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 12	Wohnhaus, Drempel, Krüppelwalm, Fassade gelb-rot, Salonfenster		um 1900	H4/237-239	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 13/14	Wohnhaus, Doppelhaus, Fenster verändert, breite Schleppegaupe			H4/236	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 15	Wohnhaus, alte schwarze Falzziegel, Tür, Fenster, Klappläden grün	um 1860		H4/233-235	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 16	Wohnhaus, halbes H., Biber-Kronen, Fenster, Klappläden grün	um 1870		H4/246	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 19	Wohnhaus, Fassade ocker, Kreuzstockfenster, Klappläden blau	um 1860		H4/241-244	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 46/47	Wohnhaus, Doppelhaus, Fenster teils verändert, breite Schleppegaupe			H4/245	2000/09
Alt Geltow, Am Wasser 50	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, ehemals Schieferdach	um 1900		H4/240	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstr.01	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Zwerchgiebel, Balkonvorbau, Schiefer ...	Zum 1900		H4/395-397	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstr.03	Wohnhaus (Ruine), Drempel, Putzquaderung in Resten, Klappläden	um 1860		H4/390-392	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstr.03	Wohnhaus (Ruine), Biber-Kronen, Fledermausgaube	um 1860		H4/393-394	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstr.04	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, Eingangstreppe mit Geländer	1893		H4/388-389	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstr.23 und 24	Wohnhäuser, Drempel, teils Stuck, 3 u. 4 Achsen (halbes/ganzes H.)			H4/398	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstr.69 (?)	Wohnhaus Reko (Bürgerhaus/Post), Biber-K., stehende Gaube			H4/399	2000/09
Alt Töplitz, Dorfstraße	Straßenbild mit Haus Nr.4			H4/387	2000/09
Alt Töplitz, Heidestr.02	Wohnhaus, halbes Haus (Büdnr), Torpfeiler, Brettertor			H4/400	2000/09
Alt Töplitz, Leester Str.03/04	Wohnhäuser, Doppelhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Ziegelfassade			H4/403	2000/09
Alt Töplitz, Leester Str.07	Wohnhaus, Drempel, Fenstereinfassung Klinker, Dach neu	um 1920		H4/404	2000/09
Alt Töplitz, Leester Str.09	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Zwerchgiebel, Gauben, Fensterumbau	um 1910		H4/402	2000/09
Alt Töplitz, Leester Str.16	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Ziegel-Stuck-Fass., Fenster, Rolläden			H4/405-406	2000/09
Alt Töplitz, Leester Str.24 und 25	Wohnhäuser, Drempel, teils Ziegel-Stuck-Fassade (Stuck entfernt)			H4/407	2000/09
Alt Töplitz, Leester Straße	Straßenbild mit Häuser Nr.37-39			H4/401	2000/09
Altlangow, Schul- und Bethaus	Wohnhaus Reko mit Bildhauer-Atelier, Ziegelfachw., Sprossenfenster			H4/789-792	2001/05
Altlangow, Schul- und Bethaus	Wohnhaus Reko, neue Biber-K. (glatt, geflammt), Fledermausgaube			H4/793-794	2001/05
Altewin, Anger 11	Wohnhaus, Fassadengrün bis aufs Dach			H2/690-691	1994/08
Altewin, Anger 12	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Tür, Fenster			H2/686-689	1994/08
Altewin, Anger 16	Wohnhaus, Außenfuttürtür mit Füllungen, Einfachfenster			H2/692-693	1994/08
Altranft, Anger ..	Wohnhaus Reko z.Zt., Krüppelwalm, neue Tür und Fenster			H2/569	1994/08
Altranft, Anger ..	Wohnhaus, Mittelflur, Doppelrömer, Fenster und Kratzputz neu			H2/570	1994/08
Altranft, Anger 02	Tür mit Oberlicht, weiße Kreuzstock-Fenster mit Sprosse, Klappläden	um 1860		H2/571-577	1994/08
Altranft, Anger 02	Wohnhaus, minimaler Sockel, kein Drempel, kaum Stuck, 5 Achsen ...	um 1860		H2/571-577	1994/08
Altranft, Anger 02	Herzriegel (Rautenfalzziegel, Patent 1841), schwarzgrau glasiert, ...	um 1860		H2/576-577	1994/08
Altranft, Hauptstraße ..	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Tür, Fenster; Biber-Do.			H2/578-581	1994/08
Altwriezen, ...	Wohnhaus, Mittelflur, verputztes Fachwerk			H2/684-685	1994/08
Altwriezen, Anger (Rundling?)	Anger mit Mittelflurhaus			H2/660	1994/08
Altwriezen, Anger ..	Wohnhaus Reko z.Zt.; Mittelflur, Reko/Umbau total			H2/659	1994/08
Altwriezen, Anger 37	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, neue Biber-Kronen			H2/661-674	1994/08
Altwriezen, Anger 38	Wohnhaus, Mittelflur, Krüppelwalm, verputztes Fachwerk			H2/675-676	1994/08
Altwriezen, Anger 40	Wohnhaus, Mittelflur, Tür, Fenster, verputztes Fachwerk			H2/677-678	1994/08
Altwriezen, Anger 41	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Fenster, Klappläden			H2/679-683	1994/08
Baarz, Nr.10	Wohnhaus, Hallenhaus (Ruine), Ziegel-Fachwerk, Schieferdach, ...	1754		H5/436-438	2001/10
Baarz, Nr.7	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Schieferdach (?), datiert ...	1792		H5/433-435	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 106	Dach-Detail: Vergleich Biber-K.-Deckung alt (Moos) und Umdeckung			H5/234	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 106/106a	Dach-Detail: alte Biber-K. und Biber-D. (Umdeckung) im Vergleich			H5/232-233	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 110-112	Wohnhäuser im Verfall, 7A. und 6 A., Klappläden, stehende Gaube ...			H5/231	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 42 (?)	Wohnhaus im Verfall (ehemals friderizianische Weber-Kolonisten)			H5/241	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 54	Wohnhaus, 5 A., Tür mit Oberlicht, Kreuzstockfenster, Klappläden ...			H5/235-237	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 54-56	Wohnhäuser, 5 A. und 3 A., Tür mit Oberlicht, Kreuzstockfenster, ...			H5/238	2001/10
Babelsberg, Alt Nowawes 56	Dach-Detail: alte Krempziegel-Deckung			H5/239-240	2001/10
Babelsberg, K.-Liebknecht-Str.101	Dach-Detail: Biber-Kronen-Deckung mit Moos			H5/248	2001/10
Babelsberg, K.-Liebknecht-Str.97-92	Wohnhäuser Reko, 4 A. und 5 A., Klappläden, stehende Gauben ...			H5/230	2001/10
Babelsberg, Karl-Gruhl-Str.64	Tür mit Oberlicht (Ecksprossen), klassizistisch, zweiflügelig, je Flügel	um 1800		H5/249	2001/10
Babelsberg, Karl-Gruhl-Straße	Straßenbild mit ehem. friderizianischen Weber-Kolonisten-Häusern ...			H5/250-251	2001/10
Babelsberg, Mühlenstr.17-...	Straßenbild mit ehem. friderizianischen Weber-Kolonisten-Häusern ...			H5/243	2001/10
Babelsberg, Mühlenstr.19	Dach-Detail: Biber-Kronendeckung mit Algen (grün) und Moos			H5/244	2001/10
Babelsberg, Mühlenstr.20/21	Dach-Detail: Biber-K. und Doppelmulden-Falzziegel im Vergleich			H5/245	2001/10
Babelsberg, Plantagenstr.10	Wohnhaus Reko, 5 A., Tür mit Oberlicht, Klappläden, neue Biber-K., ...			H5/252-256	2001/10
Babelsberg, Tuchmacherstr.34	Wohnhaus, 5 A., Tür mit Oberlicht, Klappläden, neue Biber-D., kleines			H5/246	2001/10
Babelsberg, Tuchmacherstr.34	Tür mit Oberlicht (Ecksprossen)			H5/247	2001/10
Babelsberg, Wollestr.14/16	Wohnhaus-Doppelhaus, je 3 A. (= 6 A.), Kämpferfenster, Klappläden			H5/242	2001/10
Bad Wilsnack, Große Straße 65	Ziegelmauerwerk, Ziegel-Details mit Herstellerstempeln der Firmen ...			H5/737-741	2001/10
Bamme, Brandenburger Str.03	Nebengebäude, offener Dachstuhl (Abbruch)			H3/695	1996/10
Bamme, Brandenburger Str.35	Wohnhaus Reko; Fassade glatt/gelb, Sockel, Frankfurter Pfanne			H3/694	1996/10
Bamme, Brandenburger Str.36	Wohnhaus, Drempel, Fassade und Fenster verändert			H3/693	1996/10
Bamme, Lindenstr.09	Wohnhaus, Drempel, Fassade verändert, Asbestdach			H3/692	1996/10
Bamme, Lindenstr.10	Wohnhaus, klein, Ziegelfassade, Außenfenster, Biber-K.			H3/680	1996/10
Bamme, Lindenstr.11	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Blendfenstern			H3/691	1996/10
Bamme, Lindenstr.14	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, Brettergiebel, Biber-Kronen			H3/681-684	1996/10
Bamme, Lindenstr.16	Wohnhaus Reko; Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade			H3/690	1996/10
Bamme, Lindenstr.18	Wohnhaus, klein, Fenster, Klappläden			H3/688	1996/10
Bamme, Lindenstr.27	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, Tür, Fenster	1890		H3/685-687	1996/10
Bamme, Lindenstr.32	Wohnhaus, Ziegelfassade, Außenfenster, Biber-K.			H3/679	1996/10
Bamme, Lindenstr.34	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, teilweise verändert			H3/696	1996/10
Bamme, Lindenstraße	Straßenbild, Straßendorf, neue Gehwege mit Betonpflaster			H3/689	1996/10
Bardenitz, Dorfstr.32 (mit NG zu 33)	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt und Nebengebäude unter Dach, 8 A., ...	um 1910		H6 001-002	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.33	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Rosette (Davidstern, Judenstern)	um 1880		H6 003-006	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.51	Wohnhaus mit OG, 6 A., Ziegel-Stuck-Fassade gelb-sandfarben, ...	um 1910		H6 007-011	2002/04

Bardenitz, Dorfstr.54	Wohnhaus Reko mit OG und Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 11 A.;	um	1910	H5/989-996	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.55	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 10 A., Ziegelfassade	um	1910	H5/985-988	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.57 und 56	Wohnhäuser mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 11 A. und 10 A.,	um	1910	H5/984	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.61	Wohnhaus mit Zwerchgiebel, 7 A., Ziegelfassade gelb-rot, sehr hoher	um	1910	H5/983	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.61 und 60	Wohnhäuser mit Zwerchgiebel, 7 A. und 6 A., Ziegelfassaden gelb-rot	um	1910	H5/982	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.64	Tür mit Oberlicht braun, Eingang als übergiebeltes Portal, datiert 1883	1883		H5/977	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.64/65	Wohnhäuser mit OG, 5 A./7 A., hellblau/hellgelb, aneinandergebaut	(H5/976	2002/04
Bardenitz, Dorfstr.65	Wohnhaus mit OG, 7 A., hellgelb (ocker), seltener Fassadenschmuck	um	1910	H5/978-981	2002/04
Barenthin, Lindenallee	Straßenbild, breites Straßendorf mit Kopflinden, Kronenansatz zu tief			H5/617	2001/10
Barenthin, Lindenallee 01	Nebengebäude, Ziegel-Fachwerk, vorkragendes OG, grüne Luken ...	um	1850	H5/611-612	2001/10
Barenthin, Lindenallee 23	Wohnhaus, Fachwerk, 7 A., hoher Drempel mit Normalfenstern für ...	um	1820	H5/613-616	2001/10
Barnewitz, Hauptstr.14-16	Wohnhäuser, Drempel, Stuck, mit/ohne Vordereingang	um	1900	H3/644	1996/10
Barnewitz, Hauptstr.15-16	Wohnhäuser, Drempel, Stuck, je 4 Achsen ohne Vordereingang ...	zum	1900	H3/645	1996/10
Baruth, R.-Breitscheid-Str.50	Wohnhaus, Ziegelfassade, 7 A., große Tor-Tür, Außen-Roll., Biber-K.,	um	1900	H4/927-930	2001/06
Baruth, R.-Breitscheid-Str.50	Tor-Tür, große schwere Ausführung	um	1900	H4/931-932	2001/06
Baruth, R.-Breitscheid-Str.50	Fenster mit alten Außen-Vorsatz-Rolladenkästen, Schablonenmalerei	um	1900	H4/933-934	2001/06
Baruth, W.-Rathenau-Platz 03	Wohnhaus Reko mit OG, Fachwerk, 7 A., Mansard-Krüppelwalm, ...	um	1770	H4/935-937	2001/06
Bassenfleth, Am Deich 4	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach mit ...	1661		M2/059-062	2001/07
Beelitz, Brauerstr.13	Tür mit Oberlicht (Ecksprossen), Stulpleiste als Säule (trägt Kämpfer)	um	1880	H4/596	2001/05
Beelitz, Mühlenstr.24	Tür mit Oberlicht, Fassade mit beschädigter Putzquaderung	um	1890	H4/595	2001/05
Beelitz, Poststr.26	Wohnhaus mit OG, 7 A., Ziegel-Stuck-Fass. gelb, Tür grün, Fenster	um	1890	H4/590-594	2001/05
Belzig, ...	Siedlungsbilder mit Dachlandschaft, rote Ziegeldächer			H4/660-662	2001/05
Belzig, ...	Dach-Detail: alte Schiefer(?) - und Biber-Doppeldeckung im Vergleich			H4/663-664	2001/05
Belzig, ...	Dach-Detail: alte Schieferdeckung (?), Normalwinkel-Schablonen ...	(H4/665-666	2001/05
Belzig, ...	Dach-Detail: neue glasierte rote Doppelmulden-Falzziegel			H4/667	2001/05
Belzig, ...	Fenster und Fenstergewände weiß auf graugrüner Putzfassade ...	um	1900	H4/669	2001/05
Belzig, Burg	Dach-Detail: Hechtgaube im Biber-Doppeldach auf der Burg			H4/668	2001/05
Berge, Hamburger Str.20	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster, Rolläden	um	1880	H3/736-337	1996/10
Berge, Hamburger Str.24	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Hof, Fenster veränd.			H3/738	1996/10
Berge, Hamburger Straße	Straßenbild, enges Straßendorf mit Linden			H3/739-740	1996/10
Berkholz, Anger	Straßenbild mit Straßengabelung am Beginn des Dorfgangers			H5/391-392	2001/10
Berkholz, Dorfstr. ... (ehem. Schule)	Wohnhaus Reko, Ziegelfassade, 7 A., Klappläden, kein Drempel, neue	um	1870	H5/400	2001/10
Berkholz, Dorfstr.07	Wohnhaus mit Vierseithof, Feldsteinsockel, Nebengebäude umgenutzt			H5/398-399	2001/10
Berkholz, Dorfstr.23	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...	um	1880	H5/388-390	2001/10
Berkholz, Dorfstr.28	Wohnhaus, Ziegelfassade, 7 A., Giebel mit Rundbogenfenstern und	um	1870	H5/393-397	2001/10
Bernsdorf, Dorfstr.19-21	Wohnhäuser, unterschiedliche Bauformen nebeneinander ...			H4/906	2001/06
Bernsdorf, Dorfstr.21	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade mit Schmuckfries, Ziergiebel, 6 A.	um	1900	H4/893-896	2001/06
Bernsdorf, Dorfstr.22 (23 ?)	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Ziegelfass., 7 A., Feldsteinsockel	1909		H4/897-898	2001/06
Bernsdorf, Dorfstr.22 (23 ?)	Nebengebäude, Ziegelfass., alte dunkel engobierte (?) Doppelmulden	um	1909	H4/899	2001/06
Bernsdorf, Dorfstr.22 (23 ?)	Tür mit Oberlicht in Ziegelfassade	1909		H4/900-901	2001/06
Bernsdorf, Dorfstr.25	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Ziegelfass., 6 A. incl. Torhaus, ...	um	1910	H4/902-905	2001/06
Bernsdorf, Dorfstraße	Straßenbild mit Häusern 21, 23, 25, alles Ziegelfassaden			H4/907	2001/06
Besandten, Am Elbdeich 2	Wohnhaus mit Nebengebäude, Ziegel-Fachwerk, Wellasbestdach, ...			H5/482-483	2001/10
Besandten, Am Elbdeich 3	Nebengebäude (Scheune), Ziegel-Fachwerk, Krüppelwalm, Dach ...			H5/497	2001/10
Besandten, Am Elbdeich 4	Wohnhaus Reko, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach, datiert ...	1873		H5/484-496	2001/10
Betten, Dorfstr.03	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade rot-gelb, 6 A. incl. Torhaus und ...	um	1900	H4/920-922	2001/06
Biegen, Friedenstr.12	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Biber-K. schwarz / rot;	um	1890	H5/100-101	2001/09
Biegen, Nordstr.22	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, Tür ...	um	1890	H5/099	2001/09
Blankenfelde, Hauptstr.29	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür, Torpfeiler	um	1890	H2/272-276	1994/02
Bliesendorf, Busendorfer Str.01	Wohnhaus, Doppelhaus, durch Reko stark verändert			H4/175	2000/09
Bliesendorf, Busendorfer Str.05	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Klappläden, Dach neu			H4/176	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.... (Schule)	Schule Reko, Ziegelfass., Natursteinsockel, Biber-K., Schleppegaupe ...			H4/174	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.01	Wohnhaus, halbes H., Kossätenhof, Klappläden, Holztor			H4/181	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.03	Wohnhaus, Mittelflüß (?), Umbau), Fenster, Klappläden, Holztor, Pfeiler			H4/178-180	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.07	Wohnhaus, Vorbau, Fenster verändert, extra breite Klappläden für ...			H4/177	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.16	Wohnhaus, Mansard-Krüppelwalm, Zwerchgiebel, dreiteilige Fenster ...	um	1920	H4/170-171	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.16 und 18	Wohnhäuser, Mansarddächer, Fenster, Klappläden	um	1920	H4/169	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.18 (Pfarrhaus)	Wohnhaus, Mansard-Krüppelwalm, Zwerchgiebel, Fledermausgaube	um	1920	H4/165-166	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.18 (Pfarrhaus)	Wohnhaus, Biber-Kronen, Tür, Fenster, Klappläden	um	1920	H4/167-168	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.19	Wohnhaus, Drempel, Holztor, Pfeiler, Zaun; Scheune Ziegelfassade	um	1890	H4/172-173	2000/09
Bliesendorf, Dorfstr.21	Wohnhaus, Baustelle total, Tür, Kreuzstockfenster, Putzquaderung	um	1860	H4/182	2000/09
Bliesendorf, Glindower Str.14	Wohnhaus, Krüppelwalm, Drempel, Klappläden, Dach neu	um	1930	H4/184	2000/09
Bliesendorf, Glindower Str.14, 16, 17	Wohnhäuser, verschiedene Dachformen, Klappläden			H4/183	2000/09
Bliesendorf, Glindower Str.17	Wohnhaus, Mansarddach neu, Klappläden	1932		H4/185	2000/09
Bochow, ...	Gesamtansicht vom Kirchturm			H2/876-889	1994/10
Bochow, ...	Gesamtansicht Dorf mit Kirchturm von SW am Abend			H3/003-006	1995/03
Bochow, Anger	Anger mit Teich und Grün			H2/856-861	1994/10
Bochow, Damsdorfer Str.04a	Wohnhaus rot/blau, Doppelmulden-Fz., Dachflächenfenster			H2/868-871	1994/10
Bochow, Damsdorfer Straße	Gesamtansicht Dorf von Damsdorfer Str.			H2/893-894	1994/10
Bochow, Dorfstr.03	Wohnhaus, Biber-Doppel, Fledermausgaube, verfallen	um	1930	H2/848-850	1994/10
Bochow, Dorfstr.08	Schleppegauben			H2/865	1994/10
Bochow, Dorfstr.12	Nebengebäude mit Fassadengrün, Krepziegel, Hof			H2/866-867	1994/10
Bochow, Dorfstr.19	Fenster (Gründerzeit) mit zugemauertem Drempelfenster			H2/862-864	1994/10
Bochow, Dorfstr.22	Wohnhaus, Biber-Doppel, Fledermausgaube, Fenster, Läden	um	1930	H2/851-855	1994/10
Bochow, Dorfstr.23, Pfarrhaus	Wohnhaus, Ziegelfassade, Tür, Kreuzstock-Fenster, Läden, Biber-K.			H2/835-847	1994/10
Bochow, Dorfstraße	Straßenbild am Anger			H2/875	1994/10
Bochow, Göhlsdorfer Str.02	Schleppegaupe			H2/874	1994/10
Bochow, Göhlsdorfer Str.05	Fenster-Umbau, Neuanfertigung alte Gründerzeitfenster			H2/873	1994/10
Bochow, Göhlsdorfer Straße	Ansicht aus/nach Richtung Plötzin			H2/833-834	1994/10
Bochow, Göhlsdorfer Straße	Straßenbild			H2/872	1994/10

Bochow, Kirchturm	Kirchturm Reko; Klempnerarbeiten		H2/890-892	1994/10
Boitzenburg, August-Bebel-Str.23	Wohnhaus, Fachwerk, Walmdach, 5 A., neue Kreuzstockfenster	um 1780	H5/402-403	2001/10
Boitzenburg, Goethestr.22 (Pfarrh.)	Wohnhaus Reko, Fachwerk, Mansard-Walmdach, 6 Schleppgauben, ..	um 1780	H5/401	2001/10
Borgisdorf, Anger	Dorfteich auf dem Anger		H6 254-258	2003/06
Borgisdorf, Anger	Czernypark auf dem Anger		H6 354-355	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr. ...	Bauerngärten (Wörden) hinter den Höfen		H6 357-359	2003/09
Borgisdorf, Dorfstr. ...	Scheune, Ziegelmauerwerk mit Zahnfries; Betondachsteine		H6 361	2003/09
Borgisdorf, Dorfstr.08	Wohnhaus, neue Verblendklinker, ehemals 4 A., Fensterumbau ...		H6 351	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.10	Wohnhaus mit 2 Tor-Durchfahrten unter einem Dach, Ziegelfassade ...	um 1910	H6 340-342	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.11	Wohnhaus mit OG, 7 A., Ziegelfassade rot, hoher Kellersockel aus ...	um 1910	H6 333-336	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.11	Nebengebäude mit OG, Ziegelfassade rot, Zwillingfenster (Arkade) ...	um 1900	H6 337-339	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.13	Wohnhaus mit OG, 8 A., Ziegelfassade gelb-braun, hoher Kellersockel	um 1910	H6 324-330	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.13	Nebengebäude (Torhaus), Ziegelfassade rot-gelb, Fenster-Details ...	um 1900	H6 331-332	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.13	Nebengebäude, Ziegelfassade rot-gelb, Fenster-Details ...	um 1900	H6 371-372	2003/09
Borgisdorf, Dorfstr.14	Wohnhaus mit OG, Ziegel-Stuck-Fassade gelb mit Bossensteinen, ...	um 1910	H6 314-317	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.14	Nebengebäude (Doppeltorhaus), Ziegelfassade rot, kleine originale ...	um 1900	H6 318-321	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.14 ...	Details Ziegel-Stuck-Fassaden Wohnhaus und Nebengebäude	um 1910	H6 373-375	2003/09
Borgisdorf, Dorfstr.14-13	Einfriedung, sehr unpassend (Betonelemente und Bretter); im ...		H6 322-323	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.15	Wohnhaus mit OG, 5 A., Ziegelfassade gelb-rot, hoher Ziegelsockel ...	um 1910	H6 308-309	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.16	Wohnhaus mit OG, 6 A., weiß, Stuck ab		H6 306	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.21	Wohnhaus mit OG, 7 A., schlechter Zustand, Stuck ab, alle Fenster ...		H6 302-303	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.22	Torhaus zum Hof Nr.22, schlechter Zustand		H6 301	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.24	Wohnhaus mit OG, Detail Ziegelfassade rot mit Bossensteinen, ...	um 1910	H6 296	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.24	Taubenhaus gegenüber Haus Nr.24		H6 297	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.25	Wohnhaus Reko mit OG, 8 A., Ziegel-Schmuckfassade gelb-rot-grün ...	1902	H6 292-295	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.26	Wohnhaus mit OG, Detail Ziegelfassade gelb-rot und angebautes ...	1912	H6 286	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.27	Wohnhaus mit OG, 8 A., Ziegel-Stuck-Fassade gelb-hellbraun, ...	1902	H6 278-281	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.27	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel gelb-rot, Ortgang mit Treppenfries ...	1902	H6 282-285	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.29	Wohnhaus Reko (umgebaut), weiß, urspr. 5 A., jetzt 2 breite Fenster		H6 289	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.31 (Gemeindeh.)	Straßenbilder Platz vor Gemeindehaus; Betonplatten, Container für ...		H6 274-277	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.37	Nebengebäude, vorkragende Fachwerk-Galerie im OG (kaum sichtbar)		H6 266-269	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.37 (Pfarrhaus)	Wohnhaus, 6 A., Tür mit Oberlicht grün-weiß, Kämpfer-Fenster mit ...	um 1870	H6 259-265	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.40	Wohnhaus mit OG, ehemals Mittelflur, Fassade verändert, Giebel ...		H6 246-248	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.41	Detail Fassade: Ornament aus Glasbausteinen, alte Ziegelfassade ...		H6 356	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.42	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Arkadenfenstern, Treppenfries ...	um 1890	H6 236-237	2003/06
Borgisdorf, Dorfstr.46	Einfriedung aus Metall vor Wohnhaus, unpassend, Koniferen im ...		H6 352	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbilder mit Hof Nr.42 (weiß mit OG; Torhaus); Straßenpflaster ...		H6 232-235	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßen-Details: Naturstein-Pflaster ("Katzenkopf"), div. Betonplatten		H6 238-244	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild mit Hof Nr.41 (weiß mit OG, Torhaus, Nebengebäude)		H6 245	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbilder Kreuzung vor Pfarrhaus; Straßenpflaster, Betonplatten		H6 270-272	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild Abzweig Kreuzung vor Pfarrhaus; Pflaster, Sandstreifen		H6 273	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbilder Platz vor Waage; Pflaster, Betonplatten; mit Haus Nr.27		H6 287-288	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild mit Höfen Nr.25 und 24 (hinten)		H6 290	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild vor Haus Nr.25		H6 291	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbilder vor Haus Nr.25		H6 298-299	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild vor Haus Nr.27		H6 300	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild		H6 304	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild vor Nr.16 und 15		H6 305	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild vor Nr.15 (mit ehemaligem Mühlengebäude) und 14		H6 307	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbilder vor Nr.30 (Gaststätte), schlechter Zustand; Pflaster, ...		H6 310-313	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbilder am Ortseingang		H6 343-345	2003/06
Borgisdorf, Dorfstraße	Straßenbild am Ortseingang		H6 353	2003/06
Borgisdorf, Hauptst.1	Wohnhaus mit OG, vmtl. 8 A., Putzfassade, Stuck ab		H6 347-348	2003/06
Borgisdorf, Hauptst.2	Wohnhaus, 5 A., schlechter Zustand; alte Betondachsteine mit ...		H6 349-350	2003/06
Borgisdorf, Hauptstraße	Bushaltestelle		H6 346	2003/06
Borgisdorf, Kietz 35	Dach-Detail, Biber-Kronen, Ortgang Ziegel-Rollsicht, First Rohre ...		H6 360	2003/09
Borgisdorf, Kirche	Dorfkirche, Feldsteinbau mit Ziegelturm, neue Biber-Doppel; Friedhof		H6 249-252	2003/06
Borgisdorf, Kirche	Friedhofsmauer aus Betonelementen		H6 252-253	2003/06
Borgisdorf, Kirche	Dorfkirche, Feldsteinbau mit Ziegelturm, neue Biber-Doppel; Friedhof		H6 362-370	2003/09
Borken, Dorfstr.08	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, 7 A., Tür mit Oberlicht dunkelgrün	um 1910	H4/908-912	2001/06
Borken, Dorfstraße	Straßenbild mit Wohnhaus und Nebengebäuden, alles Ziegelfassaden		H4/913	2001/06
Börnnicke, Anger	Straßenbild mit Mitteldorf Nr.16-17		H4/075	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 06	Wohnhaus, Stuck einfarbig hell, Fenster, schöne Tür	um 1900	H4/080-086	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 06	Tür mit Oberlicht, dunkelgrün, Goldornamente und Beschläge	um 1900	H4/083-086	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 07	Wohnhaus, Zwerchgiebel, Stuck gelb/braun, neue Fenster		H4/079	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 09	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel, Blendfenster; Torpfeiler	1922	H4/078	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 15	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel, Blendfenster; Hoftor		H4/076-077	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 16	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Blendfenstern	um 1900	H4/068	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 16	Wohnhaus Reko; Zwerchgiebel, Stuck, Biber-K., stehende Gauben ...	Fum 1900	H4/069-072	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 16	Hoftor, neue Klinkerpfeiler, Brettertor dunkelgrün, Lattenzaun		H4/073-074	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 17	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Blendfenstern	um 1900	H4/067	1998/09
Börnnicke, Mitteldorf 18	Wohnhaus, Fachwerk verputzt, Krüppelwalm, Biber-K.	um 1840	H4/066	1998/09
Börnnicke, Tietzower Str.18/19	Wohnhaus, Doppelhaus, Fachwerk (Halbbüdner), Läden, Biber-K.		H4/087-088	1998/09
Bornim, Hugstr.01 (Forsthaus)	Einscheiben-Giebfenster mit Sprossen zwischen den Scheiben ...	au	H4/349	2000/09
Bornim, Hugstr.01 (Forsthaus)	Wohnhaus, Ziegelfassade, Biber-K., Klappläden, Bretterzaun		H4/349-351	2000/09
Bornim, Hugstr.02	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Klappläden		H4/353	2000/09
Bornim, Hugstr.06	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fass., Fenster, Rolläden, 5 Achsen	um 1900	H4/356-357	2000/09
Bornim, Hugstr.06	Eisenzaun der Gründerzeit, geschmiedet		H4/358	2000/09
Bornim, Hugstr.07	Wohnhaus, 3 Achsen, Klappläden, Flachpfanne (Idealpfanne Z23 ?)		H4/354-355	2000/09
Bornim, Hugstr.08	Wohnhaus, Drempel, Mansarddach, Stuck, Klappläden, steh. Gauben		H4/359	2000/09

Bornim, Hugstr.21, 22, 23	Straßenbild, Dachneigung gleich, Traufhöhen unterschiedlich		H4/360	2000/09
Bornim, Hugstr.26 A	Wohnhaus, Drempel, Klappläden, 3-teilige Fenster (Siedlerhaus)	um 1930	H4/362-363	2000/09
Bornim, Hugstr.26 B	Wohnhaus, Dachdeckung neu, Klappläden (Heimatsstil)	um 1935	H4/361	2000/09
Bornim, Hugstr.32	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Klappläden, 4 Achsen (halbes H.)		H4/352	2000/09
Bornim, Kirche	Kirchturm von der Hugstraße aus über Bäumen		H4/341	2000/09
Bornim, Mitschurinstr....	Wohnhaus, Biber-Kronen, Klappläden (event. ehemals Doppelhaus ?)	um 1880	H4/328	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.12	Wohnhaus, halbes Haus, Klappläden, Tür umgebaut (?)		H4/316	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.12-13	Wohnhäuser, sehr unterschiedlich, ehemals Doppelhaus (2 halbe H.)		H4/317	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.14-15	Wohnhäuser, mit/ohne Drempel, ehemals Doppelhaus (2 halbe H.)		H4/319	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.20-21	Wohnhäuser, sehr unterschiedlich, ehemals Doppelhaus (2 halbe H.)		H4/321	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.21	Wohnhaus, Risalit-Zwerchhaus, Balkon, Stuck, Salonfenster	um 1905	H4/322	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.24/25	Wohnhaus, Doppelhaus, Drempel, Stuck gelb-weiß, 7 Fensterachsen	um 1890	H4/324-325	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.27	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-K., Klappläden, Eingang umgebaut		H4/326	2000/09
Bornim, Mitschurinstr.27-28	Wohnhäuser, Krüppelwalm, mit und ohne Drempel		H4/327	2000/09
Bornim, Mitschurinstraße	Straßenbild, ähnliche Dachneigung, sehr unterschiedliche Traufhöhen		H4/318	2000/09
Bornim, Mitschurinstraße	Straßenbild, ähnliche Dachneigung, sehr unterschiedliche Traufhöhen		H4/320	2000/09
Bornim, Mitschurinstraße	Straßenbild, sehr unterschiedliche Gebäudeformen		H4/323	2000/09
Bornim, Potsdamer Str.100	Wohnhaus, sehr hoher Drempel, vmtl. ursprünglich Schieferdach, ...	jum 1900	H4/348	2000/09
Bornim, Potsdamer Str.92	Wohnhaus, Drempel, Biber-Kronen, Schleppgaube, Klappläden, Tür ...	um 1870	H4/345-347	2000/09
Bornim, Potsdamer Str.97	Wohnhaus mit OG, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, Fenster, Tür		H4/343-344	2000/09
Bornim, Potsdamer Straße	Straßenbild		H4/342	2000/09
Bornim, Rückertstr.03	Wohnhaus, hoher Drempel, Krüppelw., Stuck ab, Zwerchhaus-Risalit	um 1910	H4/329	2000/09
Bornim, Rückertstr.04	Wohnhaus (Doppelh.?), Drempel, Stuck, Fenster, Rolladen, 7 Achsen	um 1890	H4/331-333	2000/09
Bornim, Rückertstr.05	Wohnhaus (Doppelh.?), Drempel, Stuck, Fenster, 7 Achsen, Zaun	um 1900	H4/334	2000/09
Bornim, Rückertstr.05 und 04	Wohnhäuser, Drempel, Stuck, Fenster, Rolladen, je 7 Achsen		H4/330	2000/09
Bornim, Rückertstr.08	Wohnhaus, Drempel, Dach neu, Ziegel-Stuck-Fass., 4 Achsen		H4/335	2000/09
Bornim, Rückertstr.09	Wohnhaus, Biber-Kronen, Eingang umgebaut, 7 Achsen		H4/336	2000/09
Bornim, Rückertstr.11	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, 4 Achsen	um 1890	H4/337	2000/09
Bornim, Rückertstr.20	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Zwerchgiebel, Balkonvorbau, Gauben ...	um 1900	H4/338	2000/09
Bornim, Rückertstr.27	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, Eingang umgebaut, ...	um 1900	H4/339	2000/09
Bornim, Rückertstr.31	Wohnhaus, Fachwerk-Zwerchhaus mit Vorlaube (Heimatsstil) vmtl.	um 1938	H4/340	2000/09
Bötzow, Dorfaue 12	Wohnhaus, Mittelflur, Doppelrömer, neue Fenster		H2/164	1994/02
Bötzow, Dorfaue 15	Wohnhaus, Mittelflur, Doppelrömer, neue Fenster		H2/163	1994/02
Bötzow, Dorfaue 46	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Brettergiebel		H2/174-180	1994/02
Bötzow, Dorfaue 46	Wohnhaus, Altenteiler zum Haupthaus ?		H2/181	1994/02
Bötzow, Dorfaue 46/47	Wohnhaus, Mittelflur, 2 Hofanlagen		H2/168-169	1994/02
Bötzow, Dorfaue 47	Wohnhaus, Mittelflur, Fenster, Fensterläden, Ziegelfassade		H2/170-173	1994/02
Bötzow, Dorfaue 49	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Brettergiebel		H2/165-167	1994/02
Bötzow, Dorfaue 49	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Brettergiebel, Bauschild		H4/134-135	1998/09
Bötzow, Dorfaue 78	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster, Ziegelfassade		H2/182	1994/02
Brachwitz, Dorfstr.16	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 9 A., Ziegelfassade ...	1911	H5/963-975	2002/04
Brachwitz, Dorfstr.16	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt; Anbau mit Tor etwas später nach ...	um 1912	H5/973-975	2002/04
Breetz, ...	Straßenbild mit Ortsansicht (das ganze Dorf 1813 abgebrannt und ...		H5/439	2001/10
Breetz, Kastanienallee	Straßenbilder mit Fachwerk-Häusern Nr. 9-11 (linke Straßenseite)	um 1815	H5/442-443	2001/10
Breetz, Kastanienallee	Straßenbild mit Fachwerk-Häusern Nr. 9-11	um 1815	H5/451	2001/10
Breetz, Kastanienallee	Straßenbild mit Wohnhäusern Nr. 3-5 (5 Neubau ?)	um 1815	H5/461	2001/10
Breetz, Kastanienallee	Straßenbild mit Fachwerk-Häusern Nr. 3-4 (rechte Straßenseite)	um 1815	H5/466	2001/10
Breetz, Kastanienallee 01	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, 5 Achsen, Biber-Kronen	um 1815	H5/462-463	2001/10
Breetz, Kastanienallee 03	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk blau, 7 A., Biber-K. mit Moos und Algen,	um 1815	H5/458-460	2001/10
Breetz, Kastanienallee 03	Tür mit großem Oberlicht, zweiflügelig, spätklassizistisch (im Oberteil	um 1815	H5/459-460	2001/10
Breetz, Kastanienallee 04	Tür mit Oberlicht, zweiflügelig, klassizistisch (Empire), vollständig ...	um 1815	H5/464-465	2001/10
Breetz, Kastanienallee 06	Wohnhaus, Fachwerk, 7 A., Krüppelwalm, Biber-K., Tür mit Oberlicht	um 1815	H5/444-450	2001/10
Breetz, Kastanienallee 06	Tür mit großem Oberlicht, zweiflügelig, klassizistisch (Empire), ...	um 1815	H5/445-450	2001/10
Breetz, Kastanienallee 07	Tür mit Oberlicht, zweiflügelig, spätklassizistisch (frühe Gründerzeit),	um 1860	H5/467	2001/10
Breetz, Kastanienallee 08	Wohnhaus, Fachwerk, 7 A., Krüppelwalm, Eingang an der Giebelseite	um 1815	H5/440-441	2001/10
Breetz, Kastanienallee 11	Wohnhaus, Fachwerk, 7 A., Krüppelwalm, Biber-K., Tür mit Oberlicht,	um 1815	H5/452-457	2001/10
Breetz, Kastanienallee 11	Tür mit großem Oberlicht, zweiflügelig, klassizistisch (Empire), ...	um 1815	H5/455-457	2001/10
Breisach am Rhein	Gesamtansicht mit Münster		M1/024-025	1998/04
Bremen, Markt	Marktplatz mit Rathaus, Roland und Dom St. Petri (Neo-Romanik; ...		M2/153-156	2001/07
Briesen b.Fürstenwalde, Anger	Anger mit Haupt- und Nebenstraße und Kirche		H5/037-038	2001/09
Briesen b.Fürstenwalde, Anger	Kirche Reko, gelbe Putzfassade, grüne Rundbogenfenster, Biber-K.,	um 1835	H5/039-041	2001/09
Brodowin, ...	Anger		H4/014	1998/09
Brodowin, Dorfstr.02	Wohnhaus, Ziegel-Feldstein-Fassade, Fenster, Fensterläden neu		H4/025	1998/09
Brodowin, Dorfstr.11, Pfarrhaus	Wohnhaus, Ziegelfassade, Zwerchgiebel, Fenster, Tür	um 1910	H4/027-029	1998/09
Brodowin, Dorfstr.17	Wohnhaus Reko; Ziegelfassade, neue Klappläden grün		H4/019-020	1998/09
Brodowin, Dorfstr.20	Wohnhaus Reko; gelb/weiß, Fenster, Tür, neue Flachpfannen		H4/015-017	1998/09
Brodowin, Dorfstr.71	Wohnhaus Reko; Stuck hellgrün/weiß, Klappläden dunkel	um 1900	H4/018	1998/09
Brodowin, Dorfstr.86	Wohnhaus, Klappläden und Tür grün; Fenster, Doppelrömer ...		H4/021-024	1998/09
Brodowin, Dorfstr.88	Wohnhaus, Ziegelfassade, Tür, Fenster, Klappläden, Dach neu		H4/026	1998/09
Buchholz b.Beelitz, Chausseestr.040	Wohnhaus, Sockel, gequaderter Risalit, 9 A., Krüppelwalm, Biber-K. ...	1830	H4/607-613	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Chausseestr.046	Wohnhaus, Ziegel-Schmuckfassade gelb, Zwerchhaus, Pfettendach	um 1910	H4/614-617	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Chausseestr.046	Wohnhaus, Pfettendach mit neuen glasierten Doppelmulden-Fz.		H4/618	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Chausseestr.046	Wohnhaus, überdachter Seiteneingang mit Ziegeldeckung		H4/619	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Chausseestr.100	Wohnhaus mit Zwerchgiebel und Tor-Durchfahrt unter einem Dach, ...	um 1910	H6 098-106	2002/05
Buchholz b.Beelitz, Chausseestr.100..	Wohnhäuser mit Ziegelfassade, rot (Nr.100) und gelb (Nr.101)	um 1910	H6 098-100	2002/05
Buchholz b.Beelitz, Dorfstr.03	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Spitzbogen-Blendfenstern		H4/605	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Dorfstr.37	Wohnhaus mit OG, 6 A., Ziegelfassade rot, Feldstein-Ziegel-Sockel, ...	um 1900	H4/597-599	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Dorfstraße	Straßenbild mit Gehweg und gepflegten Grünflächen		H4/600	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Dorfstraße	Straßenbild mit Haus Nr.22 (Ziegelfassade gelb)		H4/601	2001/05
Buchholz b.Beelitz, Dorfstraße	Straßenbilder (erweitertes Straßendorf, alter Baumbestand)		H4/602-604	2001/05

Buchholz b.Beelitz, Dorfstraße	Straßenbild		H4/606	2001/05
Buchholz b.Fürstenwalde, Anger	Nebengebäude Reko, Detail Feldstein-Mauerwerk mit Fugenglattstrich		H5/031	2001/09
Buchholz b.Fürstenwalde, Dorfstr.03	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Arkadenfenstern, EG Feldstein, ...	um 1880	H5/027-028	2001/09
Buchholz b.Fürstenwalde, Dorfstr.05	Torpfeiler mit Hofmauer Reko, Lattentor, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk		H5/029	2001/09
Buchholz b.Fürstenwalde, Dorfstr.07	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk (EG Feldstein)	um 1880	H5/030	2001/09
Buchholz b.Fürstenwalde, Dorfstr.11	Hofmauer Reko, Feldstein-Mauerwerk mit Ziegelabdeckung und ...		H5/032-033	2001/09
Burg, ...	Scheune vor Burg, vollständig verbrettert, alte Betondachsteine		H5/954-956	2001/10
Buschow, Dorfstr.05	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck, Fenster, Tür, Biber-D.		H3/641-642	1996/10
Buschow, Dorfstr.06	Wohnhaus Reko; Drempel, Frankfurter Pfanne, Hofmauer		H3/643	1996/10
Buxtehude, St.-Petri-Platz	Wohnhaus mit OG, Ziegelmuster-Fachwerk, Hohlpfannen, Fenster		M2/002	2001/07
Buxtehude, St.-Petri-Platz	Tür mit großem Oberlicht, vorgesetztes Schnitzwerk 1849 vor Oberl.	1811	M2/003-004	2001/07
Buxtehude, Westfleth	Straßenbild mit Stadtkanal (Fleth), linke Seite = Westfleth		M2/001	2001/07
Buxtehude-Neuland Nr.13	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, Tür mit ...	1847	M2/005-006	2001/07
Damerow, ...	Landstraße, alte Allee mit Kopfsteinpflaster im historischen Zustand ...		H5/362	2001/10
Damerow, Gut	Nebengebäude 1, Ziegel-Feldstein-Fachwerkbau (Ruine), Details ...	1894	H5/363-368	2001/10
Damerow, Gut	Nebengebäude 2, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...	um 1900	H5/369	2001/10
Damerow, Gut	Nebengebäude 3, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, sehr flaches Dach	um 1900	H5/370	2001/10
Damme, Dorfstr.12	Wohnhaus, Zwerchgiebel breit, Fassade teilw.verändert	um 1910	H3/731-732	1996/10
Damme, Dorfstr.33	Wohnhaus, Drempel, Fassade verändert		H3/730	1996/10
Danewitz, Anger (alte Dorfschmiede)	Dorfschmiede, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Biber-K., Giebelvorlaube	um 1850	H5/196-199	2001/09
Danewitz, Anger (alte Dorfschmiede)	Dach-Detail: alte Biber-Kronen-Deckung mit Moos		H5/198-199	2001/09
Deetz, Dorfstr.	Kirche, Biber-Kronen, Storchennest		H2/328	1994/06
Deetz, Dorfstr.02	Wohnhaus mit OG, Krüppelwalm, Biber-Doppel, Fenster, Tür		H2/318-324	1994/06
Deetz, Dorfstr.02	Wohnhaus mit OG, Krüppelwalm, Biber-Doppel, Fenster	vmtl. um 1800	H3/046	1995/06
Deetz, Dorfstr.10	Wohnhaus mit OG, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Fenster		H2/325-327	1994/06
Dierberg, Dorfstr.43	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck beige/weiß, Blendfenster, Toranlage		H3/543-547	1996/08
Dierberg, Dorfstr.54	Wohnhaus, Drempel, Ziegeleinfassung Fenster, Tür, Sockel		H3/548-549	1996/08
Dissen, Döbbricker Str.49 (?)	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 8 A., Ziegelfassade ...	um 1900	H5/961-962	2001/10
Dobbrikow, Beelitzer Str.02	Wohnhaus mit OG, 6 A., nur wenig Stuck (Fenster- u. Türgewände)	um 1880	H5/005-008	2001/06
Dobbrikow, Dorfstr.07	Wohnhaus mit OG, 5 Achsen, Risalit mit Pilastern, sonst Stuck ab, ...	um 1880	H5/001-004	2001/06
Dollgow, Dorfstr.25	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, Fenster mit Klappläden, Brettergiebel, ...	um 1800	H3/448-450	1996/07
Duben, Dorfstr.2	Tür mit Oberlicht u. Verglasung, Eingang als Portal mit 4 Pilastern, ...	um 1890	H5/844-845	2001/10
Duben, Kirche	Dorfkirche Reko, Fachwerk, neue Biber-D., Dachturnm vmtl. 1795 ...	um 1690	H5/840-843	2001/10
Eichstädt, Breite Str.30	Wohnhaus Reko; Biber-K., Schleppgaube, Fenster	um 1930	H3/242-245	1996/07
Eichstädt, Breite Str.30	Wohnhaus Reko; Mansard-Krüppelwalmdach, Zwerchgiebel	um 1930	H3/242-245	1996/07
Eichstädt, Breite Str.42	Wohnhaus, Mittelflur, verändert, Flachpfannen, Hofter neu		H3/228-229	1996/07
Eichstädt, Breite Str.45	Wohnhaus Reko; neue Schleppgaube, neue Fenster		H2/710	1994/08
Eichstädt, Breite Str.45	Wohnhaus Reko; neue Schleppgaube, Fenster, Hofter		H3/230-234	1996/07
Eichstädt, Breite Str.52	Wohnhaus, Mittelflur, total verändert (neureich)		H3/240-241	1996/07
Eichstädt, Breite Str.52/54	Wohnhäuser am Dorfteich, Mittelflur (verändert) und Querflur		H3/237	1996/07
Eichstädt, Breite Str.54	Wohnhaus, Fenster, Fensterläden, Dach mit Moos		H2/197-199	1994/02
Eichstädt, Breite Str.54/56	Wohnhäuser am Dorfteich, Satteldach, ursprünglich und verändert		H3/235	1996/07
Eichstädt, Breite Str.56	Wohnhaus, weiß, neue Fenster, Doppelmulden-Fz. farbig-glasiert ...	[H2/195-196	1994/02
Eichstädt, Breite Str.56	Wohnhaus, weiß, ... mit Dorfteich		H3/236	1996/07
Eichstädt, Breite Str.61	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster, Doppelrömer		H3/247-248	1996/07
Eichstädt, Breite Str.62	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster, alte Läden, Biber-Kronen		H2/200	1994/02
Eichstädt, Breite Str.62	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster, alte Läden, Biber-K.		H3/238-239	1996/07
Eichstädt, Breite Straße, Anger	Anger mit Dorfteich und Breite Str.(Nebenstraße)		H2/494-497	1994/08
Eichstädt, Breite Straße, Anger	Anger mit Breite Str. und Kirche		H2/706-709	1994/08
Eichstädt, Breite Straße, Anger	Anger mit Grünfläche und Breite Str.		H3/246	1996/07
Eldenburg, Lindenstr.23	Wohnhaus, Ziegelfassade, 7 Achsen, Mittelrisalit-Zwerchgiebel, ...	um 1910	H5/468-470	2001/10
Fahrland, Hauptstr.56	Wohnhaus, Drempel, Stuck teilw., Tür mit Überdachung auf Säulen		H4/547	2000/09
Fahrland, Priesterstr.01	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade mit "Ziegelstuck"		H4/546	2000/09
Fahrland, Priesterstr.04	Wohnhaus, Drempel, Stuck vollständig (!), Tür, Fenster mit 1 Sprosse	um 1880	H4/543-545	2000/09
Ferch, Beelitzer Str.01	Wohnhaus, Fachwerkkaten verfallen, Reetdach, Fledermausgaube	um 1800	H4/221-224	2000/09
Ferch, Beelitzer Str.02	Haus mit Ziegelfassade, Krüppelwalmdach geteilt		H4/220	2000/09
Ferch, Beelitzer Str.06	Wohnhaus, Drempel, 4 Fensterachsen, Klappläden; hinten Kirche		H4/216-217	2000/09
Ferch, Beelitzer Str.07	Wohnhaus, Mansarddach neu mit Zwerchhaus-Schleppdach		H4/218	2000/09
Ferch, Beelitzer Str.18	Wohnhaus, Mansarddach grün neu, Zwerchgiebel, Balkonvorbau		H4/219	2000/09
Ferch, Beelitzer Straße	Straßenbild		H4/215	2000/09
Ferch, Burgstr....	Gründerzeitvilla, Fachwerk, Biber-Kronen, diverse Anbauten		H4/230-232	2000/09
Ferch, Burgstr.03 (Schulhaus)	Schule Reko; Mansard-Krüppelwalm, Biber-Kronen, Fledermausgaube	um 1920	H4/225-226	2000/09
Ferch, Burgstr.03 (Schulhaus)	Schule Reko; Fenster, Klappläden, Tür mit Klinker-Freitreppe		H4/227-229	2000/09
Ferch, Dorfstr.03	Wohnhaus, umgebautes ehem. Fischerhaus (?)		H4/203	2000/09
Ferch, Dorfstr.09-13	Wohnhaus, ehem. Katen mit Reetdach		H4/204-205	2000/09
Ferch, Dorfstr.10	Gründerzeitfenster mit Klappläden und neuen Vorsatz-Rolläden		H4/207	2000/09
Ferch, Dorfstr.12	Wohnhaus, Drempel, 4 Fensterachsen, Torpfeiler, Holztor		H4/212	2000/09
Ferch, Dorfstr.14	Wohnhaus, rosa, Vordereingang umgebaut, Fenster, Klappläden	um 1860	H4/210-211	2000/09
Ferch, Dorfstr.17	Wohnhaus, Ziegelfassade, Stuck, Drempel, 4 Fensterachsen	um 1900	H4/206	2000/09
Ferch, Dorfstr.21	Wohnhaus, umgebaut als Laden, Schleppgauben		H4/208	2000/09
Ferch, Dorfstr.23	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Stuck, stehende Gaube	um 1880	H4/209	2000/09
Ferch, Dorfstr.24	Wohnhaus, Mansarddach, Zwerchhaus auf Säulen		H4/214	2000/09
Ferch, Kurzweg 02	Wohnhaus, halbes H., neues unpassendes Lattentor		H4/213	2000/09
Ferch, Mühlengrund 01-02	Wohnhaus, Doppelhaus, Reko: 2 zu große Gauben, Biber-Doppel		H4/192	2000/09
Ferch, Mühlengrund 12	Wohnhaus, Mansarddach neu mit Zwerchhaus-Schleppdach		H4/198	2000/09
Ferch, Mühlengrund 20	Wohnhaus, Bohlenbinder-Krüppelwalm, Zwerchhaus-Schleppdach	um 1920	H4/197	2000/09
Ferch, Neue Scheune 11 (am See)	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Stuck, Doppelmulden-Fz. glasiert	um 1880	H4/196	2000/09
Ferch, Neue Scheune 13	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Fenster		H4/193-195	2000/09
Ferch, OT Kammerode, Nr.01 u. 02	Wohnhäuser, Drempel, Fenster verändert	um 1920	H4/191	2000/09
Ferch, OT Kammerode, Nr.17 ...	Wohnhäuser, Drempel, Dächer neu (Haus hinten datiert 1926)	um 1920	H4/190	2000/09

Ferch, OT Kammerode, Nr.35	Wohnhaus (Försterei), Ziegel-Naturstein-Fassade, Dach Wellasbest	eum	1800	H4/189	2000/09
Ferch, Waldstr.01	Wohnhaus, Büdner/Katen, Leerstand (event. ehemals Doppelkaten ?)			H4/199-200	2000/09
Ferch, Waldstr.06	Wohnhaus, Stuck, Drempel, 4 Fensterachsen	um	1890	H4/201-202	2000/09
Ferchesar, Dorfstr.01	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster, Rolläden	um	1880	H3/719-720	1996/10
Ferchesar, Dorfstr.02	Wohnhaus, Ziegelfassade, Fenster, Rolläden, Biber, Dach mit Moos			H3/714-718	1996/10
Ferchesar, Dorfstr.03	Wohnhaus, verändert, mit Hofanlage			H3/727	1996/10
Ferchesar, Dorfstr.06	Wohnhaus, Doppelhaus, alles ungleich; Normalhaus geteilt			H3/721-722	1996/10
Ferchesar, Dorfstr.34	Wohnhaus, breiter Zwerchgiebel, Außenfuttertür, Klappläden			H3/723-726	1996/10
Finowfurt-Schöpfurth, Anger	Anger mit Pflasterstraße, Fußweg, Freiflächengestaltung			H3/948-952	1998/09
Finowfurt-Steinfurt, Bauernstr.04	Wohnhaus, Mittelflur, Doppelrömer, ohne Stuck glatt weiß			H3/954	1998/09
Finowfurt-Steinfurt, Hauptstr.20	Wohnhaus Reko; Mittelflur, Klinker, Fenster, Läden, Biber-K.			H3/958-959	1998/09
Finowfurt-Steinfurt, Werbelliner 02	Wohnhaus, Mittelflur, Brettergiebel, neue Fenster und Tür			H3/955-956	1998/09
Finowfurt-Steinfurt, Werbelliner 02	Wohnhaus-Detail, alte Flachpfannen			H3/957	1998/09
Finowfurt-Steinfurt	Ufergestaltung; Gehweg, Bänke, Freiflächen, Grünpflanzg.			H3/953	1998/09
Flieth, Dorfstr.2 (Pfarrhaus)	Wohnhaus, 7 A., Krüppelwalm, Ziegelfassade mit Kreuzstockfenster, ...	um	1850	H5/427-429	2001/10
Frankena, Dorfstr.1	Wohnhaus, Ziegelfassade, Zwerchgiebel, 5 A., mit Tor-Durchfahrt ...	um	1930	H5/770-771	2001/10
Frankena, Dorfstr.1a	Tür mit Verglasung, schmales Oberlicht, optisch dreiteilig, Reformzeit ...	um	1920	H5/772	2001/10
Frankena, Kirche	Dorfkirche, Feldsteinquaderbau (Schichtenmauerwerk), Turm mit ...	um	1250	H5/768-769	2001/10
Freienhufen, Hauptstraße	Wohnhäuser mit Tor-Durchfahrt, geschlossene Vierseithöfe			H5/813-818	2001/10
Fretzdorf, Bahnhofstr.06	Wohnhaus, Ziegelfassade, Tür, Fenster, Läden, Zaun, Tor			H3/508-509	1996/07
Fretzdorf, Dorf(?)str.07	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Schleppegauben, Fenster, Dach neu			H3/510-511	1996/07
Fretzdorf, Eisenstr.06	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Tür, Fenster, Läden; Gutsarbeiterh.			H3/512-514	1996/07
Fretzdorf, Kirche	Kirche, Fachwerk, Biber-Doppel; neogotische Fenster von 1888, ...	ε	1704	H3/507	1996/07
Friedland, ...	Scheunenviertel (westliches) der Ackerbürger			H5/110-111	2001/09
Friedland, Kirschgartenweg	Scheunenviertel (östliches) der Ackerbürger			H5/107-109	2001/09
Friedland, Pestalozzistr.3 (Burg)	Ziegelmauerwerk (Details), teilw. mittelalterlich, später ausgebessert ...	um	1300	H5/112-117	2001/09
Friesack, Hirschsprung	Wohnhaus "Märkisches Haus", Fachwerk, Krüppelwalm, Reformpf.		1996	H3/567-571	1996/08
Fürstlich Drehna, ...	Wasserschloß, Ansicht vom Vorplatz	um	1560	H5/756-757	2001/10
Fürstlich Drehna, Am Markt 1	Wohnhaus, schlichte Ziegelfassade mit Feldsteingiebel, 6 A., Biber-D.,		1889	H5/746-755	2001/10
Fürstlich Drehna, Crinitzer Str.1	Wohnhaus Reko, 5 A., Risalit-Zwerchgiebel, Mansard-Krüppelwalm, ...			H5/758-760	2001/10
Fürstlich Drehna, Crinitzer Straße	Straßenbilder mit Nr.1 und Anbau von 1920 (links) an histor. Gasthof			H5/761-762	2001/10
Fürstlich Drehna, Luckauer Str. 1	Wohnhaus Reko mit OG, 8 A., Mansard-Krüppelwalm, Biber-D., helle ...			H5/763	2001/10
Gaarz, ...	Wiesen am Elbdeich mit Fachwerk-Wohnhaus, Krüppelwalm			H5/481	2001/10
Gandow, Dorfstr.20/21	Wohnhaus, Doppelhaus (Doppelkaten), Ziegel-Fachwerk, Biber-K. ...			H5/430-432	2001/10
Garlitz, Dorfstr.01	Wohnhaus, Krüppelwalm, Blendfenster			H3/659-660	1996/10
Garlitz, Dorfstr.04	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Tür, Fenster, Blendfenster	um	1890	H3/656-658	1996/10
Garlitz, Dorfstr.10	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Tür, Fenster, Blendfenster	um	1880	H3/651-655	1996/10
Garlitz, Dorfstr.12	Wohnhaus, Drempel, Stuck gelb/braun; teilw.verändert			H3/650	1996/10
Garlitz, Dorfstr.12/13/...	Straßenbild, Angerdorf, Übergang vom erweiterten Straßenraum ...			H3/649	1996/10
Garlitz, Dorfstr.15	Wohnhaus Reko; Mansard-Krüppelwalm, Biber-K., div.Gauben		1825	H3/648	1996/10
Garlitz, Dorfstr.24	Wohnhaus, Krüppelwalm, neue Biber-D.			H3/668	1996/10
Garlitz, Dorfstr.31	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck weiß/grau, Biber-K.			H3/670-671	1996/10
Garlitz, Dorfstr.43	Wohnhaus, Fachwerk umgebaut, Krüppelwalm/Fenster/Biber-K.			H3/673-677	1996/10
Garlitz, Dorfstr.44-39	Wohnhäuser mit Satteldach/Krüppelwalm in gleicher Neigung			H3/672	1996/10
Garlitz, Dorfstr.48	Wohnhaus, klein (nur 2 Fenster, aber 2-flügelige Tür), Biber-K.			H3/678	1996/10
Garlitz, Dorfstr.50	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Eingang zur Seite umgebaut			H3/669	1996/10
Garlitz, Dorfstr.53	Wohnhaus, Tür, 2-Sprossen-Außenfenster, Biber-K.	um	1840	H3/663-667	1996/10
Garlitz, Dorfstr.54	Wohnhaus, 7 A., Tür mit risalitartiger Pfeilergestaltung, Klappläden, ...	kum	1820	H3/661-662	1996/10
Garz, Luchdammstr., Pfarrhaus (?)	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm			H3/221	1996/06
Garz, Luchdammstr.02	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, Brettergiebel, Biber-Kronen			H3/219-220	1996/06
Garz, Rotdornstr.04	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Fachwerk, Brettergiebel			H3/217-218	1996/06
Germendorf, ..., Pfarrhaus	Wohnhaus, Tür, neue weiße Fenster			H2/232-235	1994/02
Gerswalde, Dorfmitte 14	Wohnhaus mit OG, 7 A., Ziegel-Feldstein-Mauerw. in Zwickeltechnik, l			H5/421-422	2001/10
Glashütte b. Baruth, ...	Wohnhaus, Reihenhauses (Arbeiter), Ziegel-Fachwerk, Krüppelwalm, ...		1829	H4/964-971	2001/06
Glashütte b. Baruth, ...	Wohnhaus, Reihenhauses (Arbeiter), Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-K.	um	1829	H4/972-973	2001/06
Glashütte b. Baruth, ...	Wohnhaus Reko, Reihenhauses (Arbeiter), Fachwerk, Krüppelwalm, ...	r	1829	H4/974	2001/06
Glienick, Dorfau 01	Wohnhaus Reko, Stuck weiß, 6 Achsen, Drempel mit Drempelfenstern	um	1900	H5/268-271	2001/10
Glienick, Dorfau 01-02	Wohnhäuser, 6 Achsen, Drempel (Nr.2 mit Anbau)			H5/272	2001/10
Glienicke/Nb., ...	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür			H2/156-159	1994/02
Glienicke/Nb., Hauptstr.50	Wohnhaus, Zollinger-Dach (Bohlenbinder ?), Hohlpfannen	um	1920	H2/305-312	1994/02
Glienicke/Nb., Märkische Allee 62	Fenster ohne Kämpfer, 2 Sprossen	um	1930	H2/268	1994/02
Glienicke/Nb., Märkische Allee 63	Fenster, nur Oberlichter mit Sprossen			H2/265-266	1994/02
Glienicke/Nb., Märkische Allee 65	Fenster, nur Oberlichter mit Sprossen			H2/267	1994/02
Glienicke/Nb., Niederbarnimstr.59	Wohnhaus, weiß, Biber-Kronen, Fledermausgaube		1985	H2/301-304	1994/02
Glienicke/Nb., Sophienstr.08	Fledermausgaube, Biber-Kronen, Ortgang (Neubau)			H2/558-560	1994/08
Glindow, Bliensendorfer Str.26	Wohnhaus (Heimatstil), Klappläden, Hohlpfannen, Schleppegau	um	1935	H4/186-188	2000/09
Glöwen, Kirchplatz (Anger) 6	Wohnhaus, ungleiches Doppelhaus, Ziegelfassade, Schieferdach, ...	um	1900	H5/627-630	2001/10
Gnevsvorf, Dorfstr.10	Wohnhaus, 6 A., Ziegelfassade ohne jeden Schmuck, Klappläden, ...	um	1840	H5/729-730	2001/10
Gnevsvorf, Dorfstr.21	Nebengebäude (Detail), Ziegelfachwerk, Brettergiebel, Maiskolben ...			H5/734-736	2001/10
Gnevsvorf, Dorfstraße	Dorfkirche (kleine Kapelle), Ziegelfachwerk, Biber-K., offene Glocke ...			H5/731-733	2001/10
Golm, Geiselbergstr.05	Wohnhaus Reko mit OG ("Drempelgeschöß"), Balkonvorbau			H4/300	2000/09
Golm, Geiselbergstr.06	Wohnhaus Reko, Drempel, Stuck entfernt, Fenster umgebaut			H4/299	2000/09
Golm, Geiselbergstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, alte Betondachsteine, Klappläden			H4/301-302	2000/09
Golm, Geiselbergstr.16	Wohnhaus, Dach u. Schleppegauben 1943, Fensterumbau nach 1945	um	1860	H4/305	2000/09
Golm, Geiselbergstr.23	Wohnhaus, Mansarddach, Walmdach-Zwerchhaus, Biber-Kronen	um	1925	H4/312	2000/09
Golm, Geiselbergstraße	Straßenbilder; Dachneigung gleich, stehende Gauben, Zwerchgiebel			H4/303-304	2000/09
Golm, Reiherbergstr.17	Wohnhaus Reko, Doppelhaus, 3 stehende Gauben, Klappläden			H4/307	2000/09
Golm, Reiherbergstr.21	Wohnhaus, Büdner, Vorbau vor Eingang, Klappläden, Betondachst.			H4/298	2000/09
Golm, Reiherbergstr.28	Wohnhaus Reko, Biber-D., sehr große Trapezgaube, Klappläden			H4/306	2000/09
Golm, Reiherbergstr.35	Wohnhaus mit OG, Anbau, schwarzes Krüppelwalmd., violett		1908	H4/308	2000/09

Golm, Reiherbergstr.47	Wohnhaus, 6 Fensterachsen (2 halbe H. / Eingang umgebaut ?)		H4/309	2000/09
Golm, Reiherbergstr.63	Wohnhaus, Drempel, Risalit, Krüppelwalmdach, Biber-K., Salonfenster	um 1910	H4/313-315	2000/09
Golm, Reiherbergstraße	Straßenbilder		H4/310-311	2000/09
Golzow, ...	Gesamtansicht Dorf mit Kirchturm, Gärten, Wiesen		H3/971	1998/09
Görrike, Kirche	Dorfkirche, spätgotischer Feldsteinbau, Fenster mit Ziegellaibungen ...	um 1400	H5/618-619	2001/10
Görldorf, Dorfstr.32	Wohnhaus mit überbauter Tor-Durchfahrt u. Nebengebäude, 7 A., ...	um 1900	H5/904-905	2001/10
Görne, Dorfstr.	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Efeu		H2/088-093	1994/02
Görne, Dorfstr.	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Efeu		H2/536-539	1994/08
Görne, Dorfstr.	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, ohne Rinne		H2/541	1994/08
Görne, Dorfstr.	Nebengebäude, Biber-Kronen, ohne Rinne		H2/542	1994/08
Görne, Dorfstr.06	Nebengebäude, Fachwerk, vorkragendes OG, Hofmauer		H2/098-100	1994/02
Görne, Dorfstr.06	Wohnhaus, Stuck, Detail Fenster		H2/105-106	1994/02
Görne, Dorfstr.06/07	Wohnhäuser, Haustypen um 1850 / 1890 (Drempel) nebeneinander		H2/101	1994/02
Görne, Dorfstr.07	Wohnhaus, Fenster, Biber-Kronen		H2/102-104	1994/02
Görne, Dorfstr.17	Wohnhaus, Fachwerk, neue Fenster, Biber-Kronen		H2/094-096	1994/02
Görne, Dorfstr.17	Wohnhaus, Fachwerk, ..., Solarzellen auf Dach		H2/540	1994/08
Görne, Dorfstr.17	Wohnhaus, Fachwerk, Solarzellen auf Reetdach		H3/123	1996/06
Görne, Dorfstr.25	Wohnhaus, Fachwerk, Fenster, Biber-Kronen		H2/086-087	1994/02
Görne, Dorfstr.43	Wohnhaus, alte Außenfenster		H2/097	1994/02
Görne-Friesack, Landstraße	Straßenbild, altes gelbes Ziegelpflaster unter Asphaltdecke		H3/124-129	1996/06
Goßmar b.Luckau, Dorfstr.04	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 9 A., Ziegelfassade ...	um 1910	H5/898-903	2001/10
Goßmar b.Luckau, Dorfstr.42	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 2 Zwerchgiebel mit ...	1925	H5/895-897	2001/10
Goßmar b.Luckau, Dorfstr.45	Wohnhaus Reko mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, Ziegelfassade, ...		H5/890-894	2001/10
Göttin, Dorfstr.03	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Tür zurückgesetzt		H4/553	2000/09
Göttin, Dorfstr.06	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Tür, Fenster	um 1890	H4/555-556	2000/09
Göttin, Dorfstr.09	Wohnhaus, Urspr. Mittelflur (?), Stuck ab, Drempel, neue Biber-K.		H4/557-558	2000/09
Göttin, Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.3, 4 und 5		H4/554	2000/09
Gräningen, Nennhausener Str.18	Wohnhaus, Tür, Fenster, Rolläden, Stuck entfernt	um 1870	H3/697	1996/10
Greifenhain, Dorfstr.03-06	Straßenbild mit Wohnhäusern u. Nebengebäuden, alles Ziegelfassade		H5/951	2001/10
Greifenhain, Dorfstr.04	Wohnhaus, 5 A., schlichte Ziegel-Stuck-Fassade gelb, gequaderte ...	um 1890	H5/942-945	2001/10
Greifenhain, Dorfstr.04	Nebengebäude (Stall, Scheune), Ziegelfassade, offener Vierseithof, ...	um 1890	H5/945	2001/10
Greifenhain, Dorfstr.06 und 07	Wohnhäuser in Giebelstellung, Ziegelfassade, Nebengebäude mit ...	um 1870	H5/946	2001/10
Greifenhain, Dorfstr.07	Wohnhaus in Giebelstellung, Ziegelfassade, separates Nebengebäude ...	um 1870	H5/947-950	2001/10
Greifenhain, Dorfstraße	Straßenbild mit Wohnhäusern u. Nebengebäuden, alles Ziegelfassade		H5/945.4	
Greifenhain, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.17, Wohnhäuser giebelständig, teils Ziegelfassade		H5/952-953	2001/10
Groß Breese, Dorfstr.30	Wohnhaus Reko, ungleiches Doppelhaus, Ziegel-Fachwerk, Fenster ...	um 1820	H5/716-718	2001/10
Groß Breese, Dorfstraße	Straßenbilder, sehr großes Straßendorf mit 6-reihiger Lindenallee (!), ...		H5/713-715	2001/10
Groß Jehser, Schmiedeweg	Herrenhaus (Gutshaus) mit OG, Fachwerk, Mansard-Walmdach, ...	um 1780	H5/742-745	2001/10
Groß Kreuz, Brandenburger Str.1	Wohnhaus Reko; 3-Familien-Gutsarbeiterkatzen, Fachwerk	um 1800	H3/912-916	1998/06
Groß Kreuz, Brandenburger Str.1	Wohnhaus Reko; Reetdach, Brettergiebel, Fenster, Läden	um 1800	H3/917-920	1998/06
Groß Lüben, Anger 25	Wohnhaus Reko, Ziegel-Fachwerk, 11 A., Krüppelwalm, ehemals ...		H5/694-695	2001/10
Groß Lüben, Anger 27	Wohnhaus Reko mit OG, Doppelhaus, 11 A., Ziegel-Fachwerk, alte ...	um 1820	H5/696-700	2001/10
Groß Lüben, Anger 27	Nebengebäude zu Dreiseithof, Ziegel-Fachwerk, braune Luken im OG,		H5/701	2001/10
Groß Lüben, Dorfstr.29 u. 30	Wohnhäuser Reko, Ziegel-Fachwerk, Krüppelwalm, ohne / mit OG im ...		H5/702	2001/10
Groß Lüben, Dorfstr.30	Wohnhaus Reko mit OG, Ziegel-Fachwerk, 7 A., Krüppelwalm, neue ...		H5/703-704	2001/10
Groß Machnow, Dorfstr.06	Wohnhaus, Drempel, Stuck, 7 A., gequaderte Eckkisenen, Kellersockel	um 1900	H4/938-940	2001/06
Groß Machnow, Dorfstr.06	Zaun aus Schmiedeeisen im Originalzustand; Hoftor mit Ziegelpfeilern	um 1900	H4/941-942	2001/06
Groß Neuendorf, ...	Dach-Detail, alte Biber-Kronendeckung, 4 Rippen (ähnlich Berliner B.)		H4/729-730	2001/05
Groß Neuendorf, Dorfstr.02	Wohnhaus, Doppelhaus (2 ungleiche halbe H.), 1 großer Schornstein	ft	H4/752-754	2001/05
Groß Neuendorf, Dorfstr.19	Wohnhaus, 6 Achsen, Ziegelfassade, Tür und Klappläden grün ...	si	H4/747-751	2001/05
Groß Neuendorf, Oderstr.09	Wohnhaus, Doppelstübchenhaus mit Außenkammern, 7 A., Klappläden	um 1850	H4/735	2001/05
Groß Neuendorf, Oderstr.12	Wohnhaus, Fachwerk, Brettergiebel, 5 Achsen, Klappläden, ...	um 1800	H4/731-734	2001/05
Groß Neuendorf, Oderstr.19	Wohnhaus, Fachwerk, 7 A., ein Giebel massiv ersetzt, Rutenzaun		H4/744	2001/05
Groß Neuendorf, Oderstr.23	Wohnhaus Reko, Fachwerk, 4 A., Biber-D., Tür, Fenster, Klappläden,	um 1820	H4/736-740	2001/05
Groß Neuendorf, Oderstr.23	Fledermausgaube, Biber-D. (umgedeckt, ehemals Biber-K.-Deckung),		H4/741-743	2001/05
Groß Neuendorf, Oderstr.24	Wohnhaus, 5 A., neue Vorlaube (grüne Fenster, Kupfer-Flachdach), Gi		H4/745-746	2001/05
Groß Neuendorf, Str.d.Freundschaft.06	Wohnhaus, Ziegelfachwerk, 5 Achsen, Tür, Fenster, Klappläden, ...	ft	H4/755-757	2001/05
Groß Schulzendorf, Anger	Dorfanger mit Kriegerdenkmal und Vierseit-Hofanlage Dorfaue 4		H5/278-281	2001/10
Groß Schulzendorf, Anger	Dorfanger mit neuem Bus-Wartehaus und Wohnhaus Dorfaue 4		H5/282	2001/10
Groß Schulzendorf, Anger	Dorfanger, Straßenbild mit Straßenteilung am Beginn des Angers ...		H5/283	2001/10
Groß Schulzendorf, Anger	Dorfanger mit Kriegerdenkmal		H5/289	2001/10
Groß Schulzendorf, Dorfaue 04	Wohnhaus, Stuck, 7 Achsen, Drempel mit Drempelfenstern, Tür mit ...	1897	H5/273-275	2001/10
Groß Schulzendorf, Dorfaue 04	Nebengebäude, Ziegel-Ziermauerwerk, Schieferdach, Ladeluke am ...	um 1900	H5/276-277	2001/10
Groß Schulzendorf, Dorfaue 11	Tür mit Oberlicht, ocker, in eklektizistischer Stuckfassade gelb, ...	um 1900	H5/286-288	2001/10
Groß Schulzendorf, Dorfaue 28	Nebengebäude, Ziegel-Ziermauerwerk, sehr hoher Drempel mit ...	um 1900	H5/284-285	2001/10
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.04	Wohnhaus, neues Dach mit Überstand, Pfetten, Hohlpfannen		H4/004	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.05	Tür mit Oberlicht, Klappläden, beides grün; Doppelrömer ...	um 1900	H3/972-973	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck, flaches Dach, alter Anbau	um 1900	H4/003	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.10	Wohnhaus Reko; gequaderter Risalit, Kellersockel, kein Drempel, ...	um 1870	H3/974-978	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.10	Wohnhaus Reko; neue Fenster ohne Kämpfer, Doppelmulden-Fz., ...		H3/977	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.13	Wohnhaus, Fachwerk, Biber-K., Fledermausgaube, Lattenzaun		H3/979-983	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.13	Wohnhaus, Fachwerk-Doppelstübchenhaus, Umbau Tür zu Fenster		H3/979-983	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.18	Wohnhaus (Büdner), Ziegelfassade, neue Biber-Kronen		H3/984	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.43	Wohnhaus, Doppelmulden-Fz. glasiert, Ziegel-Feldsteinsockel	um 1900	H3/985-988	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.43	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster, Tür ...	um 1900	H3/985-988	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.50	Wohnhaus, Doppelhaus (Halbbüdner), Ziegel-Feldsteinfassade		H3/990-991	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.50	Wohnhaus, Kreuzstockfenster, schlichte neue blaue Tür		H3/990-991	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.52	Wohnhaus, Doppelhaus; erst Nr.52, Nr.53 (vorn) Anbau		H4/001	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.88	Wohnhaus, Krüppelwalm (Baudenkmal); Hoftor, Hauslinden als ...		H4/002	1998/09
Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstr.93	Wohnhaus, Fachwerk, Brettergiebel, Hausbaum (Linde)		H3/992	1998/09

Groß Ziethen b.Chorin, Dorfstraße	Straßenbild		H3/989	1998/09
Groß Ziethen, Dorfstr.03	Wohnhaus, Biber-Kronen, Fassadengrün		H2/215-216	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.05	Wohnhaus, Mittelflur, bunte Tür, neue Fenster		H2/217-218	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.06	Wohnhaus, Tür		H2/221	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.07	Wohnhaus, hellgrün, neue Fenster		H2/222-223	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.09	Nebengebäude, Ziegel-Ziermauerwerk		H2/224	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.14	Wohnhaus, Tür, neue Fenster		H2/230	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.16	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Tür, neue Fenster		H2/226-227	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.18	Wohnhaus, Fenster		H2/228-229	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstr.44	Wohnhaus, Tür, neue Fenster		H2/219-220	1994/02
Groß Ziethen, Dorfstraße	Straßenbild		H2/225	1994/02
Großthiemig, Dorfstraße	Straßenbild, Wohnhäuser mit OG in Giebelstellung in sächsischer Art		H5/810-812	2001/10
Grube, Neue Dorfstr.01	Wohnhaus, halbes Haus, Scheune (kleiner Kossätenhof ?)		H4/441	2000/09
Grube, Neue Dorfstr.03-04	Wohnhäuser (Doppelhaus), Dach/Dachfenst. neu, Eingang umgebaut		H4/442	2000/09
Grube, Neue Dorfstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Schieferdach, Seiteneingang unter Balkon	1907	H4/444-445	2000/09
Grube, Neue Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.2		H4/443	2000/09
Grubo, Dorfstr.19	Wohnhaus Reko, 7 A., Fassade orange, Biber-D., Tür/Fenster neu, ...		H4/656-657	2001/05
Grubo, Dorfstr.19	Wohnhaus Reko, Tür hellblau, Fenster weiß, Klinker-Außentreppe, ...		H4/658-659	2001/05
Gruhno, ... (Landstraße)	Nebengebäude (Scheune), Bohlen-Fachwerk, Brettergiebel, genutete	um 1800	H5/777-782	2001/10
Grünefeld, Dorfstr.02	Nebengebäude mit OG Fachwerk, EG massiv, Brettergiebel		H4/097	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.03	Wohnhaus, Drempel hoch, Zwerchgiebel, flaches Dach	um 1900	H4/098-099	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.03	Wohnhaus, Stuck, Seiteneingang, Hoftor mit Ziegelpfeiler	um 1900	H4/098-099	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.05, Pfarrhaus	Wohnhaus, Ziegelfassade, Fenster (nur Fassadendetails)		H4/100-101	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.09	Wohnhaus, Mansard-Walmdach, große Mansard-Vorlaube	1909	H4/089-090	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.11	Hoftor, Ziegelpfeiler, Bretttertor, Ziegelmauer		H4/091	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.34	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck, neue Fenster, Doppelrömer	1903	H3/092-095	1996/06
Grünefeld, Dorfstr.41	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck, Fenster, Biber-Kronen	um 1890	H3/091	1996/06
Grünefeld, Dorfstr.42	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck, Fenster, Biber-Kronen	um 1890	H4/093-094	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.42-41	Wohnhäuser, Mittelflur, Stuck, Fenster, Biber-Kronen	um 1890	H3/088-090	1996/06
Grünefeld, Dorfstr.43	Gründerzeitfenster fassadenbündig u. zurückgesetzt, Rolläden		H4/092	1998/09
Grünefeld, Dorfstr.43	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Abbruch Außentreppe	um 1903	H4/092	1998/09
Grünefeld, Dorfstraße, Anger	Straßenbild mit Kopfsteinpflaster und Sommerweg		H4/095-096	1998/09
Grunow, Anger	Kirche, Fachwerk schwarz-weiß, ehem. Turmfenster geschlossen	um 1772	H5/104-106	2001/09
Grunow, Hauptstr.16	Tür mit Oberlicht, hellgrau-dunkelgrau-weiß, zurückgesetzt mit Stufen ...	1906	H5/102-103	2001/09
Guhlsdorf / Simonshagen ...	Landstraße, altes Granit-Kopfsteinpflaster		H2/938-940	1994/10
Guhlsdorf, ...	Kirche, Fachwerk und Ziegel, Biber-Doppel, Turm mit Schieferdeckung	1712	H2/932-936	1994/10
Guhlsdorf, ... Nr.05	Wohnhaus, Ziegelfassade; Dach, Fenster, Zaun und Pfeiler neu		H2/937	1994/10
Güstow, Anger	Dorfanger mit Kriegerdenkmal		H5/383	2001/10
Güstow, Dorfstr.14	Wohnhaus, Fachwerk verputzt, Krüppelwalm, Kreuzstockfenster ...	um 1800	H5/386-387	
Güstow, Prenzlauer Str. ...	Wohnhaus mit OG (Ruine), 6 A., Ziegelfassade rot als neue Traufseite		H5/384-385	2001/10
Hakenberg, Dorfstr.41	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Fachwerk, Tür; verfallen		H3/519-528	1996/08
Hakenberg, Dorfstr.44	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, verfallen und verändert		H3/529-530	1996/08
Hamburg-Curslack, Curslack Deich	Wohnhaus, Hallenhaus (Museum), Ziegelmuster-Fachwerk braun ...	um 1660	M2/163-173	2003/07
Hamburg-Curslack, Curslack Deich	Flechtzaun (vmtl. Weidenruten), Garten Vierländer Freilichtmuseum		M2/170-172	2003/07
Hamburg-Curslack, Curslack Deich	Nebengebäude (Scheune) als Hallenhaus; Vierländer Freilichtmuseum		M2/173	2003/07
Hamburg-Curslack, Curslack Deich	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk braun, Reetdach mit ...		M2/174	2003/07
Hamburg-Curslack, Curslack Deich	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, grünes Dielentor, ...	1748	M2/175-177	2003/07
Hamburg-Curslack, Neuengammer ...	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach mit großer ...	1828	M2/162	2003/07
Hamburg-Curslack, Neuengammer ...	Wohnhaus, rote Ziegelfassade, Zwerchgiebel über Risalit, Drempel ...	um 1900	M2/161	2003/07
Hamburg-Curslack, Neuengammer ...	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach ...		M2/157-160	2003/07
Hamburg-Fischbeck, ... Nr. ...	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, First mit ...	um 1850	M2/137-138	2001/07
Hamburg-Fischbeck, ... Nr.51	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk schwarz, Reetdach, First ...	1853	M2/136	2001/07
Hamburg-Kirchwerder, Kirchwerder ...	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach mit ...		M2/178-179	2003/07
Hamburg-Neuenfelde, ... Nr.47	Wohnhaus Reko, Hallenhaus 1778 mit Altländer Prunkpforte, weiß ...		M2/125-126	2001/07
Hamburg-Neuenfelde, ... Nr.47	Wohnhaus Reko, Hallenhaus, Ziegelmuster-Fachwerk weiß, Reetdach ..	1778	M2/127-135	2001/07
Hamburg-Neuenfelde, ... Nr.9	Wohnhaus Reko, Hallenhaus, Ziegelmuster-Fachwerk weiß, Reetdach ..	um 1660	M2/120-122	2001/07
Hamburg-Neuenfelde, ... Nr.9	Wohnhaus mit Altländer Prunkpforte, weiß, Schnitzerei und Bemalung	1884	M2/123-124	2001/07
Haßleben, Dorfstr.3	Wohnhaus, Ziegelfassade, 7 A., Mittelrisalit, 1 Blendfenster, alte Tür ...	um 1820	H5/404-409	2001/10
Hennigsdorf, Berliner Str.49	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Tür, Fenster, Rolläden, Eisenzaun		H3/316-319	1996/07
Hermsdorf, Bahnhofsgebäude	Mansard, Biber-Kronen, Fledermausgaube, deutsche Kehle	um 1935	H2/561-566	1994/08
Hermsdorf, Schloßstr.	Stehende Gauben mit Walmdach, Biber-Kronen	um 1935	H2/567-568	1994/08
Hirschfeld, Hauptstr.1-5	Straßenbild, Wohnhäuser mit OG in Giebelstellung in sächsischer Art		H5/806-807	2001/10
Hirschfeld, Hauptstr.3	Wohnhäuser mit OG in Giebelstellung, Stuck grau-gelb (ocker), ...	um 1870	H5/801-805	2001/10
Hirschfeld, Hauptstr.6	Wohnhaus mit OG in Giebelstellung, ehemals Fachwerk, verändert		H5/809	2001/10
Hirschfeld, Hauptstr.6-8	Straßenbild, Wohnhäuser mit OG in Giebelstellung in sächsischer Art		H5/808	2001/10
Hohenbruch, ...	Wohnhaus, Biber-Kronen, Fledermausgaube	um 1800	H2/236-237	1994/02
Hohenbruch, ...	Nebengebäude, Fachwerk, Reetdach, Brettergiebel	1795	H2/238-243	1994/02
Hohenbruch-Teerofen	Wohnhaus, Fenster, Fensterläden		H2/244	1994/02
Hohenfinow, Anger	Wohnhaus Reko; Fachwerk mit Feldstein-Ziegel-Giebel	um 1800	H4/030-036	1998/09
Hohenfinow, Anger	Wohnhaus Reko; Fachwerk mit Massivgiebel, Klappläden, Biber-K., ...	um 1800	H4/030-036	1998/09
Hohenfinow, Dorfstr.11	Scheune (?) zum Pfarrhaus (?), Ziegelfassade/Zierfenster		H4/037-040	1998/09
Hohennauen, Feldweg 02	Wohnhaus, Ziegelfassade, alte Fenster/Tür, Biber-Kr.	1880	H3/845-846	1997/06
Hohennauen, Feldweg 03	Wohnhaus, Ziegelfassade, ursprünglich Fachwerk, Walmdach	um 1850	H3/847	1997/06
Hohennauen, Feldweg 04	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, Katen, teilweise verändert	um 1850	H3/848-849	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.07	Gutshaus mit OG, Walmdach, Kreuzstockfenster, Außenfuttertür	1792	H3/853-854	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.08-11	Straßenbild		H3/855	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.11	Wohnhaus Reko; Drempel-Fenster, teilweise verändert	um 1900	H3/856	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.14	Vierseithof mit Wohnhaus und Nebengebäuden		H3/857	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.21	Wohnhaus, Landarbeiterkaten, Biber-Kronen	vmtl. um 1860	H3/866	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.26	Wohnhaus, Drempel, Ziegel/Stuck-Fassade, Giebel verändert	um 1900	H3/777-778	1996/10

Hohennauen, Pareyer Str.26	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, Giebel verändert	um 1900	H3/860	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.27	Wohnhaus, kleines Doppelstubenhaus, Tür, Fenster, Biber-Kronen, ...	zum 1850	H3/774-776	1996/10
Hohennauen, Pareyer Str.27-26	Wohnhäuser, Haustypen um 1850 / 1900 (Drempel) nebeneinander		H3/773	1996/10
Hohennauen, Pareyer Str.27-26	Wohnhäuser, Haustypen um 1850 / 1900 (Drempel) nebeneinander		H3/861	1997/06
Hohennauen, Pareyer Str.29-30	Wohnhäuser, Ziegelfassade / Putz, Biber-Kronen, Fenster verändert	um 1860	H3/858-859	1997/06
Hohennauen, Pareyer Straße	Straßenbild, neue Baumpflanzungen		H3/862-865	1997/06
Hohennauen, Rhinower Str.04	Wohnhaus, Großbauer; Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-K.	vmtl. um 1800	H3/868	1997/06
Hohennauen, Rhinower Str.09/10	Wohnhaus, Doppelhaus (Halbbüdner), Krüppelwalm, Biber-K.		H3/850-851	1997/06
Hohennauen, Rhinower Str.14/15	Wohnhaus, Doppelhaus (Halbbüdner), ungleich verändert		H3/852	1997/06
Hohennauen, Seestr.11-05	Straßenbild		H3/867	1997/06
Hollenbeck, Dorfstr.8	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk braun, Reetdach; Vorgarten		M2/188	2003/07
Holzhausen, Dorfstr.15	Wohnhaus Reko, Stuck beige-weiß, 7 Achsen, hoher Drempel mit ...	1896	H5/589-596	2001/10
Jeserig, Dorfstr.12	Wohnhaus mit OG und Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 9 A., helle ...	um 1900	H6 012-015	2002/04
Jork, ...	Wohnhaus-Giebel, Ziegelmuster-Fachwerk weiß		M2/044	2001/07
Jork, Am Gräfengericht 2 (Rathaus)	Wohnhaus, Hallenhaus-Umbau, Ziegel-Fachwerk weiß, Dielentor ...		M2/029-032	2001/07
Jork, Am Gräfengericht 2 (Rathaus)	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß (Südgiebel des ...	um 1780	M2/033	2001/07
Jork, Am Gräfengericht 2 (Rathaus)	Tür mit Oberlicht dunkelgrün, Barock, vorgesetztes Schnitzwerk weiß	um 1780	M2/033.1-2	2001/07
Jork, Bürgerei	Wohnhäuser mit OG, Ziegelmuster-Fachwerk weiß ...		M2/040-042	2001/07
Jork, Bürgerei 6	Wohnhaus mit OG, Ziegelmuster-Fachwerk weiß ...	um 1660	M2/036-039	2001/07
Jork, Bürgerei 6 und 7 (rechts)	Wohnhäuser mit OG, Ziegel-Fachwerk weiß (siehe Landkreis Stade,		M2/034	2001/07
Jork, Bürgerei 7	Wohnhaus mit OG, Ziegelmuster-Fachwerk weiß ...	um 1659	M2/035	2001/07
Jork, Osterjork ..	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, 5 Achsen		M2/026-027	2001/07
Jork, Osterjork ..	Wohnhaus, Ziegelfassade rot, Säuleneingang	1905	M2/028	2001/07
Jork, Osterjork 18	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, 5 A., Mansarddach, Hohlpfannen	1838	M2/013	2001/07
Jork, Osterjork 18	Tür mit großem Oberlicht, vorgesetztes Schnitzwerk vor Oberlicht	1838	M2/014	2001/07
Jork, Osterjork 45	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegelmuster-Fachwerk weiß, Reetdach; ...	um 1750	M2/015-021	2001/07
Jork, Osterjork 45	Tür (Flett) mit Oberlicht, vorgesetztes Schnitzwerk vor Oberlicht, ...	1936	M2/021	2001/07
Jork, Osterjork 52	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach ...	um 1800	M2/022	2001/07
Jork, Osterjork 64	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, hohe Fledermausgaube		M2/023	2001/07
Jork, Osterjork 80	Wohnhausgiebel, Ziegelmuster-Fachwerk weiß (event. neu ?)		M2/024	2001/07
Jork, Osterjork 80	Altländer Prunkpforte, weiß, Bemalung (siehe Landkreis Stade, S.192)	1900	M2/025	2001/07
Jork, Schützenhofstr.13	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, Krüppelwalm, 3 Achsen		M2/043	2001/07
Jork, Westerjork ..	Wohnhaus, Ziegelmuster-Fachwerk weiß, Reetdach, Giebelbretter ...		M2/046	2001/07
Jork, Westerjork 49	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, ...	um 1750	M2/045	2001/07
Jork-Borstel, Hinterbrack 5	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, Brauttür ...	1836	M2/139-148	2001/07
Jork-Borstel, Hinterbrack 5	Wohnhaus, Hallenhaus, Wirtschaftsteil massiv erneuert ...		M2/149-151	2001/07
Jork-Borstel, Hinterbrack 7	Wohnhaus, Mittelflur (Kate), Ziegel-Fachwerk weiß, 4 A., Reetdach, ...		M2/152	2001/07
Jork-Estebrügge, Buxtehuder Str.76	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach; Brauttür ...	um 1842	M2/007-012	2001/07
Jork-Gehrden Nr.81	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegelmuster-Fachwerk weiß, Reetdach, ...	1716	M2/047-051	2001/07
Jork-Gehrden Nr.81	Tür (klassizistische grüne Brauttür) mit bemalter Flachschnitzerei, ...	1716	M2/049-49.1	2001/07
Jork-Hove, Groß Hove 88	Wohnhaus, Hallenhaus, weiße neoromanische Putz-Stuck-Fassade, ...	1879	M2/116-119	2001/07
Jork-Hove, Klein Hove 21	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach mit breiter ...	um 1830	M2/113-115	2001/07
Jork-Hove, Klein Hove 35	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach mit Ziegelfirst	1828	M2/111-112	2001/07
Jork-Moorende Nr.048	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegelmuster-Fachwerk weiß, Brauttür, ...	1733	M2/105-109	2001/07
Jork-Moorende Nr.048	Ziegelmuster-Fachwerk weiß (Detail 6 Fächer)	1733	M2/110	2001/07
Jork-Moorende Nr.072	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, 5 Achsen, ...	um 1850	M2/098-100	2001/07
Jork-Moorende Nr.074	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, First mit ...	um 1850	M2/101-104	2001/07
Jork-Moorende Nr.094	Wohnhaus Reko, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, 5 Achsen ...	1784	M2/094-097	2001/07
Jork-Moorende Nr.151	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegelfassade, Reetdach, Säuleneingang, ...	um 1900	M2/087-093	2001/07
Kaakstedt, Untere Dorfstr.1	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...		H5/423-426	2001/10
Kahla, Dorfstr.14	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, EG massiv, Brettergiebel, Leerstand ...	um 1800	H5/798-799	2001/10
Kahla, Dorfstraße	Wohnhäuser mit OG, Gehweg mit Betonpflaster, Lindenallee 2-reihig		H5/800	2001/10
Kemnitz b.Beelitz, Hauptstr.12	Wohnhaus mit OG, 5 A., gequaderte Stuck-Fassade weiß/braun		H4/633	2001/05
Kemnitz b.Beelitz, Hauptstr.18	Wohnhaus Reko mit OG, 5 A., Ziegel-Stuck-Fass. gelb, Fledermausg.,	um 1910	H4/629-631	2001/05
Kemnitz b.Beelitz, Hauptstr.18-20	Wohnhäuser mit OG, Nuth-Nieplitz-Haus (FW) und Gründerzeithaus		H4/627-628	2001/05
Kemnitz b.Beelitz, Hauptstr.20	Wohnhaus mit OG, Nuth-Nieplitz-Haus mit Torhaus, Fachwerk ...	um 1800	H4/620-625	2001/05
Kemnitz b.Beelitz, Hauptstr.20	Torhaus, Fachwerk (Lehmstaken und Bohlen), alte Doppelmulden-Fz.	um 1800	H4/626	2001/05
Kemnitz b.Beelitz, Hauptstraße	Straßenbild mit Haus Nr.18 u. Nebengebäuden (alles Ziegelfassaden)		H4/632	2001/05
Kerkow, Dorfstr.02	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegelfassade, 3 Achsen, Tür mit Oberlicht, ...	um 1890	H5/170-172	2001/09
Kerzlin, Kirche	Dorfkirche, breiter Turm in Ziegel-Mauerwerk mit spitzem Dachreiter		H5/576	2001/10
Kietz bei Lenzen, Hof Nr. ...	Wohnhaus, Hallenhaus, Fachwerk, Dielentor, Dach mit Wellplatten, ...		H5/506-507	2001/10
Kietz, ...	Ansicht Rhin von der Brücke aus		H3/784-787	1996/10
Kietz, Dorfstr...	Auto-Schrott		H3/816	1996/10
Kietz, Dorfstr.02	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Stuck, Krüppelwalm	1911	H3/828-829	1996/10
Kietz, Dorfstr.04	Wohnhaus, Drempel, Ziegel/Stuck-Fassade., Ziegelgiebel		H3/826-827	1996/10
Kietz, Dorfstr.08 (Gaststätte)	Wohnhaus, Zwerchgiebel, neue Ziegel/Stuck-Fassade		H3/824	1996/10
Kietz, Dorfstr.09 (Fischerhaus)	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Fenster, ohne Vordereing.		H3/823	1996/10
Kietz, Dorfstr.10	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Fenster, ohne Vordereing.		H3/817-820	1996/10
Kietz, Dorfstr.11	Wohnhaus, umgebautes Doppelhaus, Frankf.Pfanne		H3/822	1996/10
Kietz, Dorfstr.14	Wohnhaus, Krüppelwalm, Frankf.Pfanne		H3/811	1996/10
Kietz, Dorfstr.16	Giebel mit Biber-K., ausgebessert		H3/808	1996/10
Kietz, Dorfstr.16-17	Hofmauer mit Blechtor		H3/809	1996/10
Kietz, Dorfstr.17	Wohnhaus, Frankf.Pfanne; steht leer		H3/807	1996/10
Kietz, Dorfstr.18	Wohnhaus, Krüppelwalm, neue Biber-K., Fenster verändert		H3/803-804	1996/10
Kietz, Dorfstr.18	Hofmauer aus weißen KSV, Schuppen mit Asbestdach		H3/805	1996/10
Kietz, Dorfstr.19	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-K., angeschlepptes Nebeng.		H3/799-801	1996/10
Kietz, Dorfstr.26	Nebengebäude mit Fassadengrün, Wein/Laubfärbung		H3/793-794	1996/10
Kietz, Dorfstr.28	Nebengebäude, Ziegelfassade verändert, alte Flachpfannen		H3/791-792	1996/10
Kietz, Dorfstr.31-33	Wohnhäuser, teilweise Reko		H3/790	1996/10
Kietz, Dorfstr.33-32	Wohnhäuser Reko; Dachflächenfenster, (Nr.33 weiß)	1881	H3/788-789	1996/10

Kietz, Dorfstraße	Nebengebäude, Fachwerk, Ansicht Wiesenseite/Dorfstraße	H3/779-782	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild Ortseingang	H3/783	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.18 ... (15)	H3/802	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.18 ... (21)	H3/806	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.15 bis Nr.10	H3/810	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.14 ... (17)	H3/812	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.15 bis Nr.18	H3/813	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild, Ortseingang aus Richtung Strodehne	H3/815	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild, Ortseingang aus Richtung Strodehne	H3/821	1996/10
Kietz, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.5 ... (3)	H3/825	1996/10
Kietz, Dorfstraße/Allee	Straßenbild mit Blick Richtung Strodehne	H3/814	1996/10
Kietz, Hövel 01	Wohnhaus, Fenster verändert, Biber-K., Hecke	H3/795-796	1996/10
Kietz, Hövel 02/03	Wohnhaus, Doppelhaus, Krüppelwalm, Fenster und Dach ungleich	H3/797-798	1996/10
Klein Gottschow, ... Nr.17	Wohnhaus, Ziegelfassade, Stuck, Drempel, Fenster, Tür	um 1900	H2/944-946 1994/10
Klein Gottschow, ... Nr.21	Wohnhaus, Ziegelfassade, Zwerchgiebel, Tür, Fenster, Rolläden	1905	H2/941-943 1994/10
Klein Lüben, An der Kirche 11 u. 10	Wohnhaus, Doppelhaus (Nr.11), 10 A., Ziegelfassade, Schieferdach, ...	um 1875	H5/705 2001/10
Klein Lüben, Dorfstr.02	Wohnhaus Reko mit OG, 6 A., Ziegelfassade, Ziegel-Feldstein-Sockel,	um 1910	H5/709-712 2001/10
Klein Lüben, Dorfstr.03	Wohnhaus Reko mit OG, 4 A., Stuck-Fassade gelb, Dachdeckung ...	um 1905	H5/707-708 2001/10
Klein Lüben, Dorfstr.03 u. 02	Wohnhäuser Reko mit OG, Vergleich Putzfassade / Ziegelfassade ...		H5/706 2001/10
Klein Neuendorf, Dorfstr.04	Wohnhaus, Mittelflur, Fachw., 3 A., Drempel (Kniestock), Lattenzaun,	Lum 1820	H4/788 2001/05
Klein Neuendorf, Dorfstr.05	Wohnhaus, Mittelflur, Fachw., 5 Achsen, Drempel, Brettergiebel ...	um 1800	H4/786-787 2001/05
Klein Neuendorf, Dorfstr.21	Wohnhaus, Mittelflur, Fachw., 4 A., Drempel, Brettergiebel, Biber-D.,	um 1800	H4/782-785 2001/05
Klein Ziethen, Dorfstr. ...	Wohnhaus, Krüppelwalm, Hohlpfanne (Neudeckung)		H2/316-317 1994/03
Klein Ziethen, Dorfstr.13	Wohnhaus, Fenster, Fensterläden, Schiebeziegel ?		H2/212-214 1994/02
Klein Ziethen, Dorfstr.14	Wohnhaus-Detail, Fenster, Biber-Kronen		H2/208-209 1994/02
Klein Ziethen, Dorfstr.14	Nebengebäude, alte Flachpfannen		H2/210-211 1994/02
Klein Ziethen, Dorfstraße	Straßenbild		H2/207 1994/02
Klein Ziethen, Dorfstraße	Straßenbild		H2/899-900 1994/10
Kleßen, Dorfstr.07	Nebengebäude zum Vierseithof		H3/145-146 1996/06
Kleßen, Dorfstr.10	Vierseithof mit Wohnhaus und Nebengebäuden		H3/149-150 1996/06
Kleßen, Dorfstr.10-11	Wohnhäuser, Krüppelwalm		H3/151 1996/06
Kleßen, Dorfstr.12-13	Wohnhäuser, Altbau und Neubau		H3/152-153 1996/06
Kleßen, Dorfstr.22-25	Straßenbild Ortseingang, mit Häusern 22-25		H3/130-131 1996/06
Kleßen, Dorfstr.23	Wohnhaus, weiß, Fenster (Winterfenster)		H3/132 1996/06
Kleßen, Dorfstr.28	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür, Reformpfannen		H2/081-085 1994/02
Kleßen, Dorfstr.28	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür, Reformpfannen		H3/133-134 1996/06
Kleßen, Dorfstr.42	Nebengebäude, Umbau mit Spitzgaube		H3/147 1996/06
Kleßen, Dorfstraße	Straßenbild		H3/148 1996/06
Kleßen, Dorfstraße	Straßenbild		H3/154-155 1996/06
Kleßen, Luchweg 01	Wohnhaus, Biber-Kronen, steht leer		H3/144 1996/06
Kleßen, Schmiedeweg 02	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Zwerchgiebel, Biber-K.		H3/137-138 1996/06
Kleßen, Schmiedeweg 03	Wohnhaus, weiß, Klappläden, steht leer		H3/139 1996/06
Kleßen, Schmiedeweg 05	Wohnhaus, Umbau/Anbau, Ziegel, Gauben, Fenster, Biber-K.		H3/140-143 1996/06
Kleßen, Schulweg	Straßenbild mit Gutsgebäuden		H3/135 1996/06
Kleßen, Schulweg 02	Wohnhaus, weiß, neue Fenster, Biber-Kronen		H3/136 1996/06
Kloster Zinna, Berliner Str.26	Wohnhaus Reko, Fassade orange, Mansard-Walmdach, Biber-D., 6 A.	um 1780	H4/867-869 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.26	Tür mit Oberlicht grau, Fenster weiß (beide original), Rolläden (neu ?)	um 1780	H4/870 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.27	Tür mit Oberlicht (später Historismus mit floralen Ornamenten), weiß	um 1900	H4/885 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.28	Tür mit Oberlicht (Übergang zwischen Historismus und Jugendstil)	um 1905	H4/871 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.64	Wohnhaus, halbes H. für Weber-Kolonisten, 3 A., Putzquaderung		H4/872 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.66	Wohnhaus, Weber-Kolonisten, 5 A., Putzquaderung, kleines Torhaus		H4/873 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.66	Tür mit Oberlicht (Historismus), Schablonenputz-Türgewände (Stuck)	ium 1900	H4/874 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.72	Wohnhaus Reko, Mansard-Walmdach, Biber-D., 11 A., Mittelrisalit ...	um 1780	H4/878-879 2001/06
Kloster Zinna, Berliner Str.72	Kreuzstockfenster (nur optisch) und Klappläden grau (alles neu)		H4/880-881 2001/06
Kloster Zinna, Jüterboger Str.07	Tür mit Oberlicht, sehr breit, vmtl. kurz nach 1800 als Ersatz der ...	um 1800	H4/882-883 2001/06
Kloster Zinna, Kaltenhausen 08	Wohnhaus, Putzquaderung, 5 Achsen, Dach neu	um 1900	H4/866 2001/06
Kloster Zinna, Kaltenhausen 11-12	Wohnhaus, Reihenhäuser (Gutsarbeiter), Ziegelfass., Feldsteinsockel, ..	um 1900	H4/864-865 2001/06
Kloster Zinna, Klosterkirche	Klosterkirche, romanisch, Naturstein-(Feldstein)-Quadermauerwerk	um 1270	H4/887-888 2001/06
Kloster Zinna, Klosterkirche	Detail Natursteinfassade, Feldstein-Quadermauerwerk, meist Granit		H4/889-891 2001/06
Kloster Zinna, Klosterkirche	Detail Ziegelfassade		H4/892 2001/06
Kloster Zinna, Klosterstr.30	Tür mit sehr flachem Oberlicht (Historismus)	um 1880	H4/884 2001/06
Kloster Zinna, Klosterstr.36-34	Wohnhäuser, Reihenhäuser als halbe H. für Weber-Kolonisten, 3 A.		H4/886 2001/06
Kloster Zinna, Wallstr.18	Wohnhaus, Doppelhaus für Weber-Kolonisten, 4 A., große Tor-Tür ...	um 1780	H4/875-876 2001/06
Kloster Zinna, Wallstraße	Straßenbild mit Doppelhäusern für Weber-Kolonisten		H4/877 2001/06
Klosterfelde, Dorfstr.93-95	Wohnhaus, Doppelhaus, Fensterläden, Biber-Kronen		H2/384-385 1994/06
Kötzlin, Dorfstr.26	Wohnhaus, Ziegelfassade teilw. verändert, Ziegel-Feldstein-Sockel, ...	um 1910	H5/607-610 2001/10
Kötzlin, Dorfstr.26	Tür mit Oberlicht, dunkelgrün, in Ziegelfassade, Rolläden dunkelgrün	um 1900	H5/610 2001/10
Kraatz, Gut	Nebengebäude 1, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...	um 1900	H5/355-360 2001/10
Kraatz, Gut	Nebengebäude 2, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...	um 1900	H5/361 2001/10
Kraatz, Kirche	Dorfkirche, Neogotik, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik ...	1854	H5/371-376 2001/10
Krampfer, Dorfstr.30	Wohnhaus, Ziegelfassade, alte Fenster, Granit-Sockel	um 1905	H2/922-924 1994/10
Krampfer, Dorfstr.30-29	Wohnhäuser, Ziegelfassaden, Nr.29 mit Zwerchgiebel		H2/921 1994/10
Krampfer, Dorfstr.32	Wohnhaus Reko; Ziegelfassade, Fledermausgaube, Kreuzstockfenst. n		H2/925-931 1994/10
Krampfer, Dorfstr.37	Detail Ziegelfassade, alte Fenster		H2/919 1994/10
Krampfer, Dorfstr.38	Wohnhaus, Ziegelfassade, neue Fenster, Granit-Sockel		H2/916-918 1994/10
Krampfer, Dorfstr.40	Wohnhaus, Ziegelfassade, Zwerchgiebel, alte/neue Fenster		H2/912-915 1994/10
Krampfer, Dorfstraße	Straßenbild, Straßendorf mit erweitertem Straßenraum		H2/920 1994/10
Krampnitz, Kaserne	Wohnhäuser für NS-Offiziere (Heimatstil), Schleppgauben, Klappläden	1938	H4/519-522 2000/09
Kremmen, ...	Fenster (neues Holzfenster), Gründerzeit-Kopie, massiv		H2/711-715 1994/08
Kremmen, ...	Fenster (neues Holzfenster), Gründerzeit-Kopie, schlank		H2/716-717 1994/08

Kremmen, ...	Fenster (neues Holzfenster), Gründerzeit-Kopie, schlank		H2/718-722	1994/08
Kremmen, ...	Fenster (neues Holzfenster), Gründerzeit-Kopie, schlank		H2/723-726	1994/08
Kremmen, ...	Fenster, spätklassizistisch, gleich große Ober- und Unterfenster ...		H2/727-728	1994/08
Kriele, Am Weinberg	Wohnhaus, Neusiedler, Doppelmulden-Falzziegel	um	1948 H2/417-420	1994/07
Kriele, An der Kleinbahn	Wohnstallhaus (Bodenreform-Neubauernhaus), alte Hohlpfannen	um	1947 H2/107-111	1994/02
Kriele, An der Kleinbahn 02	Wohnhaus, Neusiedler, Dach-Detail, alte Flachpfanne	um	1948 H2/441	1994/07
Kriele, An der Kleinbahn 02-03	Wohnhaus, Neusiedler, alte Flachpfannen	um	1948 H2/439-440	1994/07
Kriele, An der Kleinbahn 13	Wohnhaus, Neusiedler, alte Hohlpfanne	um	1948 H2/442-444	1994/07
Kriele, Hauptstr./Dorfanger	Straßenbilder		H2/449-451	1994/07
Kriele, Hauptstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb, Fenster, Tür	um	1890 H2/131-133	1994/02
Kriele, Hauptstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb, Fenster, Tür	um	1890 H2/465-469	1994/07
Kriele, Hauptstr.07	Hof mit verfallenen Nebengebäuden		H2/470	1994/07
Kriele, Hauptstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb, Fenster, Tür	um	1890 H2/551-552	1994/08
Kriele, Hauptstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb, Fenster, Tür	um	1890 H3/118	1996/06
Kriele, Hauptstr.08 (Anger)	Nebengebäude, Dach-Detail, Biber-Kronen, Fassadengrün		H2/464	1994/07
Kriele, Hauptstr.09	Wohnhaus, Tür, Fenster (teils Umbau mit Verkleinerung)		H2/476-477	1994/07
Kriele, Hauptstr.09	Wohnhaus, neue Fenster (Rückbau), Tür, Blendfenster		H3/112-117	1996/06
Kriele, Hauptstr.10	Nebengebäude, Fachwerk, vorkragendes OG, verfallen		H2/478	1994/07
Kriele, Hauptstr.11	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Tür, Fenster	um	1820 H2/128-129	1994/02
Kriele, Hauptstr.11	Scheune, verfallen		H2/130	1994/02
Kriele, Hauptstr.11	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Tür, Fenster	um	1820 H2/458-463	1994/07
Kriele, Hauptstr.11	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen	1820	H2/547-549	1994/08
Kriele, Hauptstr.11	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Fenster	um	1820 H3/111	1996/06
Kriele, Hauptstr.15	Wohnhaus, Stuck, Tür, Fenster (echte und falsche Kämpfer)	um	1870 H2/471-475	1994/07
Kriele, Hauptstr.15	Wohnhaus, Umbau, neue Tür und Fenster, Giebel, Außendämmung		H3/106-110	1996/06
Kriele, Hauptstr.26	Wohnhaus Reko; Mittelflur, schwarz/weiß, Nebengebäude		H2/543-546	1994/08
Kriele, Hauptstr.36	Wohnhaus, Fenster, Tür, Biber-Kronen		H2/456-457	1994/07
Kriele, Hauptstr.37	Torpfeiler ohne Tor und Zaun		H2/455	1994/07
Kriele, Hauptstr.37	Torpfeiler ohne Tor und Zaun		H2/557	1994/08
Kriele, Hauptstr.38	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür	um	1890 H2/125-127	1994/02
Kriele, Hauptstr.38	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür, Zaunspfeiler	um	1890 H2/452-454	1994/07
Kriele, Hauptstr.38	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür	um	1890 H2/553-556	1994/08
Kriele, Hauptstr.38	Tür, Fenster, Nachbauten nach altem Vorbild		H3/100-102	1996/06
Kriele, Hauptstr.38	Nebengebäude, Umbau, Klinker, Schleppegauen, Biber-K.		H3/103-105	1996/06
Kriele, Hauptstr.41	Nebengebäude, neues Klinkermauerwerk mit Pfeiler/Fries		H3/096-097	1996/06
Kriele, Hauptstr.41	Toranlage, neue Klinkerpfeiler		H3/098-099	1996/06
Kriele, Hauptstr.44	Wohnhaus, Fachwerk (Ruine), Krüppelwalm, Biber-Kronen	um	1840 H2/112-124	1994/02
Kriele, Hauptstr.44	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-Kronen; Ruine	um	1840 H2/445-447	1994/07
Kriele, Hauptstr.44	Nebengebäude, Ziegelmauerwerk und Fachwerk, Biber-Kronen		H2/448	1994/07
Kriele, Hauptstr.44	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Biber-Kronen; Ruine	um	1840 H2/550	1994/08
Kriele, Hauptstraße	Ansicht von der Wiesenseite		H2/479	1994/07
Kriele, Mühlenberg 01	Nebengebäude, Holzschalung, Hohlpfannen		H2/406-408	1994/07
Kriele, Mühlenberg 08	Wohnhaus, Dach-Detail mit alter Hohlpfanne	um	1948 H2/415-416	1994/07
Kriele, Mühlenberg 09	Wohnhaus (im Umbau), Neusiedler, neue Reformpfanne	um	1948 H2/411-413	1994/07
Kriele, Mühlenberg 10	Wohnhaus, Neusiedler, KS-Fassade, alte Flachpfannen	um	1948 H2/409-410	1994/07
Kriele, Mühlenberg 11	Wohnhaus, Dach-Detail mit alter Reformpfanne	um	1948 H2/414	1994/07
Kriele, Straße nach Landin	Straßenbild (Allee), Feld mit Sonnenblumen		H2/404-405	1994/07
Kuhblank, Dorfplatz 6	Wohnhaus, Doppelhaus 10 A., Ziegelfassade., Ziegel-Feldstein-Sockel, Dum	1890	H5/719-721	2001/10
Kuhblank, Dorfstr. ...	Wohnhaus, Detail Ziegel-Stuck-Fassade mit abgeplatztem Stuck, ...	um	1900 H5/574	2001/10
Kuhblank, Dorfstr. ...	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, 10 A., Klappl., große stehende Gaube		H5/575	2001/10
Kunersdorf, Dammkrug	Wohnhaus, Mittelflur-Giebelvorlaube, Massivbau mit Giebelfachwerk, ...	1767	H2/704-705	1994/08
Landin, Dorfstr.20	Wohnhaus (Büdner), Fachwerk, Klappläden, Biber-Kronen		H3/118-122	1996/06
Langengrassau, Dorfstr.01	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, EG-Schwelle ausgetauscht und Sockel	um	1800 H5/874-878	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.17	Mauerwerk-Detail: Ziegel-Feldstein-Sockel mit feinen Aderfugen, ...		H5/872-873	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.19	Wohnhaus mit überdachter Tor-Durchfahrt, 5 A., Zwerchgiebel über ...	1907	H5/868-871	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.25	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 9 A., Zwerchgiebel ...	um	1910 H5/846-850	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.27	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 7 A., Zwerchgiebel ...	um	1910 H5/851-855	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.27	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel, EG Umnutzung zu Wohnraum mit ...	um	1890 H5/856-857	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.29	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 4 A., Zwerchgiebel ...	um	1900 H5/858-861	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.31	Wohnhaus mit überdachter Tor-Durchfahrt, Zwerchgiebel über Risalit, Zum	1910	H5/862	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.31u. 33	Wohnhäuser mit überdachter Tor-Durchfahrt, Zwerchgiebel-Risalit, ...	um	1910 H5/863	2001/10
Langengrassau, Dorfstr.34	Wohnhaus in Giebelstellung, Giebel massiv ersetzt, sonst Fachwerk; ε		H5/864	2001/10
Langengrassau, Dorfstraße	Straßenbilder mit Wohnhäusern ab Nr.19, viele Giebel, Zwerchgiebel ...		H5/865-867	2001/10
Langenreinsdorf, Hof Nr.?	Torhaus, Fachwerk		H/652	1980/10
Langenreinsdorf, Hof Nr.103	Wohnhäuser, Fachwerk, Dach und Giebel mit Asbestschindeln		H/654	1980/10
Langenreinsdorf, Hof Nr.34/40	Torhaus, Fachwerk	1660	H/648-651	1980/10
Lanz, Am Ring	Dorfanger (Rundling) mit Kirche		H5/564-565	2001/10
Lanz, Am Ring 05 (?)	Wohnhaus Reko, rote Ziegelfassade, 9 A., Zwerchgiebel über 3 A. ...	um	1890 H5/549-554	2001/10
Lanz, Am Ring 05 (?)	Tür mit Oberlicht, zweistufig dunkelrot (bordeaux) in Ziegelfassade	um	1890 H5/553	2001/10
Lanz, Am Ring 05-07	Wohnhäuser, Ziegelfassade rot und Ziegel-Stuck-Fassade gelb-weiß	um	1890 H5/555	2001/10
Lanz, Am Ring 07	Wohnhaus mit OG, 11 Achsen (!), Ziegel-Stuck-Fassade gelb/weiß, ...	um	1890 H5/556-557	2001/10
Lanz, Am Ring 07-08	Wohnhäuser mit OG, 11 und 10 A., Stuck-Fassaden, Schieferdach	um	1890 H5/561-562	2001/10
Lanz, Am Ring 07-10	Dorfanger mit Wohnhäusern		H5/563	2001/10
Lanz, Am Ring 08	Wohnhaus mit OG, 10 Achsen (!), gequaderte Stuck-Fassade gelb, ...	um	1890 H5/558-560	2001/10
Lanz, Am Ring 12	Wohnhaus mit OG, Doppelhaus, zus. 11 A., rote Ziegelfassade, ...	um	1900 H5/566-568	2001/10
Lanz, Am Ring 17	Wohnhaus mit OG, Doppelhaus, zus. 10 A., rote Ziegelfassade, ...	um	1900 H5/569-572	2001/10
Lanz, F.-L.-Jahn-Str.02	Wohnhaus Reko, halbes H., Ziegel-Fachwerk, 4 A., alte Biber K., ...	um	1840 H5/545-548	2001/10
Lanz, Jahnstraße	Straßenbild mit Nr.2, Ziegelfassaden, Lattenzaun		H5/544	2001/10
Leest, Eichholzweg 15	Wohnhaus, Drempel, gelb/weiß, Stuck ab, Fenster/Rolläden neu	um	1900 H4/408	2000/09
Leest, Potsdamer Str.03	Wohnhaus, Fischerkaten, Reetdach, Klapppläden (Baudenkmal)	um	1800 H4/411-413	2000/09

Leest, Potsdamer Str.05	Wohnhaus, hoher Drempel, Stuck ab, Risalit als Zwerchhaus, Fenster	um 1900	H4/416-417	2000/09
Leest, Potsdamer Str.08	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Eingang umgebaut, Schieferdach	um 1880	H4/415	2000/09
Leest, Potsdamer Str.09	Wohnhaus, Mansard-Krüppelwalmdach mit Zwerchgiebel vmtl.	um 1920	H4/419	2000/09
Leest, Potsdamer Str.17	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, 4 Achsen	um 1890	H4/422-423	2000/09
Leest, Potsdamer Str.24	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, übergiebelter Risalit, Schieferdach	um 1890	H4/414	2000/09
Leest, Potsdamer Str.25	Wohnhaus (urspr. Mittelflur ?), Krüppelwalmdach, Fachwerkscheune		H4/420-421	2000/09
Leest, Potsdamer Str.28	Wohnhaus, Fischerkaten, Reetdach (Baudenkmal)	um 1800	H4/409-410	2000/09
Leest, Potsdamer Straße	Straßenbild		H4/418	2000/09
Legde, Dorfstr.03	Wohnhaus Reko, Ziegelfassade, Mansard-Satteldach mit großem ...	um 1910	H5/661-664	2001/10
Legde, Dorfstr.03-05	Straßenbilder mit Kirchhofmauer u. Wohnhäusern, alles Ziegelfassad.		H5/659-660	2001/10
Legde, Dorfstr.05	Toranlage, kleine Ziegelpfeiler, Brettertor u. Brettertür dunkelgrün		H5/665	2001/10
Legde, Dorfstr.05	Wohnhaus mit alter Erweiterung, 11 A. (7+4), Ziegelfassade, Risalit ...	1883	H5/666-669	2001/10
Legde, Dorfstr.06	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, 5 A., Doppelstubenhaus, Krüppelwalm, E		H5/670-671	2001/10
Legde, Dorfstr.06-03	Straßenbilder mit Wohnhäusern, alles Ziegelfassaden		H5/672-677	2001/10
Legde, Dorfstr.06-08	Straßenbild mit Wohnhäusern, alles Ziegelfassaden		H5/678	2001/10
Legde, Dorfstr.07	Wohnhaus in Giebelstellung, Ziegelfassade, Segmentbogen-Fenster, ...	um 1880	H5/679	2001/10
Legde, Dorfstr.08	Wohnhaus, Doppelhaus mit Zwerchgiebel, Ziegel-Fachwerk, 8 A., ...		H5/680-681	2001/10
Legde, Dorfstr.09	Nebengebäude 1, Detail Ziegel-Ziergiebel mit kleiner Rosette	um 1880	H5/682-683	2001/10
Legde, Dorfstr.09	Nebengebäude 2, Detail Ziegel-Ziergiebel mit kleiner Rosette und ...		H5/684-685	2001/10
Legde, Dorfstr.09 (NG), 10 -12	Straßenbild mit Wohnhäusern, fast alles Ziegelfassaden		H5/686	2001/10
Legde, Dorfstr.10	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, 5 A., Doppelstubenhaus, alte Biber-K., ...		H5/687	2001/10
Legde, Dorfstr.12	Wohnhaus, Doppelhaus, 12 A., Ziegelfassade, Schieferdach, Drempel	um 1900	H5/688-693	2001/10
Legde, Dorfstr.46	Wohnhaus, Ziegelfassade, Zwerchgiebel, Krüppelwalm, neue Fenster (1938	H5/642-644	2001/10
Legde, Dorfstr.50	Wohnhaus, Details Ziegelfassade (Schmuckfries, Ziegel-Pfeiler von ...	1887	H5/645-647	2001/10
Legde, Dorfstr.51(Eckhaus)	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Eck-Eingang mit Türmchen, diverse f	1901	H5/650-653	2001/10
Legde, Dorfstr.51, Denkmal	Denkmal für Dietrich v. Quitzow (hier 1593 erschlagen) zwischen ...		H5/648-649	2001/10
Legde, Dorfstr.52	Wohnhaus, Ziegelfassade, 9 A., Lauben-Vorbau, Normalfenster und ...	um 1890	H5/655-657	2001/10
Legde, Dorfstraße	Straßenbilder mit Nr.51 und 52		H5/654-655	2001/10
Legde, Dorfstraße	Straßenbild mit Ziegel-Kirchhofmauer und Kriegerdenkmal		H5/658	2001/10
Lehnin, Hauptstr...	Dach mit Moos, Fenster, Läden		H3/015	1995/04
Lehnin, Hauptstr.22 (Altenhof)	Posthalterei, Kreuzstock-Fenster, Läden, Mansarddach/Biber/Gauben		H3/007-014	1995/04
Lehnin, Kloster	historische/neue Biber-Kronen/Biber-Doppel, histor./neue Gauben		H3/016-040	1995/04
Lehnin, Wohnhaus im Kloster	Fenster, Läden, Mansarddach, Biber-Doppel, Schleppgaube	um 1920	H3/034-035	1995/04
Lichterfelde, Eberswalder 54	Wohnhaus Reko; Drempel, Ziegel/Stuck, Fenster, Rolläden	um 1890	H3/964-967	1998/09
Lichterfelde, Eberswalder 56	Wohnhaus, schmaler Vorgarten mit Blumen, Hoftor		H3/968-969	1998/09
Lichterfelde, Eberswalder 58	Wohnhaus Reko; Drempel, Seiteneingang, Blendfenster	um 1900	H3/962	1998/09
Lichterfelde, Eberswalder 58	Wohnhaus Reko; Drempel, Zwerchgiebel, Ziegel/Stuck	um 1900	H3/963	1998/09
Lichterfelde, Eberswalder 59	Wohnhaus, Stuck einfarbig hell, Fenster, Tür, Dach neu	um 1890	H3/960-961	1998/09
Lichterfelde, Steinfurter Str.	Straßenbild, schmale Vorgärten, sehr breite Grünfläche		H3/970	1998/09
Liepe, Breite Str.	Gemeindeverwaltung, Giebel, Fenster, Ziegel-Ornamente		H2/426-428	1994/07
Liepe, Breite Str.	Wohnhaus, Dach-Detail, Biber-Kronen mit Frostsäden		H2/438	1994/07
Liepe, Breite Str..., Pfarrhaus	Wohnhaus, Ziegelfassade, Tür, Fenster, Giebel		H2/421-423	1994/07
Liepe, Breite Str...	Wohnhaus Reko; zu breite Gaube, Biber-Doppel, schlimm		H2/970-974	1995/03
Liepe, Breite Str.03	Wohnhaus, Umbau, große Fledermausgaube, Biber-Doppel		H2/424-425	1994/07
Liepe, Breite Str.07	Wohnhaus, Mansarddach, Biber-Kronen, Torpfeiler		H2/430-432	1994/07
Liepe, Breite Str.07-08	Wohnhäuser, Krüppelwalmdach und Mansarddach ohne Walm		H2/429	1994/07
Liepe, Breite Str.39	Wohnhaus Reko; neue Stuck-Laibungen weiß, Fassade blau, Fenster, rum	1870	H2/956-969	1995/03
Liepe, Breite Str.39	Wohnhaus Reko; blau/weiß, Blendfenster, Tor, Mauer		H3/735	1996/10
Liepe, Breite Straße	Straßenbilder mit Kopflinden (Kronenansatz zu niedrig)		H2/433-437	1994/07
Liepe, Breite Straße	Straßenbild mit Kopflinden (Kronenansatz zu niedrig)		H3/733-734	1996/10
Lieskau, Dorfstr.11	Wohnhaus, Ziegelfassade, 7 A. incl. Torhaus (Doppelstubenhaus ...	vum 1900	H4/914-915	2001/06
Lieskau, Dorfstr.28	Wohnhaus, Ziegelfassade, 5 A., Doppelstubenhaus, verändert ...	um 1880	H4/916-917	2001/06
Lieskau, Dorfstr.28	Tür mit Oberlicht (Sprossen) und Außenfutter	um 1880	H4/918	2001/06
Lieskau, Dorfstr.30	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, halbes H. von 3 A. mit Torhaus		H4/919	2001/06
Lieske, Dorfstr.22	Wohnhaus, Ziegelfassade, mit überdachter Tor-Durchfahrt zwischen ...	um 1910	H5/819-820	2001/10
Lieske, Dorfstr.29	Wohnhaus in Giebelstellung, Ziegelfassade, separates Nebengebäude ..um	1870	H5/825-827	2001/10
Lieske, Dorfstr.29 u. 30	Wohnhäuser in Giebelstellung, Ziegelfassade, Vierendeil- u. Dreiseithof		H5/821-824	2001/10
Lieske, Dorfstr.30	Wohnhaus in Giebelstellung, Giebel um 1900 als Ziegelfassade ersetzt, :		H5/828-829	2001/10
Lietzow, Gutshaus	Gutshaus, Mansarddach, Biber-Kronen, Dachgauben		H2/400-403	1994/07
Lietzow, Gutshaus	Gutshaus, Mansarddach, Biber-Kronen, Dachgauben		H2/502-503	1994/08
Linthe, Dorfstr.4	Wohnhaus mit OG, 6 A., Stuck teilw. entfernt, Eingang als Risalit mit ...	um 1900	H6 022-024	2002/04
Linthe, Dorfstr.4	Nebengebäude, Detail Ziegel-Ziergiebel mit "Rosette" (Oktogramm) ...	um 1900	H6 025	2002/04
Linum, Hauptstr.39	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck, Tür; Fenster teilweise verändert		H3/516-518	1996/08
Linum, Hauptstr.50	Nebengebäude, Ziegelmauerwerk verfallen; Storchennest		H3/515	1996/08
Lübars, Alt-Lübars 09	Wohnhaus, Drempel, Stuck einfarbig, Freitreppe, Zaun	1902	H2/298-300	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 09	Wohnhaus, Drempel, Stuck einfarbig, Freitreppe, Zaun	1902	H2/483	1994/08
Lübars, Alt-Lübars 10	Wohnhaus, 2-Familien-Kate, Biber-Kronen ohne Rinne, Klappläden ...	(1844	H2/294-297	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 10	Wohnhaus, 2-Familien-Kate, Biber-Kronen ohne Rinne, Klappläden ...	1844	H2/484-487	1994/08
Lübars, Alt-Lübars 15	Wohnhaus, Stuck weiß, Biber-K., liegende Rinne	Umbau 1884	H2/291-293	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 15	Wohnhaus, Stuck weiß, Biber-K., liegende Rinne	Umbau 1884	H2/488-491	1994/08
Lübars, Alt-Lübars 15	Wohnhaus, ..., Anbau nach hinten mit eigenem Dach		H2/491	1994/08
Lübars, Alt-Lübars 16	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster, Tür; Tor und Zaun (1904)	1882	H2/288-290	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 18	Fenster und Fensterläden (neu), gelbe Fassade		H2/287	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 20	Fenster mit neuen Klappläden (Lamellen), Biber-Kronen		H2/286	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 21	Fenster (neu), Fensterläden (alt)		H2/285	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 22	Wohnhaus (Hirtenhaus), Fenster, Klappläden, Reetdach	um 1800	H2/282-284	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 23	Wohnhaus-Detail: Fenster, Rolläden, Stuck gelb/weiß	1900	H2/281	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 26	Wohnhaus, Drempel, Stuck hell, Fenster, Tür, Biber-K.	1882	H2/277-280	1994/02
Lübars, Alt-Lübars 26	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb, Fenster, Tür, Biber	1882	H2/480-482	1994/08
Lübars, Anger/Alt-Lübars	Anger mit Kirche und Nebenstraße		H2/492-493	1994/08

Luckau, Markt 13	Wohnhaus mit OG, 4 A., seitliches Portal, Putz-Stuck-Prunkgiebel, ...	1699	H4/926	2001/06
Luckau, Markt 30	Wohnhaus mit OG, 3 A., seitliches Portal, Putz-Stuck-Prunkgiebel, ...	1718	H4/923-924	2001/06
Luckau, Markt 32	Wohnhaus mit OG, 4 A., seitliches Portal, Putz-Stuck-Prunkgiebel, ...	1695	H4/925	2001/06
Lüdersdorf (Barnim), Dorfstr.25	Wohnhaus Reko mit OG, Mittelflur-Giebelvorlaube, Fachwerk, ...	um 1780	H5/144-151	2001/09
Lüdersdorf (Barnim), Dorfstr.30	Wohnhaus Reko, glatt weiß, 5 A., Fledermausgaube, Biber-Kronen ...		H5/152-154	2001/09
Lüdersdorf (Barnim), Dorfstr.32	Nebengebäude (Scheune), Details Lehmstaken-Fachwerk unverputzt		H5/140-143	2001/09
Lüdersdorf (Barnim), Dorfstr.38	Nebengebäude (Scheune), Details Lehmstaken-Fachwerk unverputzt		H5/135-139	2001/09
Lüdersdorf (Barnim), Dorfstr.44	Wohnhaus mit OG, Mittelflur-Giebelvorlaube, Fachwerk, Brettergiebel,	um 1780	H5/118-134	2001/09
Lühsdorf, Dorfstr.07	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, 5 Achsen, OG und Giebel verbrettert ...	um 1800	H4/816	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.10	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Fachwerk, 4 A., EG-Traufwand massiv	eum 1800	H4/826-828	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.11	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Fachwerk, 4 Achsen, Biber-Kronen, ...	gum 1800	H4/817-821	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.11	Tür u. Klappläden dunkelgrün, Fachw. dunkelbraun, Ausfachg. weiß	um 1800	H4/822-824	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.11	Nebengebäude, Ziegelfassade		H4/825	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.14	Wohnhaus (ehem. Saal Gaststätte), Ziegel-Stuck-Fass., Fenster, Tür		H4/829-830	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.16	Hof mit Wohnhaus, Nebengeb. (Ziegel-Ziergiebel), großes Torhaus ...	um 1880	H4/831-833	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.16	Wohnhaus Reko mit OG, 6 A., weiße Stuck-Fass., Biber-K., Risalit, ...	um 1880	H4/834-837	2001/05
Lühsdorf, Dorfstr.16	Tür mit Oberlicht (feine Ecksprossen) dunkelgrün, Risalit, zwei kleine ...	um 1880	H4/838-839	2001/05
Malz, Dameswalder Weg	Wohnhäuser mit unterschiedlichen Dachformen		H3/506	1996/07
Malz, Dameswalder Weg 02-03	Wohnhäuser mit Satteldach und Walmdach (Nr.2)		H3/465	1996/07
Malz, Dameswalder Weg 03-05	Wohnhäuser mit Satteldach		H3/464	1996/07
Malz, Dameswalder Weg 04	Wohnhaus, Fenster verändert, Biber-K., Ortgang		H3/462-463	1996/07
Malz, Dameswalder Weg 05	Wohnhaus		H3/461	1996/07
Malz, Dameswalder Weg 22-24	Wohnhaus, Doppelhaus-Neubauten, stehende Gauben	1995	H3/457-460	1996/07
Malz, Dorfstr... (Gaststätte)	Gaststätte, blau/weiß, Drempel, stehende Gauben, Nebengebäude		H3/470-471	1996/07
Malz, Dorfstr.04	Wohnhaus, Fenster verändert, Klappläden		H3/488	1996/07
Malz, Dorfstr.06	Wohnhaus, blau/weiß, Tür, Fenster, Klappläden+Rolläden!		H3/491-492	1996/07
Malz, Dorfstr.06/08	Wohnhäuser mit Satteldach in gleicher Neigung		H3/490	1996/07
Malz, Dorfstr.06-12	Wohnhäuser mit Satteldach in gleicher Neigung		H3/489	1996/07
Malz, Dorfstr.07	Wohnhaus, Fassade verändert, Zaun, Hoftor		H3/486	1996/07
Malz, Dorfstr.08	Wohnhaus Reko; gelb, Tür, Klappläden, Dachfenster, Hofmauer		H3/493-496	1996/07
Malz, Dorfstr.11	Wohnhaus, Reformpfannen, Zwerchgiebel-Gaube		H3/484-485	1996/07
Malz, Dorfstr.12	Wohnhaus, Dachüberstand am Ort vergrößert		H3/497	1996/07
Malz, Dorfstr.12-06	Wohnhäuser mit Satteldach in gleicher Neigung		H3/479	1996/07
Malz, Dorfstr.13	Wohnhaus, Ziegel-Giebel, Ortgang		H3/483	1996/07
Malz, Dorfstr.14	Doppelmulden-Falzziegel, neue Deckung		H3/498	1996/07
Malz, Dorfstr.14-18	Wohnhäuser mit Satteldach in gleicher Neigung		H3/480-481	1996/07
Malz, Dorfstr.15	Wohnhaus, Doppelmulden-Fz., stehende Gauben		H3/482	1996/07
Malz, Dorfstr.17	Wohnhaus, Stuck gelb/weiß, Klappläden, Blendfenst., Nebengebäude		H3/473-477	1996/07
Malz, Dorfstr.18	Wohnhaus, neue Hohlpfannen schwarz-glasiert, Dachfenster		H3/499	1996/07
Malz, Dorfstr.18/20	Wohnhaus, Doppelhaus, ungleiche Dachdeckung		H3/500-501	1996/07
Malz, Dorfstr.20-12	Wohnhäuser mit Satteldach in gleicher Neigung		H3/478	1996/07
Malz, Dorfstr.22	Wohnhaus mit Nebengebäuden, alles gleiche Dachdeckung		H3/502	1996/07
Malz, Dorfstr.28	Wohnhaus, Drempel, Dachüberstand am Ort vergrößert (?)		H3/503	1996/07
Malz, Dorfstr.29	Wohnhaus, Ziegel-Giebel, Biber-K.		H3/472	1996/07
Malz, Dorfstr.39/37	Wohnhäuser mit Satteldach, mit/ohne Drempel		H3/469	1996/07
Malz, Dorfstr.42	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Blendfenstern		H3/468	1996/07
Malz, Dorfstr.43/45	Wohnhäuser mit Satteldach flach (Nr.43) und steil		H3/467	1996/07
Malz, Dorfstraße	Ansicht der Höfe von der Feldseite, Satteldächer		H3/466	1996/07
Malz, Dorfstraße, hinten	Wohnhäuser mit Satteldach in ungleicher Neigung		H3/504-505	1996/07
Malz, Gang 09	Wohnhaus		H3/487	1996/07
Märkisch Wilmersdorf, Anger	Dorfkirche auf dem Dorfanger		H5/263	2001/10
Märkisch Wilmersdorf, Dorfstr.04	Wohnhaus, Mittelflur (Ruine), Fachwerk verputzt, Drempel (Kniestock)	um 1820	H5/257-262	2001/10
Marwitz, ...	Ortsrand/Landschaft Südwest-Seite, Blick vom Seeweg aus		H3/312-315	1996/07
Marwitz, ...	Ortsrand/Landschaft Nordwest-Seite		H3/572-594	1996/09
Marwitz, ...	Ortsrand Nordost-Seite		H3/595	1996/09
Marwitz, ...	Ortsrand Nordost-Seite, Feldseite Siedlung Lindenstraße		H3/598-599	1996/09
Marwitz, ...	Ortsrand Nordwest-Seite		H3/600	1996/09
Marwitz, ...	Ortsrand West-Seite		H3/601	1996/09
Marwitz, ...	Ortsrand Süd-Seite		H3/636-638	1996/09
Marwitz, Anger	Anger mit Gehöft und Kirche		H3/327-328	1996/07
Marwitz, Anger	Linden (2-reihig) an der Breiten Straße		H3/356	1996/07
Marwitz, Anger	Umfeld ehem.LPG-Anlage, mit Haus 9 (Mittelflur, Ruine)		H3/619-626	1996/09
Marwitz, Anger (Kindergarten)	Ziegelfassade, Tür, Fenster		H3/357	1996/07
Marwitz, Anger, ehem. Küsterhaus	Wohnhaus, Fachwerk verputzt, Brettergiebel, Klappläden	urspr. um 1740	H3/602-605	1996/09
Marwitz, Anger, Kirche	Kirche, Putzbau gelb/weiß, quadratischer Turm	1767	H3/606-608	1996/09
Marwitz, Anger, Kirche	Kirche auf dem Anger, Wirkung von verschiedenen Seiten		H3/609-615	1996/09
Marwitz, Anger/Breite Str.	Anger mit Weg und Nebenstraße (Breite Str.)		H3/616-617	1996/09
Marwitz, Anger/Breite Str.	Baumreihe an der Breiten Straße		H3/618	1996/09
Marwitz, Bärenklauer Weg	ehemalige LPG-Anlagen (Leerstand)		H3/596-597	1996/09
Marwitz, Bärenklauer Weg ..	Wohnhaus, Fertighaus mit Krüppelwalm, Ansicht Feldseite		H3/593	1996/09
Marwitz, Bärenklauer Weg 13	Wohnhaus, alte Fenster/Rolläden, alte Tür		H3/365-368	1996/07
Marwitz, Bötzower Straße	Straßenbild mit Landschaft, Blick auf Marwitz von Süd		H3/309-311	1996/07
Marwitz, Breite Str.01	Wohnhaus Reko mit OG, Stuck/gelb, neue Fenster		H3/628-630	1996/09
Marwitz, Breite Str.03	Wohnhaus, Fenster verändert/umgebaut, alte Tür, Dach mit Moos		H3/351-355	1996/07
Marwitz, Breite Str.03-05	Wohnhäuser, nur EG (Nr.3), mit OG (Nr.4-5)		H3/349	1996/07
Marwitz, Breite Str.04-05	Wohnhäuser mit OG, Stuck, Fenster, Brandgiebel		H3/350	1996/07
Marwitz, Breite Str.07	Wohnhaus, Drempel, gelb; (Umbau 30er Jahre ?)		H3/294-296	1996/07
Marwitz, Breite Str.09	Wohnhaus, Mittelflur, ausgebrannt/Ruine, Fenster, Tür		H3/280-285	1996/07
Marwitz, Breite Str.09	Wohnhaus, Mittelflur, ausgebrannt/Ruine		H3/624	1996/09
Marwitz, Breite Str.10	Wohnhaus, Mittelflur, verändert		H3/348	1996/07

Marwitz, Breite Str.11	Wohnhaus, Mittelflur, verändert		H3/346-347	1996/07
Marwitz, Breite Str.14	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Klinker-Giebel, Blendfenster		H3/338-345	1996/07
Marwitz, Breite Str.14	Wohnhaus, Tür, Fenster, Eisenzaun; Nebengebäude zum Hof		H3/338-345	1996/07
Marwitz, Breite Str.15	Wohnhaus, Drempel, Fassade verändert, Tor, Eisenzaun		H3/334-337	1996/07
Marwitz, Breite Str.16	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Stuck, Blendfenster		H3/332-333	1996/07
Marwitz, Breite Str.17	Wohnhaus Reko; Mittelflur, gelb/weiß		H3/330-331	1996/07
Marwitz, Breite Str.18	Wohnhaus, Drempel, Fassade neu/verändert; Baubetrieb		H3/329	1996/07
Marwitz, Breite Str.20, Pfarrhaus	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Fenster, Ziegelfassade		H3/272-276	1996/07
Marwitz, Breite Str.21	Wohnhaus, Drempel, verändert		H3/326	1996/07
Marwitz, Breite Str.22	Wohnhaus, Mittelflur, Jugendstil-Tür		H3/252-257	1996/07
Marwitz, Breite Str.24	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck, Fenster, Tür		H2/193-194	1994/02
Marwitz, Breite Str.24	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck, Fenster, Tür, Tor/Pfeiler		H3/320-325	1996/07
Marwitz, Breite Str.35	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster, Tür		H2/191-192	1994/02
Marwitz, Breite Str.35	Wohnhaus, Drempel, Stuck, neue Fenster, alte Tür		H3/358-363	1996/07
Marwitz, Breite Str.38	Wohnhaus, Drempel, neue Fenster/Tür/Flachpfannen		H3/249-251	1996/07
Marwitz, Breite Str.40	Wohnhaus, neue Dachdeckung mit Glasur schwarz-glänzend		H3/258-259	1996/07
Marwitz, Breite Str.44	Wohnhaus, Mansard-Walmdach, Zwerchgiebel, Doppelmulden-Fz.	um 1925	H3/270-271	1996/07
Marwitz, Breite Str.46	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Erker, Anbau	um 1930	H3/268-269	1996/07
Marwitz, Breite Str.47	Wohnhaus, Asbestdach; Nebengebäude Fachwerk/Biber-K.		H3/266-267	1996/07
Marwitz, Breite Str.48/49	Wohnhäuser, ursprünglich gleich, mit und ohne Stuck	um 1900	H3/265	1996/07
Marwitz, Breite Str.49	Wohnhaus, Stuck, Klinker-Giebel, Tür, Fenster, Rolläden	um 1900	H3/261-264	1996/07
Marwitz, Breite Str.50	Wohnhaus, Mittelflur, Fenster verändert, Dach/Ortgang neu		H3/260	1996/07
Marwitz, Breite Str.52	Wohnhaus, weiß, neue Fenster		H3/277	1996/07
Marwitz, Breite Str.54	Nebengebäude, Ziegel-Ziermauerwerk		H3/278-279	1996/07
Marwitz, Breite Str.57	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster mit Messingsprossen		H3/286	1996/07
Marwitz, Breite Str.57	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster mit Messingsprossen		H3/627	1996/09
Marwitz, Breite Str.58	Hofmauer		H2/187-190	1994/02
Marwitz, Breite Str.58	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, neue Fenster und Rolläden		H3/287-289	1996/07
Marwitz, Breite Str.58	Hofanlage mit Tor, Pfeiler und Mauer, Ziegel-Ziermauerwerk		H3/290-293	1996/07
Marwitz, Breite Str.60	Wohnhaus, Drempel, Fenster; Fassade verändert		H3/297	1996/07
Marwitz, Breite Str.61	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster; Fassade verändert		H3/298-301	1996/07
Marwitz, Breite Str.63/64	Wohnhaus, Doppelhaus, unterschiedliche Dachdeckung, Fenster, Tür		H2/183-186	1994/02
Marwitz, Breite Str.63/64	Wohnhaus, Doppelhaus, verschiedene Dachdeckung		H3/302-303	1996/07
Marwitz, Breite Str.70	Wohnhaus, Drempel, verändert; Dach und Ortgang neu		H3/364	1996/07
Marwitz, Friedhof	Friedhof mit Baumreihe und Totenhaus		H3/631-633	1996/09
Marwitz, Friedhofstraße	Ortsrand Südwest-Seite mit Friedhofstraße		H3/634-635	1996/09
Marwitz, Lindenstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck, neue Fenster, Rolläden, Eisenzaun		H3/304-306	1996/07
Marwitz, Lindenstr.10	Wohnhaus mit OG, Stuck, alte Fenster, Rolläden		H3/307-308	1996/07
Marzahne, Hauptstr.35	Wohnhaus, Tür, Fenster, Klappläden	um 1860	H3/646-647	1996/10
Menz, Kirchstr.02	Fenster mit 2 Sprossen und Klappläden		H3/451	1996/07
Menz, Lindenstr.10	Wohnhaus, Doppelhaus, Fachwerk, Fenster, Brettergiebel; nach ...	um 1806	H3/452-453	1996/07
Menz, Lindenstr.11	Wohnhaus, Tür, Fenster, Fachwerk-Nebengebäude		H3/454-456	1996/07
Metzelthin, Dorfstr.10	Wohnhaus Reko, Fachwerk, 5 A., Biber-K., runde Ziegel-Torfeiler		H5/577	2001/10
Metzelthin, Dorfstr.10	Torfeiler (rund) und Hofmauer aus Ziegelmauerwerk; Brettertor, ...		H5/578	2001/10
Metzelthin, Kirche	Dorfkirche, kleiner Feldsteinbau, Biber-D., verbretterter Turmaufsatz ...	um 1250	H5/579-581	2001/10
Missen, Hauptstr.11a	Wohnhaus, Fachwerk, 4 A., Doppelstubenhaus (links nur 1 Fenster), ...	um 1800	H5/936-940	2001/10
Missen, Hauptstraße	Dorfkirche, Neogotik, Ziegelfassade, spitzer Turm mit Schieferdach		H5/941	2001/10
Mittelnkirchen, Ort	Deichweg mit Kanal ("Wettern")		M2/058	2001/07
Mittelnkirchen, Ort 05	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Stuck-Fassade, 5 Achsen, EG-Fenster ...	1910	M2/057	2001/07
Mittelnkirchen, Ort 09	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, ...		M2/056	2001/07
Mittelnkirchen, Ort 09, 10, 11 (rechts)	Wohnhäuser, teils Ziegel-Fachwerk weiß, teils massiv, Reetdach		M2/052	2001/07
Mittelnkirchen, Ort 11	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk weiß, Reetdach, 5 Achsen ...		M2/053-055	2001/07
Mittenwalde b.Templin, Gut	Nebengebäude 1, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, gezwickelt und ...		H5/410	2001/10
Mittenwalde b.Templin, Gut	Nebengebäude 2 und 3 (Ruinen), Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in ...	um 1900	H5/411-412	2001/10
Mittenwalde b.Templin, Gut	Nebengebäude 2 (Ruine), Ziegel-Feldstein-Mauerw. in Zwickeltechnik, "	um 1900	H5/413-418	2001/10
Mittenwalde b.Templin, Gut	Nebengebäude 3 (Ruine), Ziegel-Feldstein-Mauerw. in Zwickeltechnik, "	um 1900	H5/419-420	2001/10
Mödlich, Elbdeich .. (?)	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Dach mit Wellplatten, ...		H5/530	2001/10
Mödlich, Elbdeich .. (?)	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach, Wohnteil mit ...	um 1800	H5/532-534	2001/10
Mödlich, Elbdeich 09	Nebengebäude (Scheune), Lehmstaken-Fachwerk, Krüppelwalm, ...	um 1800	H5/520-522	2001/10
Mödlich, Elbdeich 11 (?)	Wohnhaus, Querdielenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach, teils mit ...		H5/531	2001/10
Mödlich, Elbdeich 12	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach (teils Wellplatten),	1792	H5/523-529	2001/10
Mödlich, Elbdeich 14	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach, Dielseite tiefer	Kum 1800	H5/535-541	2001/10
Mödlich, Elbdeich 17	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel- u. Lehmfachwerk, Reetdach, tiefer ...	um 1800	H5/518-519	2001/10
Mödlich, Lenzener Str.05	Wohnhaus, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach, Krüppelwalm, ...	um 1800	H5/542-543	2001/10
Moor, Prignitzstr.2	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, 7 Achsen, Biber-K., Klappläden, Tür mit	um 1820	H5/471-474	2001/10
Moor, Prignitzstr.2	Dach-Detail: alte Biber-Kronen-Deckung mit Moos (schöne Aufnahme)		H5/474	2001/10
Moor, Prignitzstr.3	Detail Ziegelwand mit Maueranker (Deckenanker) in Lilienform		H5/475	2001/10
Moor, Prignitzstr.4	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Ziegel-Stuck-Fassade, 9 Achsen, ...	1912	H5/476-479	2001/10
Möthlow, Hauptstr.21 u.18	Wohnhäuser, gleichgeneigte Satteldächer, Biber-Kronen	um 1860	H3/639-640	1996/10
Nattwerder	Straßenbild mit Nr.2, 3, 4 (und 5 am Ende, nicht mehr zu sehen)		H4/431	2000/09
Nattwerder, Kirche	Kirche, Gesamtansicht (nach Brand 1867 wieder aufgebaut)	1690	H4/424	2000/09
Nattwerder, Nr.01 B	Wohnhaus, Eingang zu Fenster umgebaut, Klappläden	um 1870	H4/440	2000/09
Nattwerder, Nr.02	Wohnhaus, Drempel, Stuck teilweise, Treppe mit begrünter Vorlaube		H4/430	2000/09
Nattwerder, Nr.02 und 03	Wohnhäuser, Drempel, teilweise noch Stuck, Schieferdach		H4/425	2000/09
Nattwerder, Nr.02, 03 und 04 (teilw.)	Wohnhäuser, Drempel, teilweise noch Stuck		H4/427	2000/09
Nattwerder, Nr.03	Wohnhaus, Drempel, Stuck teilweise, Tür, Fenster, Treppenvorbau	um 1890	H4/428-429	2000/09
Nattwerder, Nr.04	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Klappläden, begrünte Vorlaube	um 1890	H4/426	2000/09
Nattwerder, Nr.06 (ehem. Pfarrhaus)	Wohnhaus, Fachwerkgiebel, Krüppelwalm, Biber-Kronen	urspr. um 1760	H4/432-435	2000/09
Nattwerder, Nr.06 (ehem. Pfarrhaus)	Wohnhaus; 2 Fledermausgauben, Fenster u. Tür nicht original (!)		H4/436-439	2000/09
Nauen, (außerhalb)	Wohnhaus, Fledermausgaube mit 2 Fenstern, Biber-Kronen		H2/141	1994/02

Nauen, ...	Wohnhaus blau/gelb, Fledermausgauben		H2/137-138	1994/02
Nauen, ...	Wohnhaus, Fenster	um	1935	H2/139-140 1994/02
Nauen, Fontaneweg 01	Nebengebäude, Zollinger-Dach (Bohlenbinder ?), Biber-Kronen			H2/134-136 1994/02
Nauen, Forsthaus bei Nauen	Wohnhaus, Erker, Krüppelwalm, Fachwerk, Biber-Kronen	um	1900	H2/398-399 1994/07
Nennhausen, Dorfstr.01	Wohnhaus, Drempel, Ziegel/Stuck-Fassade, Tür, Fenster	um	1890	H3/702-705 1996/10
Nennhausen, Dorfstr.01-02	Wohnhäuser, Drempel, mit/ohne Stuck im Vergleich	um	1890	H3/701 1996/10
Nennhausen, Dorfstr.02	Wohnhaus, Drempel, Fassade und Fenster verändert; Hoftor	um	1890	H3/706-707 1996/10
Nennhausen, Dorfstr.03	Wohnhaus, Drempel, Fassade verändert; Hoftor, Nebengebäude	um	1890	H3/708-710 1996/10
Nennhausen, Dorfstr.05	Wohnhaus, Zwerchgiebel, Klappläden, Frankf.Pfanne			H3/711 1996/10
Nennhausen, Dorfstr.17	Wohnhaus, Drempel, Fassade veränd., Tür, Fenster neu			H3/699-700 1996/10
Nennhausen, Dorfstr.32	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-K., Fenster verändert			H3/712-713 1996/10
Nennhausen, Fouqué-Platz ..	Wohnhaus, Fachwerk, neue Fenster und Tür			H3/698 1996/10
Neu Fahrland, Am Kirchberg 03	Wohnhaus (Heimatstil), Biber-Doppeld., stehende Gaube, Klappläden	um	1935	H4/533-534 2000/09
Neu Fahrland, Am Kirchberg 06	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, Schieferdach, 4 Achsen			H4/532 2000/09
Neu Fahrland, Am Lehnitzsee 04	Wohnhaus, Mansarddach, Biber-Kronen, Sprossenfenster	um	1910	H4/523 2000/09
Neu Fahrland, Am Wiesenrand ...	Wohnhaus, Ziegelfassade, Biber-K. (historisches Fährmannshaus ?)			H4/526 2000/09
Neu Fahrland, Am Wiesenrand 02	Wohnhaus mit OG, Drempel, Krüppelwalm, Zwerchgiebel	um	1910	H4/525 2000/09
Neu Fahrland, Am Wiesenrand 10	Wohnhaus (jetzt Laden), Biber-K., große Walmgaube vmtl. später			H4/524 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.02	Wohnhaus (Heimatstil), Hohlpfannen, Klappläden für Fenster u. Tür	um	1940	H4/529-531 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.16	Wohnhaus, 3-teilige Fenster (Siedlerhaus)	um	1930	H4/542 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.68	Wohnhaus (Heimatstil), Biber-D. roter Anstrich, Fledermausgaube, ...	um	1940	H4/541 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.69	Wohnhaus (Heimatstil), Dach neu, Klappläden	um	1940	H4/540 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.71	Wohnhaus (Heimatstil), Biber-D., Fledermausgaube, Türgewände ...	um	1940	H4/539 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.73	Wohnhaus (Heimatstil), Dach neu, Klappläden, Sprossenfenster	um	1940	H4/536 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.74	Wohnhaus (Heimatstil), Dach u. Fledermausgaube neu, Klappläden ...	um	1940	H4/537-538 2000/09
Neu Fahrland, Ringstr.80	Wohnhaus (Heimatstil), Biber-K., Fledermausgaube, Fassadengrün	um	1940	H4/527-528 2000/09
Neu Fahrland, Zum weißen See 15	Wohnhaus mit OG, sehr hohes spitzes Dach	um	1910	H4/535 2000/09
Neu Geltow, Chausseestr.04	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, 5 Fensterachsen	um	1890	H4/290 2000/09
Neu Geltow, Chausseestr.13	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, 4 Fensterachsen	um	1900	H4/287-288 2000/09
Neu Geltow, Chausseestr.15	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, 4 Fensterachsen	um	1900	H4/289 2000/09
Neu Geltow, Chausseestr.19	Wohnhaus, Drempel, Risalit, Stuck entfernt, kein Vordereingang, vmtl.	um	1910	H4/285 2000/09
Neu Geltow, Chausseestr.21	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, Tür umgebaut, Fenster,	um	1880	H4/281-284 2000/09
Neu Geltow, Chausseestr.24	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fass., Fenster, Rolladen, 4 Achsen	um	1900	H4/278-280 2000/09
Neu Geltow, Chausseestraße	Straßenbild mit Nr.19 und 21			H4/286 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr....	Wohnhaus, Krüppelwalm, neue Biber-Kronen, Fenster verändert	um	1860	H4/252 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.04	Wohnhaus, Biber-Kronen, Tür und Fenster umgebaut	vmtl. um	1870	H4/277 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.08	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß-gelb, stehende Gaube unpassend	um	1880	H4/274-276 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.12	Wohnhaus, Biber-Kronen, Tür umgebaut (?), Klappläden	vmtl. um	1870	H4/272-273 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.23	Wohnhaus, Doppelhaus, Zwerchgiebel, Fenster, Klappläden	um	1930	H4/270 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.27	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, 2 Achsen	um	1890	H4/269 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.29	Wohnhaus, halbes H., Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, 3 Achsen	um	1900	H4/267-268 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.35	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-K., Tür verändert, Klappläden grün	um	1860	H4/266 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.53	Wohnhaus, Tür und Fenster verändert	vmtl. um	1860	H4/253 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.54	Wohnhaus mit OG, Zeltdach, dreigeteilte Fenster	um	1930	H4/254 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.63	Wohnhaus, halbes H., Klappläden, Fassadengrün			H4/256 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.64	Wohnhaus, Biber-Kronen, Tür und Fenster verändert			H4/255 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.68	Wohnhaus, halbes H., Drempel, ehemals Schieferdach (jetzt Pappe)	sum	1900	H4/257 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.69	Wohnhaus, breites Zwerchhaus (Risalit), Fenster			H4/258-259 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.72	Wohnhaus Reko, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade gelb, Fenster	um	1890	H4/262-264 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.74	Tür mit Oberlicht, Fenster, Klappläden weiß-braun			H4/265 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.76	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade rot-gelb, Stuck verändert	um	1890	H4/261 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.83	Fassadendetail: Drempel, Stuck, Fenster, Rolladen	um	1880	H4/271 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.84	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, Risalit, Krüppelwalm	um	1900	H4/260 2000/09
Neu Geltow, Hauffstr.92	Wohnhaus (preuß.Chauseehaus), Krüppelwalm, Biber-K., Klappläd.	um	1840	H4/292-295 2000/09
Neu Geltow, Meiereistr.43	Wohnhaus, Doppelhaus (2 halbe H.), Dach unterschiedl., Klappläden			H4/296 2000/09
Neu Geltow, Meiereistraße	Straßenbild			H4/297 2000/09
Neu Geltow, Vogelweg 07	Wohnhaus, halbes Haus, Drempel, Stuck, Klappläden	um	1890	H4/291 2000/09
Neu Töplitz, Göttiner Weg 01	Wohnhaus, Zwerchgiebel	um	1930	H4/375 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.01	Wohnhaus, Doppelhaus f. Landarbeiter, Fachwerkgiebel, (Heimatstil)			1938 H4/383 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.05	Wohnhaus, Doppelhaus f. Landarbeiter, Fachwerkgiebel, (Heimatstil)			1938 H4/384 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.07	Wohnhaus, Doppelhaus f. Landarbeiter, Fachwerkgiebel, (Heimatstil)			1938 H4/385-386 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.11	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, Vorbau (Laube), Tür	um	1900	H4/381-382 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.13	Wohnhaus, Biber-K., große stehende Gaube/Dachhaus, (Heimatstil ?)	um	1935	H4/379-380 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.17	Wohnhaus, Vierseithof, Ziegel-Torpfeiler mit Zierkopf, Baum	um	1880	H4/366-372 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.17	Nebengebäude mit Ziegelfassade, Ziergiebel mit Arkadenfenstern	um	1880	H4/368-369 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.18	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt			H4/374 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstr.19	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, Fenster, Tür zurückgesetzt	um	1900	H4/376-378 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstraße	Straßenbild mit Vierseithof Nr.17 und großen alten Hausbäumen			H4/364-365 2000/09
Neu Töplitz, Weinbergstraße	Straßenbild mit Vierseithof Nr.18			H4/373 2000/09
Neubarnim, Dorfstr.115/116	Wohnhaus, Fachwerk, Doppelhaus (2 halbe H.); Nr.115 Fachwerk ...	Rum	1800	H4/779-781 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.21	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, 5 A., Ziegel-Torpfeiler, schlechter ...	um	1780	H4/775-777 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.31	Wohnhaus, Fachwerk, 5 A., Doppelstubenhaus, Kreuzstockfenster ...	uum	1800	H4/769-771 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.37	Wohnhaus Reko, Ziegelfachwerk, 7 A., Krüppelw., Biber-D., liegende	F		H4/758-759 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.37	Tür (großes Oberlicht zweiflügelig, zu öffnen), Kreuzstockfenster, ...	K		H4/760-761 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.39	Wohnhaus Reko, Fachwerk, 7 A., Kreuzstockfenster, 1 Giebel massiv	ε		H4/764-765 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.52	Wohnhaus, Fachwerk, 6 A., Tür und Klappläden grün, ...	ε		H4/766-767 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.63	Wohnhaus, Fachwerk, 7 A., offene Vorlaube, Fenster, Klappläden, ...	G		H4/762-763 2001/05
Neubarnim, Dorfstr.85	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfass., Schieferdach, 5 A., Seiteneingang	uum	1900	H4/772-774 2001/05
Neubarnim, Dorfstraße	Straßenbild, erweitertes Kolonisten-Straßendorf, alter Baumbestand ..	e		H4/768 2001/05
Neubarnim, Dorfstraße	Straßenbild, erweitertes Kolonisten-Straßendorf, alter Baumbestand ..	e		H4/778 2001/05

Neu-Bochow, Lehniner Chaussee 6	Wohnhaus, Drempel, gelbe Klinker, neue Fenster und Biber	um 1900	H2/895-898	1994/10
Neuendorf (OT Lübben), Dorfstr.9	Wohnhaus (ehem. Kirche ?), Ziegelfassade, Zwerchgiebel, Drempel, ...		H5/838-839	2001/10
Neuendorf b.Brück, Dorfstr.10	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fass. gelb, 7 A., glasierte Doppelmulden-Fz.	um 1900	H4/649-650	2001/05
Neuendorf b.Brück, Dorfstr.12	Wohnhaus, Ziegelfassade zweifarbig rot, 7 A., Tür mit Oberlicht weiß	um 1900	H4/646-648	2001/05
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus, Reihenhäuser, Weberkolonie 1774-76		H2/507	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus, Reihenhäuser, Fenster, Klappläden, Dachdeckung		H2/507-518	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: neue Reformpfanne und alter Betonstein		H2/519-521	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus, Reihenhäuser, Dachdeckung, Dachanschlüsse		H2/519-532	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: neue Doppelmulden-Fz. und alter Betonstein		H2/522-524	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: alte Reformpfanne und neuer Betonstein		H2/525-526	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: neue Biber-Doppel mit Ortgang		H2/527	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: neuer Betonstein (Frankf.Pf.) mit Ortgang		H2/528	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: neuer Betonstein und alter mit Anstrich		H2/529	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: alter Falzziegel und alter Betonstein		H2/530	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: alter Falzziegel/Anstrich und Betonstein		H2/531	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus-Dach: alte Biber-Kronen und alter Betonstein		H2/532	1994/08
Neu-Friedrichsdorf	Wohnhaus, Reihenhäuser, neue Fenster mit Rolläden		H2/533	1994/08
Neugrube Nr.01	Wohnhaus, ehem. Kolonistenhaus, breite Tür zu Fenster umgebaut ...	um 1840	H4/552	2000/09
Neugrube Nr.01/02	Wohnhäuser, ehem. Kolonisten-Doppelhaus, Tür/Fenster verändert	um 1840	H4/551	2000/09
Neugrube Nr.07/08 (alt: 31/32)	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Ersatzbau für Kolonisten-Doppelhaus	um 1890	H4/548-549	2000/09
Neugrube Nr.07/08 (alt: 31/32)	Wohnhaus, ehem. Kolonisten-Doppelhaus, Tür/Fenster verändert	um 1840	H4/548-549	2000/09
Neugrube Nr.30 (alt)	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Ersatzbau f. Kolonistenh., 4 Achsen	um 1890	H4/550	2000/09
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee	Wohngebäude Reko. zum Schloß, Krüppelwalm, Fledermausgauben,	um 1821	H4/696-699	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 16	Wohnhaus, Mittelflur, 5 A., Feldsteinsockel, Stuck, Fenster, Tür grün,	n	H4/692-694	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 21	Wohnhaus, Mittelrisalit, 7 A., Krüppelwalm, Ecken mit Putzquaderung,	F	H4/695	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 26	Wohnhaus, Mittelrisalit, 7 A., Krüppelwalm, Biber-D., Blendfenster, ...	F	H4/690-691	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 51	Wohnhaus, Mittelflur, 4 A., Stuck teilw., Klappläden, Tür, Leerstand ...	(H4/701-702	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 58	Wohnhaus, 5 A., Feldsteinsockel, Tür, teilw. noch alte Winterfenster	(H4/703-705	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 64	Wohnhaus, Mittelflur, 4 A., gestaltete Hofmauer u. Nebengebäude ...	z	H4/714-716	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 64	Nebengebäude und Hofmauer aus Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in ...	z	H4/717-725	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 77	Wohnhaus, Mittelflur, 4 A., Klappläden (nach Typenentwurf von ...	z	H4/712-713	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 82	Wohnhaus, Mittelflur, 3 A. (nach Typenentwurf Schinkel um 1801 ?)	z	H4/709-711	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 86	Wohnhaus, 5 A., Risalit, Stuck, Ziegel-Feldstein-Sockel, Tür ...	z	H4/706-708	2001/05
Neuhardenberg, Karl-Marx-Allee 97	Wohnhaus Reko, halbes H., Fachwerk, Klappläden, Biber-Doppel, ...	um 1870	H4/700	2001/05
Neulietzegöricke, Anger	Anger mit Kirche; neue Betonpflasterstraße / Fußweg von 1993		H2/630-631	1994/08
Neulietzegöricke, Anger	Anger mit Wiese, Straße, Gehweg und Beton-Pflaster neu 1993 ...		H2/641-644	1994/08
Neulietzegöricke, Anger	Anger mit Wohnhaus und Wiese		H2/645-647	1994/08
Neulietzegöricke, Anger	Anger mit Pflasterstraße und Fußweg (1993 neu)		H2/658	1994/08
Neulietzegöricke, Anger	Dorfanger mit Bauerngärten und Hecken (428.1)		H6 428	2005/06
Neulietzegöricke, Anger	Dorfplatz mit Fachwerkhäusern im Verfall		H6 437-439	2005/06
Neulietzegöricke, Anger	Dorfstraße mit Betonpflaster		H6 440	2005/06
Neulietzegöricke, Anger ..	Wohnhaus, Fachwerk, alte Kreuzstock-Fenster mit Klappläden		H2/606-607	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Wohnhaus, Fachwerk, neue Biber-Kronen mit Ortgangziegel		H2/608-610	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Wohnhaus, Fachwerk, neue Holzfenster mit Scheinsprossen		H2/617	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Wohnhäuser, Fachwerk, Krüppelwalm, Fenster, Klappläden		H2/618-621	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Anger mit Spielwiese, Pflasterstraße, Wohnhaus mit Taubenhaus		H2/622-624	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegelfassade, Fenster, Klappläden		H2/625-626	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	neue Holzfenster mit Kämpfer und Sprossen		H2/627	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Anger mit Wohnhaus, Fenster/Klappläden		H2/628-629	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ..	Wohnhaus, Fachwerk, Tür, Fenster, Klappläden		H2/639-640	1994/08
Neulietzegöricke, Anger ...	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegelfassade, Klappläden; Anger mit Hecken		H6 441	2005/06
Neulietzegöricke, Anger ...	Fachwerk Reko, Detail Ziegelausfachung (von Hof Nr.81 ?)		H6 444	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 31	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Fenster, Blendfenster	1895	H2/632-638	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 31	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Blendfenster, alte Betondachsteine	1895	H6 433	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 32 (?)	Wohnhaus Reko, Drempel, Stuck, Fenster, Blendfenster, ...	um 1900	H6 429-432	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 38/39	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Fenster, Tür, Klappläden		H2/648-657	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 38/39	Wohnhäuser, Fachwerk, Krüppelwalm, Betondachsteine und Biber-K.		H6 407-409	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 41	Wohnhaus, Fachwerk, verfallen, Putz Ziegel-Ausfachung abgeplatzt, ...	um 1800	H6 405-406	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 43	Bienenhaus Reko auf Anger, Fachwerk, Walmdach, Biber-Doppel ...		H6 401-404	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 60	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Tür, Kreuzstock-Fenster, Biber-K.	um 1780	H2/597-600	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 60	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Tür, Kreuzstock-Fenster, ...	um 1780	H6 381-397	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 60	Tür mit Kassetten und Oberlicht, grau-rot, Beschläge aus Messing, ...	um 1780	H6 388-391	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 60-59	Wohnhäuser, Fachwerk		H6 398-400	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 61	Wohnhaus, Fachwerk, Kreuzstock-Fenster mit Klappläden		H2/601-602	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 62	Wohnhaus Reko; Fachwerk, offenes Fachwerk bei Bauarbeiten		H2/603	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 62	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Umbau Eingangstür zu Fenster, ...		H6 380	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 64	Wohnhaus, Fachwerk, Tür, Fenster, Klappläden, ohne Rinne		H2/604-605	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 64	Wohnhaus, Fachwerk, Tür, Fenster, Klappläden (Leerstand); ...	um 1800	H6 376-379	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 67	Wohnhaus, Fachwerk, neue Biber-K. + Ortgangziegel, alter Holzzaun	l	H6 410-411	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 67	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Fenster, Klappläden braun, Biber-K. neu	t	H6 450	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 68	Wohnhaus, Fachwerk, Tür, Fenster, Klappläden, Biber-Doppel		H2/611-616	1994/08
Neulietzegöricke, Anger 68	Wohnhaus, Fachwerk, Betondachsteine, Tür, Fenster, Klappläden neu		H6 412-415	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 68	Wohnhaus, Fachwerk, Betondachsteine, Tür, Fenster, Klappläden neu		H6 445-449	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 68-67	Wohnhäuser, Fachwerk, Krüppelwalm, Betondachsteine		H6 417	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 69	Tür neu, historisierend mit kleinem Oberlicht, Holzlasur hellbraun; ...		H6 416	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 80	Nebengebäude (Stall), Biber-K.; Bretter-Hoftor, Scherengitterzaun		H6 418	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 80	Fachwerkhäuser im Verfall, alte Biber-K./Biber-Einfach gemischt		H6 442-443	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 81	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Tür, Fenster, Klappläden, Betondachst.		H6 419-424	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 81	Zaun Reko, Schmiedeeisen Gründerzeit, gelb; Ziegelrollschicht auf ...	l	H6 419-424	2005/06
Neulietzegöricke, Anger 81	Taubenhaus / Abort auf dem Hof, wie kleine Kirche, Biber-K.		H6 425-427	2005/06

Neulietzegöricke, Anger 84	Fachwerkhaus im Verfall		H6 438-439	2005/06
Neulietzegöricke, Kirche	Dorfkirche, spätklassizistischer Putzbau, schlechter Zustand, ...	1840	H6 434-436	2005/06
Neureetz, ...	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Tür, Fenster; Biber-Kronen		H2/582-584	1994/08
Neurüdnitz, Anger	Anger mit Blumen und Wohnhaus		H2/590	1994/08
Neurüdnitz, Anger	Anger mit Betonstraße, Gärten, Wohnhaus		H2/593	1994/08
Neurüdnitz, Anger (Dorfstr.6)	Wohnhaus, frühe Gründerzeit, Stuck, kleiner Zwerchgiebel, Eisenzaun	1857	H2/589	1994/08
Neurüdnitz, Anger ..	Wohnhäuser, Fachwerk, Krüppelwalm, Fenster mit Klappläden		H2/590-592	1994/08
Neurüdnitz, Anger ..	Wohnhaus, Fachwerk; Tür, Fenster und Klappläden neu, Biber-K., ...		H2/594-596	1994/08
Neurüdnitz, Anger 82	Wohnhaus, Fachwerk, neue Fenster und Klappläden		H2/585-588	1994/08
Neuwerder, Kastanienallee	Straßenbild		H2/763	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee	Straßenbild		H2/769	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee	Straßenbild		H2/774-775	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 01	Wohnhaus mit Hof, Doppelmulden-Falzziegel	um 1820	H2/022-028	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 01	Scheune, Ziegelmauerwerk-Ornamente, datiert	1897	H2/029	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 01	Wohnhaus mit Hof, alte/neue Fenster, Nebengebäude	um 1820	H2/788-797	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 02	Wohnhaus, Fenster, Tür		H2/030-035	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 02 (?)	Nebengebäude, Abriß		H2/783-784	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 03	Wohnhaus, Detail Tür und Fenster		H2/036	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 04	Dach-Detail (Ausbesserung Doppelmulden-Fz.), Torpfeiler		H2/785-786	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 04	Nebengebäude, Ziegelfassade		H2/787	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 07	Wohnhaus, Giebel neue Thermo-Klinker, weiße Torpfeiler		H2/781-782	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 08	Wohnhaus, Krüppelwalm, Fachwerk-Giebel (alte Haus-Nr.7)		H2/037-041	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 08	Wohnhaus, Krüppelwalm, grüne Tür, weiße Fenster		H2/777-780	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 08	Wohnhaus Reko; gelb/grau, Blendfenster, Krüppelwalm, Biber		H3/550-562	1996/08
Neuwerder, Kastanienallee 09	Tür mit Oberlicht, rot		H2/776	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 10	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Rolläden, Tür	um 1900	H2/042-045	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 11	Torpfeiler mit Mauer		H2/046	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 12 ..	Torpfeiler mit Mauer		H2/772-773	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 13	Wohnstallhaus (Kolonisten), Fachwerk, Fenster, Klappläden	1776	H2/047-052	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 13	Wohnstallhaus (Kolonisten), Fachwerk, Fenster, Läden, Torpfeiler	1776	H2/770-771	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 13	Wohnstallhaus (Kolonisten), Fachwerk, Giebel-Scheunentor, Hoftor ...	1776	H3/563-566	1996/08
Neuwerder, Kastanienallee 14	Wohnhaus, Fenster, Tür, Klinker-Giebel, Hofmauer		H2/053-058	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 14	Wohnhaus, Fenster, Tür, Klinker-Giebel, Hofmauer		H2/767-768	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 15	Wohnhaus, neue (liegende) Fenster, Fensterkeramik		H2/059-060	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 15	Wohnhaus, neue (liegende) Fenster, Fensterkeramik		H2/766	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 16	Nebengebäude, Ziegelfassade, Biber-Kronen, ohne Rinne		H2/764-765	1994/09
Neuwerder, Kastanienallee 17	Wohnhaus, Ziegelfassade, alte/neue (liegende) Fenster		H2/061-063	1994/02
Neuwerder, Kastanienallee 17	Wohnhaus, Ziegelfassade, alte/neue (liegende) Fenster		H2/758-762	1994/09
Niebel, Dorfstr.35	Wohnhaus Reko mit OG, 5 A., Putzfassade gelb/weiß, Fenster blau		H4/634-636	2001/05
Niebel, Dorfstr.37	Tür mit Oberlicht (Ecksprossen), gelb/ocker, je Türblatt 1 kleiner Kopf	um 1880	H4/637-638	2001/05
Niebel, Dorfstr.37	Nebengebäude, Detail Ziegel-Ziermauerwerk mit kleinen Fenstern		H4/639	2001/05
Niebel, Dorfstr.40	Wohnhaus mit OG, 6 A., Ziegelfassade gelb/rot, Terrakotta-Schmuck	um 1902	H4/640-642	2001/05
Niebel, Dorfstraße	Straßenbilder (Straßendorf, alter Baumbestand, hoher Kronenansatz)		H4/643-645	2001/05
Niederwerbig, Kirche	Dorfkirche, Feldsteinquaderbau (Schichtenmauerwerk), Turm aus ...	um 1240	H6 016-018	2002/04
Niederwerbig, Kirche	Feldsteinquadermauerwerk (Schichtenmauerwerk), Details mit ...	um 1240	H6 019-021	2002/04
Niemegk, Großstr.69	Haustür ohne Oberlicht, zweiflügelig mit Verglasungen, dunkelgrün	um 1900	H4/670-671	2001/05
Nunsdorf, Anger	Dorfkirche und Kriegerdenkmal auf dem Dorfanger		H5/264-267	2001/10
Ohnewitz, ...	Wohnhaus, Ruine, Biber-Kronen, Zwerchgiebel		H2/729-730	1994/09
Ohnewitz, ...	Nebengebäude, Ziegelfassade, alte Hohlpfannen		H2/731	1994/09
Ohnewitz, Hauptstr.01	Wohnhaus, weiß, neues Dach mit Überstand		H2/741	1994/09
Ohnewitz, Hauptstr.02	Wohnhaus, Ziegelfassade, alte/neue Fenster, Biber-Kronen		H2/067-071	1994/02
Ohnewitz, Hauptstr.02	Wohnhaus, Ziegelfassade, alte/neue Fenster, Biber-Kronen		H2/739-740	1994/09
Ohnewitz, Hof 03 (2.Hausgruppe)	Nebengebäude, Fachwerk, alte Hohlpfannen		H2/072-077	1994/02
Ohnewitz, Hof 03 (2.Hausgruppe)	Scheune, vollständig verbrettert, alte Hohlpfannen		H2/078	1994/02
Ohnewitz, Hof 03 (2.Hausgruppe)	Wohnhaus, Detail Dach, flache Hohlpfannen		H2/079-080	1994/02
Ohnewitz, Hof 03 (2.Hausgruppe)	Wohnhaus, grüne Hecke		H2/732	1994/09
Ohnewitz, Hof 03 (2.Hausgruppe)	Nebengebäude, alte Hohlpfannen, Fassadengrün, Hof usw.		H2/733-738	1994/09
Paaren, Dorfstr.04	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel	um 1880	H3/903	1997/09
Paaren, Dorfstr.05	Nebengebäude, Ziegel-Sichtmauerwerk; Umnutzung zu Wohnen		H3/904	1997/09
Paaren, Dorfstr.05	Wohnhaus, Drempel; totale Veränderung durch Umbau		H3/905	1997/09
Paaren, Dorfstr.07	Wohnhaus, Mittelflur, stark/massiv verändert	urspr. um 1800	H3/906-908	1997/09
Paaren, Dorfstr.13	Wohnhaus Reko; Drempel, neue Stuckprofile (Laibungen)		H3/910	1997/09
Paaren, Dorfstraße	Straßenbild mit Kirche und ehemaligem Schulhaus		H3/909	1997/09
Paaren, Kirschweg 01	Wohnhaus, Neubauern-Bodenreform-Wohnstallhaus (Ruine), Biber-K.	um 1947	H4/478	2000/09
Paaren, Kirschweg 02	Wohnhaus, Neubauern-Bodenreform-Wohnstallhaus, verfallen	um 1947	H3/911	1997/09
Paaren, Kirschweg 02	Wohnhaus, Neubauern-Bodenref.-Wohnstallh., Fenster, Klappläden	um 1947	H4/473-477	2000/09
Paaren/Glien, Hauptstr.16	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb/ocker, neue Fenster		H3/086-087	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.18	Toranlage, große Ziegelpfeiler, Ziegelhofmauer, Holztor		H4/109	1998/09
Paaren/Glien, Hauptstr.19	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck, Ziegel-Toranlage		H3/083-085	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.19	Toranlage Reko; große Ziegelpfeiler/-hofmauer, Holztor		H4/107-108	1998/09
Paaren/Glien, Hauptstr.20	Wohnhaus, Mittelflur, Einbau Fledermausgaube in Biber-K.		H3/079-082	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.20	Fledermausgaube im Bau, Biber-Kronen-Deckung		H4/106	1998/09
Paaren/Glien, Hauptstr.24	Wohnhaus, Stuck, Fenster/Sprossen, Rolläden	um 1900	H3/076-078	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.35	Wohnhaus Reko; Mittelflur, Klappläden, Brettergiebel, Biber		H3/069-072	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.35	Brettergiebel, Biber-Kronen, Ortgang, Schornstein		H3/073-075	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.40	Wohnhaus, Drempel, Stuck weiß/gelb, neue Fenster		H3/068	1996/06
Paaren/Glien, Hauptstr.44	Nebengebäude, Ziegel-Fachwerk, Hoftor, Ziegelpfeiler		H4/103-104	1998/09
Paaren/Glien, Hauptstr.45	Wohnhaus (Büdner), Klappläden, Biber-Doppel		H4/102-103	1998/09
Paaren/Glien, Hauptstraße	Straßenbild mit Kirche, neues Betonpflaster, Holzpoller		H4/105	1998/09
Pankow, Breite Str.45	Wohnhaus Reko, 7 A., Krüppelw., Mittelrisalit u. Ecklisenen gequadert, F	1770	H4/805-811	2001/05

Pankow, Breite Str.45	Tür mit Oberlicht (Rokoko), Außentreppe, weiße Kreuzstockfenster ...	1770	H4/812-815	2001/05
Pankow, Wollankstr.130	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Stuck, Biber-Kronen, Holztor, ...	um 1860	H4/795-799	2001/05
Pankow, Wollankstr.130	Kreuzstockfenster, mit und ohne außenliegende Winterfenster	um 1860	H4/800-804	2001/05
Pankow, Wollankstr.130	Tür fassadenbündig mit Oberlicht, Kämpfer, Außenbekleidung profiliert	um 1860	H4/800-804	2001/05
Paretz, Paretz-Hofer-Str.	Torhäuser (D.Gilly), blau/gelb, Fenster, Läden, Zelt Dach	1802	H2/979-983	1995/03
Paretz, Parkring ...	Kirche (D.Gilly), mittelalterlicher Feldsteinbau, gotisierend umgebaut	1798	H2/984	1995/03
Paretz, Parkring 21	Schmiede "Gotisches Haus" (D.Gilly), jetzt Gaststätte	um 1800	H2/975-978	1995/03
Paretz, Parkring 23	Wohnhaus (D.Gilly), Fledermausg., Biber-Kronen, Drempel; siehe ...	1801	H2/989-992	1995/03
Paretz, Werderdammstr.18	Wohnhaus (D.Gilly), grau/gelb, Kreuzstockfenster, Blendfenster	um 1803	H2/985-988	1995/03
Paretz, Werderdammstr.18	Wohnhaus (D.Gilly), grau/gelb, Kreuzstockfenster, Biber-Kronen	um 1803	H3/921-922	1998/05
Parey, Dorfstr.04	Wohnhaus, Drempel, Stuck, Blendfenster und Giebel verändert	um 1900	H3/751-753	1996/10
Parey, Dorfstr.05	Wohnhaus, Tür, neue Fenster, Doppelrömer; Fassade Reko		H3/755-756	1996/10
Parey, Dorfstr.07	Wohnhaus, Krüppelwalm, Doppelrömer mit Anstrich rot		H3/757	1996/10
Parey, Dorfstr.10	Wohnhaus, Stuck, Frankf.Pfanne		H3/760	1996/10
Parey, Dorfstr.11	Wohnhaus Reko; Stuck verändert, Tür, Fenster, Biber-D.		H3/761-763	1996/10
Parey, Dorfstr.14	Wohnhaus Reko; neue Tür/Vordach/Biber-D./3-teil.Fenster		H3/764-766	1996/10
Parey, Dorfstr.14	Fenster-Umbau: Querformat zu 3-teiligen Pfosten-Sprossen-Fenstern		H3/765-766	1996/10
Parey, Dorfstr.15	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Stuck, Balkon	um 1910	H3/758	1996/10
Parey, Dorfstr.18	Wohnhaus Reko; Fenster, Flachpfanne, Hofort		H3/768-771	1996/10
Parey, Dorfstr.19	Wohnhaus, Fenster verändert, alte Doppelrömer		H3/772	1996/10
Parey, Dorfstr.20	Wohnhaus, neue Tür und Fenster, Doppelrömer		H3/748-749	1996/10
Parey, Dorfstr.21	Wohnhaus Reko; Krüppelwalm, Fledermausgaube, Biber, Schornstein		H3/742-747	1996/10
Parey, Dorfstraße	Straßenbild ab Nr.20/Nr.4, Straßendorf ohne Baumreihen		H3/750	1996/10
Parey, Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.4a-7 (7 mit Krüppelwalm)		H3/754	1996/10
Parey, Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.10-11		H3/759	1996/10
Parey, Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.6-4 (rechts)		H3/767	1996/10
Pausin, Anger	Anger mit Wohnhaus Dorfstr.25 (Stuck weiß/gelb)		H4/121-122	1998/09
Pausin, Anger/Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.24(vorn) - Nr.20, neues Betonpflaster in einer ...		H4/125	1998/09
Pausin, Dorfstr.25	Wohnhaus Reko; Stuck, neue Ziegel-Torpeiler mit Blechhaube		H4/122-124	1998/09
Pausin, Dorfstr.26-25	Wohnhäuser Reko; Drempel, Kellersockel, Stuck weiß/gelb		H4/120	1998/09
Pausin, Dorfstr.5	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Fachwerk verputzt, Biber-Kronen	um 1750	H4/126-127	1998/09
Pausin, Dorfstr.7	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Fachwerk verputzt, z.Z.Reko	um 1750	H4/128-129	1998/09
Perwenitz, Dorfstr...	Wohnhäuser, Mittelflur, Fenster und Fassade verändert		H3/065	1996/06
Perwenitz, Dorfstr.10-11	Wohnhäuser Reko mit/ohne OG, Drempel, Kellersockel, Stuck		H4/117	1998/09
Perwenitz, Dorfstr.11	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck grau/gelb, Fenster		H4/114-117	1998/09
Perwenitz, Dorfstr.11	Wohnhaus Reko; eingerückte Tür, Biber-K. in alter Farbe		H4/114-117	1998/09
Perwenitz, Dorfstr.15	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Blendfenstern	um 1900	H4/113	1998/09
Perwenitz, Dorfstr.74	Wohnhaus, Mittelflur, Stuck	um 1890	H3/064	1996/06
Perwenitz, Dorfstr.74	Wohnhaus Reko; Mittelflur, Stuck, Fenster/Rolläden/Tür	um 1890	H4/110-112	1998/09
Perwenitz, Dorfstr.74	Wohnhaus Reko; Schleppgaube, Dachfenster, Doppelmulden/Blech		H4/110-112	1998/09
Perwenitz, Dorfstr.78	Wohnhaus, Mittelflur, Fenster und Fassade verändert		H3/066	1996/06
Perwenitz, Dorfstr.79	Wohnhaus Reko; Stuck hell, Fenster, Tür, Flachpfannen		H4/118-119	1998/09
Perwenitz, Dorfstraße	Straßenbild		H3/067	1996/06
Petzow, Fercher Str. ...	Wohnhaus, Biber-Kronen, Holzlattenzaun (Heimatstil)		H4/163	2000/09
Petzow, Fercher Str. ...	Wohnhäuser, Biber-Kronen, Reetdach (sanierte umgebaute Katen)		H4/164	2000/09
Petzow, Kirche	Gesamtansicht von Süd und Ost		H4/135-136	2000/09
Petzow, Zelter Str.01	Wohnhaus, Doppelhaus, Ziegelfassade, Biber-K., Fledermausgaube	um 1820	H4/140-143	2000/09
Petzow, Zelter Str.03 a	Wohnhaus, Reihenhaus (Gutsarbeiter), Biber-K., Schornsteinaufsatz		H4/144-146	2000/09
Petzow, Zelter Str.06 (?)	Wohnhaus zum Gut, Klappläden (Heimatstil ?)		H4/155-157	2000/09
Petzow, Zelter Str.12	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, Stuck, Holztor, Pfeiler, Zaun	um 1880	H4/147-149	2000/09
Petzow, Zelter Str.12	Wohnhaus, Ziegelfassade, Stuck, Fenster, Tür, Außentreppe	um 1880	H4/150-153	2000/09
Petzow, Zelter Str.13	Wohnhaus, Doppelhaus, Ziegelfassade, Drempel, Holzlattenzaun		H4/154	2000/09
Petzow, Zelter Straße	Straßenbild		H4/137-139	2000/09
Petzow, Zelter Straße	Herrenhaus (Schloß), Gesamtansicht von Süd und Gutshof		H4/158-159	2000/09
Petzow, Zelter Straße	Herrenhaus (Schloß), Gärtnerhaus im Schloßpark, Reetdach		H4/160	2000/09
Petzow, Zelter Straße	Herrenhaus (Schloß), Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel, neue Biber-K.		H4/161-162	2000/09
Pillgram, Bahnhofstr.04	Torpeiler, Ziegel-Feldstein-Ziermauerwerk, sehr massiv; Lattentor, ...	um 1890	H5/096-097	2001/09
Pillgram, Biegener Str.02	Wohnhaus Reko, Drempel, Stuck gelb, 5 A., Biber-K. ohne Rinne ...	um 1870	H5/074-078	2001/09
Pillgram, Biegener Str.03	Wohnhaus Reko, Mittelflur-Giebelvorlaube, Fachwerk, Brettergiebel, ...	um 1720	H5/042-066	2001/09
Pillgram, Biegener Str.03	Wohnhaus Reko, Detail Brettergiebel, Reetdach mit Ortbrettern und ...		H5/067-070	2001/09
Pillgram, Biegener Str.03	Nebengebäude (Stall), Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Biber-Doppel ...		H5/071-073	2001/09
Pillgram, Biegener Str.05	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Rundbogenfenstern, Eulenloch ...	1893	H5/079-080	2001/09
Pillgram, Biegener Str.08	Nebengebäude, Detail Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Zwickeltechnik, ...		H5/081-082	2001/09
Pillgram, Biegener Str.09	Nebengebäude Reko, Ziegelgiebel, EG Feldstein mit Fugenglatzstrich,		H5/083-084	2001/09
Pillgram, Biegener Str.09	Wohnhaus Reko, hellgrün-weiß, Zwerchhaus-Risalit, Krüppelwalm, ...	um 1910	H5/083-084	2001/09
Pillgram, Biegener Str.12	Nebengebäude, Ziegelgiebel mit Rundbogenfenstern, EG Feldstein, ...	um 1890	H5/085-092	2001/09
Pillgram, Biegener Str.12	Hofmauer, Feldstein-Zwickelmauerwerk		H5/093-095	2001/09
Pillgram, Gutshof	Nebengebäude Reko, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Umnutzung zu ...		H5/098	2001/09
Plänitz, Dorfstr., Alte Post (Gastst.)	Wohnhaus Reko, Fachwerk, Reetdach, Giebelvorlaube an Traufseite ...		H5/582-585	2001/10
Plänitz, Dorfstr., Alte Post (Gastst.)	Dach-Detail: Reetdach mit Moos		H5/584-585	2001/10
Plänitz, Dorfstr.20	Wohnhaus, Fachwerk, Nebengebäude mit Reetdach, Dorfkirche mit ...		H5/586	2001/10
Plänitz, Dorfstraße, Kirche	Kirchhofmauer Reko, Fachwerk mit Biber-Kronen-Deckung		H5/587-588	2001/10
Polßen, Dorfstr.26	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...	um 1880	H5/195	2001/09
Polßen, Dorfstr.27	Nebengebäude Reko, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, ...	um 1880	H5/190-194	2001/09
Potsdam, Am Schragen	Wohnhäuser mit OG, Fassaden mit intensiven Farben, Fenster, Tür	um 1920	H4/848-850	2001/06
Proschim, Hauptstr.54 u. 55	Wohnhäuser mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, Ziegelfassade, ...		H5/830-836	2001/10
Proschim, Welzower Str.25	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, OG Fachwerk ...		H5/837	2001/10
Protzen, Dorfstr.19	Wohnhaus, Drempel, Stuck gelb, grüne Fenster/Tür	um 1890	H3/222-225	1996/06
Protzen, Dorfstr.29/31	Wohnhaus, Doppelhaus (Büdner), halb Reko, halb verfallen		H3/226-227	1996/06
Quappendorf, Dorfstr.15	Wohnhaus Reko, 7 A., Stuck gelb/weiß, Tür, Fenster mit Rolläden neu		H4/726-728	2001/05

Ratzeburg, Domhof	Plastik von Ernst Barlach "Der Bettler"	M2/182-183	2003/07
Ratzeburg, Domplatz 14	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, Ziegel-Fachwerk braun, Krüppelwalm, ...	M2/184-187	2003/07
Ratzeburg, Domstr.19	Wohnhaus, Mittelflur, Ziegelfassade, Giebel Ziegel-Fachwerk grau, ...	M2/188-181	2003/07
Retzow, ...	Kirche, Dach, Biber-Doppel, Kronengebinde, ohne Rinne	H2/506	1994/08
Retzow, Brandenburger Str.05	Wohnhaus, Zwerchgiebel, Stuck; teilw.verändert	um 1900	H3/741 1996/10
Retzow, Pfarrhaus	Wohnhaus, Mansarddach mit Krüppelwalm, Biber-Kronen, Giebel	H2/504-505	1994/08
Rhinow, ...	Fenster, neue, mit falschen Sprossen, Rolläden, Stuck	H2/534-535	1994/08
Rhinow, Marktplatz 05	Wohnhaus Reko; Drempel, Ziegel, Stuck, Zwerchgiebel-Gaube	H3/047-052	1995/10
Rhinow, Marktplatz 06	Wohnhaus, Krüppelwalm, Fenster, Läden	um 1880	H3/053-056 1995/10
Rhinow, Marktplatz 07	Wohnhaus Reko unpassend; Drempel, Ziegel/Stuck, Fenster, Tür	H3/057	1995/10
Rieben, Dorfstr.06	Wohnhaus mit OG, 5 Achsen, Mittelrisalit, Stuck ab, Fenster original ...	um 1880	H5/009 2001/06
Rieben, Dorfstr.06	Tür mit Oberlicht in Restaurierung, Beschläge (Applikationen) Bleiguß,	um 1880	H5/010-016 2001/06
Rietz, Dorfstr.07	Wohnhaus, Krüppelwalm, Fledermausgaube, Tür, Fenster, Rolläden ...	lum 1880	H3/041-045 1995/04
Roddan, Dorfanger 05	Wohnhaus mit OG, 11 A., rote Ziegel-Zierfassade, Balkonvorbau ...	um 1910	H5/632-635 2001/10
Roddan, Dorfanger, Kirche	Dorfkirche Reko, Ziegel-Fachwerk, Biber-Kronen, Turm Anfang 20.Jh.	um 1685	H5/636 2001/10
Roddan, Dorfstr.39	Tür mit Segmentbogen-Oberlicht (Ecksprossen) in Ziegelfassade, ...	um 1890	H5/637-641 2001/10
Roddan, Dorfstraße	Straßenbild mit Wohn- und Nebengebäuden, alles Ziegelfassaden ...	H5/631	2001/10
Rönnebeck, ...	Gesamtansicht Dorf mit Kirche von Süd	H3/409-410	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.18	Wohnhaus, Klinkergiebel, Toranlage aus gelben Klinkern	H3/433-434	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.21, Pfarrhaus	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Tür, Fenster	H3/418-421	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.22	Wohnhaus, verfallen	H3/417	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.23	Wohnhaus mit Vierseithof, Taubenhaus, Nebengebäude	H3/422-427	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.23	Wohnhaus Reko; Tür, Fenster, Treppe, Doppelmulden-Fz.	H3/422-427	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.26	Wohnhaus mit Nebengeb.; Sockel, Mauer und Pfeiler aus Feldstein	H3/429-432	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.26	Wohnhaus Reko; Drempel, Tür, Fenster, Treppe	H3/429-432	1996/07
Rönnebeck, Dorfstr.34	Wohnhaus Reko; Tür, Fenster, Feldsteinsockel	H3/412-416	1996/07
Rönnebeck, Dorfstraße	Straßenbild mit Haus Nr.34	H3/411	1996/07
Rönnebeck, Dorfstraße	Straßenbild mit Hof Nr.24-25	H3/428	1996/07
Rönnebeck, Dorfstraße	Kirche, Feldstein, Turmaufs.nach 1700, spätgotischer Mauer	um 1250	H3/435 1996/07
Rottstock b.Brück, Str.der Einheit 33	Wohnhaus (Pfarrhaus), kein Sockel, 7 A., Biber-Kronen, Putz ocker, ...	1828	H4/651-653 2001/05
Rottstock b.Brück, Str.der Einheit 33	Fenster, fassadenbündig, vorstehende Kämpfer (Kreuzstock ?)	1828	H4/654-655 2001/05
Rückersdorf, Dorfstr.38	Wohnhaus, Ziegelfassade, Zwerchgiebel, 8 A., mit Tor-Durchfahrt ...	um 1910	H5/773-775 2001/10
Rückersdorf, Kirche	Dorfkirche Reko, Putzfassade rot-weiß, barocker Zwiebel-Turmhelm ...	1908	H5/776 2001/10
Rühstädt, Am Brink 7	Wohnhaus, Doppelhaus (Doppelkaten, 2 halbe H.), Ziegel-Fachwerk,	um 1800	H5/722-723 2001/10
Rühstädt, Mäsche 2	Wohnhaus (Katen, halbes H. mit Anbau), Ziegelfassade, Biber-K., Tür	um 1880	H5/725-726 2001/10
Rühstädt, Mäsche 2 u. 3	Wohnhäuser, Ziegelfassade, Vergleich ohne / mit Drempel / Sockel	H5/724	2001/10
Rühstädt, Mäsche 3	Wohnhaus, Ziegelfassade, Drempel mit Zwilling-Drempelfenstern, ...	um 1890	H5/727 2001/10
Rühstädt, Mäsche 5	Wohnhaus Reko, Ziegel-Fachwerk, 4 A., weiße Fenster neu, Biber-K.	H5/728	2001/10
Saathain, ...	Herrenhaus (Gut) mit Kirche (Foto etwas zu dunkel)	H5/783	2001/10
Saathain, Breite Str.1	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, EG massiv, kleiner Krüppelwalm, ...	um 1750	H5/785-786 2001/10
Saathain, Breite Straße	Linde, sehr großer Einzelbaum (Foto zu hell)	H5/784	2001/10
Saathain, Elsterwerdaer Str.4	Wohnhaus Reko, 5 A., preußisch-ocker, Zwerchgiebel, Krüppelwalm, ...	um 1800	H5/787-794 2001/10
Saathain, Elsterwerdaer Str.4	Dorfplatz mit Brunnen (Figur), Bänken, Linde (Neugestaltung durch ...	um 1905	H4/958-960 2001/06
Sagritz, Dorfaue 03	Wohnhaus, Ziegelfassade, 6 A., Jugendstil-Tür mit Oberlicht, außen ...	um 1905	H4/957 2001/06
Sagritz, Dorfaue 03 - 04	Wohnhäuser, Ziegelfassade, 6 und 5 Achsen, Winterfenster außen	H4/957	2001/06
Sagritz, Dorfaue 04	Wohnhaus, Ziegelfassade, 5 A., Jugendstil-Tür mit Oberlicht, außen ...	um 1905	H4/961-962 2001/06
Sagritz, Dorfaue 06/07	Wohnhäuser, Ziegelfassade, 4 A. (Nr.6, Seiteneingang) u.Torhaus (7)	um 1910	H4/963 2001/06
Saßleben (OT Calau), Hauptstr.7	Wohnhaus, 5 A., Ziegelfassade rot-gelb, Drempel mit Terrakotta-Fries	um 1910	H5/932-935 2001/10
Satzkorn, Dorfstr.... (gegenüber Gut)	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-K., Schleppgaube, Risalit, Klappläden	um 1860	H4/468-469 2000/09
Satzkorn, Dorfstr.01	Wohnhaus, Drempel, Stuck ab, Fenster veränd., Verblend-Imitat weiß	H4/465	2000/09
Satzkorn, Dorfstr.02 (Schule)	Haus mit Ziegel-Putz-Fassade rot-gelb, Schleppgaube, Schmiedezaun	um 1910	H4/466-467 2000/09
Satzkorn, Dorfstr.03	Wohnhaus, Bodenreform-Doppelh., vollständig Originalzustand	um 1950	H4/453-457 2000/09
Satzkorn, Dorfstr.03	Wohnhaus, Bodenreform-Doppelh., Winterfenster mit Außenflügeln	um 1950	H4/456 2000/09
Satzkorn, Dorfstr.17	Wohnhaus, Bodenreform-Doppelh., Fenster/Dach ungleich verändert	um 1950	H4/458 2000/09
Satzkorn, Dorfstraße	Straßenbilder mit Anger und altem Baumbestand	H4/446-448	2000/09
Satzkorn, Dorfstraße, Gut	Herrenhaus, roter Putz, Stuck, Schiefer-Mansarddach, Risalit	H4/470-471	2000/09
Satzkorn, Dorfstraße, Gut	Nebengebäude (Stall), sehr groß, Bretterschalung, Strebpfeiler	H4/472	2000/09
Satzkorn, Ringstr.01	Wohnhaus, Fenster und Dach mit Schleppgaube neu	H4/459	2000/09
Satzkorn, Ringstr.02	Wohnhaus mit sehr großem Hausbaum	H4/460	2000/09
Satzkorn, Ringstr.05	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fass., Fenster alt/neu, Tür-Rolläden	um 1890	H4/462-464 2000/09
Satzkorn, Ringstraße	Kirche mit Friedhof und Wohnhaus Nr.5	H4/461	2000/09
Satzkorn, Str. des Friedens	Straßenbild mit Bodenreform-Doppelhäusern ab Nr.1a/1b	um 1954	H4/449 2000/09
Satzkorn, Str. des Friedens	Straßenbild mit Bodenreform-Doppelhäusern ab Nr.4a/4b	um 1954	H4/452 2000/09
Satzkorn, Str. des Friedens 01a/b	Wohnhaus, Bodenreform-Doppelh., 1 Schleppgaube, Fensterumbau	um 1954	H4/450 2000/09
Satzkorn, Str. des Friedens 02a/b	Wohnhaus, Bodenreform-Doppelh., 2 Schleppgauben, Dach ungleich	um 1954	H4/451 2000/09
Schapow, Dorfstr.49	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Ziergiebel mit Eulenloch	H5/378-379	2001/10
Schenkenhorst, Kirche	Dorfkirche in der Abendsonne, Feldsteinbau mit Fachwerkurm	H5/307-310	2001/10
Schildow, ...	Wohnhaus, Stuck, Tür, Fenster, Jugendstilzaun	H2/142-145	1994/02
Schildow, ...	Nebengebäude 1, alte Hohlpfannen	H2/146-147	1994/02
Schildow, ...	Nebengebäude 2, alte Hohlpfannen	H2/148	1994/02
Schildow, ...	Wohnhaus Reko; Mittel- und Eckrisalit, Drempel ohne Fenster, Stuck ...	um 1890	H2/149-154 1994/02
Schildow, Bahnhofstr.48	Wohnhaus, Holzhaus vollständig verbrettert, Fenster, Läden	um 1920	H2/269-271 1994/02
Schildow, Berliner Str.9	Wohnhaus Reko; weiß/gelb, Fenster neu, Fledermausgaube, Biber-K.	um 1935	H2/155 1994/02
Schildow, Hauptstr.	Reformpfanne (Neudeckung) auf Nebengebäude; formal ähnliche ...	H2/313-315	1994/02
Schlabendorf, ...	Ziegel-Torpfiler zum ehem.Gutshof, alt / neu, riesig (ca. 4 m hoch)	H5/906-907	2001/10
Schlabendorf, Dorfstr.01	Wohnhaus Reko, 8 A., gequadrerte Putzfassade gelb, neue Biber-K., ...	H5/911-915	2001/10
Schlabendorf, Dorfstr.89	Ziegel-Mauerwerk (Detail) mit Maueranker ähnlich Lilienform	H5/910	2001/10
Schlabendorf, Dorfstr.91	Wohnhaus, 7 A., Ziegelfassade, Zwerchgiebel über Risalit mit ...	um 1910	H5/908-909 2001/10
Schlalach, Außenbereich	Bach mit Pappeln (Schwarzer Graben; Meliorationsgraben)	H6 112-113	2002/05
Schlalach, Außenbereich	Weg, asphaltiert, mit Reiterhof (Pferdehof Schumann)	H6 114-115	2002/05

Schalach, Außenbereich	Storchennest mit Storch auf Mast	H6 116	2002/05
Schalach, Außenbereich	Gärten hinter den Höfen Treuenbrietzener Str.1-3	H6 117-119	2002/05
Schalach, Außenbereich	Garten (Bauergarten) hinter dem Hof Treuenbrietzener Str.1	H6 120-122	2002/05
Schalach, Außenbereich	Mühlenweg mit Mühlgraben, hoher Wasserstand angestaut für ...	H6 123	2002/05
Schalach, Außenbereich	Mühle (Wohnhaus mit OG) am Mühlgraben, alte Außenfenster mit ...	H6 124-127	2002/05
Schalach, Außenbereich	Weg ohne Ausbau (Sandweg) mit Koppelzaun, im Hintergrund ...	H6 128-130	2002/05
Schalach, Außenbereich	Friedhof, rote Ziegel-Friedhofsmauer mit alter Biber-Kronendeckung ...	H6 131-139	2002/05
Schalach, Außenbereich	Gärten hinter den Höfen Straße des Friedens	H6 140-141	2002/05
Schalach, Außenbereich	Sportplatzbereich mit Umfeld; Sichtschutzpflanzung (u.a. Pappeln)	H6 152-156	2002/05
Schalach, Außenbereich	Gärten hinter den Höfen Straße der Einheit ...	H6 157-159	2002/05
Schalach, Außenbereich	Gärten hinter den Höfen Straße des Friedens (Fachwerk-Scheune) ...	H6 163-165	2002/05
Schalach, Außenbereich	Weg neben dem Friedhof, rote Ziegel-Friedhofsmauer mit alter ...	H6 166-169	2002/05
Schalach, Außenbereich	Friedhof mit Leichenhalle (Aussegnungshalle), Kriegsgräbern und ...	H6 170-172	2002/05
Schalach, Außenbereich	Windschutzpflanzung am südlichen Ortsrand (u.a. Pappeln)	H6 181-182	2002/05
Schalach, Außenbereich	Bach mit Weiden u. Pappeln (Schwarzer Graben; Meliorationsgraben)	H6 183	2002/05
Schalach, Außenbereich	Weg ohne Ausbau (Sandweg), südwestlicher Ortsrand; Weiden	H6 184-186	2002/05
Schalach, Außenbereich	Nebengebäude u. Gärten hinter den Höfen Treuenbrietzener Straße ...	H6 187-189	2002/05
Schalach, Außenbereich	Dorfbild von Südwest mit Kirchturm, Nebengebäuden (Scheunen), ...	H6 194-197	2002/05
Schalach, Außenbereich	Freizeitgärten (Wochenendgrundstücke) mit Laube	H6 198-199	2002/05
Schalach, Außenbereich	Weg ohne Ausbau (Sandweg), südwestlicher Bereich, schöner alter ...	H6 200-203	2002/05
Schalach, Außenbereich	Wirtschaftsgebäude der AG (ehemals LPG) in Ortsrandlage	H6 205-210	2002/05
Schalach, Mittelstr.05	Taubenhaus, Ziegelbau, Biber-K.-Zeltdach, im EG Plumpsklo	H6 175	2002/05
Schalach, Mittelstr.10	Wohnhaus, breiter Zwerchgiebel über 4 Fenster mit Ecklisenen ...	um 1910	H6 049-051
Schalach, Mittelstr.11	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, 4 Achsen, Glattputz	H4/581	2001/05
Schalach, Mittelstr.11	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, 4 A., Glattputz; angebautes Torhaus mit	H6 052-053	2002/04
Schalach, Mittelstr.11-12	Straßenbild mit Wohnhäusern und Nebengebäuden	H4/582	2001/05
Schalach, Mittelstr.12	Nebengebäude, Ziegelgiebel mit Eulenloch und Blendfenstern, Detail	H6 055-058	2002/04
Schalach, Mittelstr.13	Reformpfanne (neu) mit Ortgangziegeln	H4/584	2001/05
Schalach, Mittelstr.15/16	Gasse zwischen 2 Höfen; Nebengebäude Ziegelfassade, Scheune ...	H6 193	2002/05
Schalach, Mittelstraße	Straßenbild mit Wohnhäusern und Nebengebäuden	H4/583	2001/05
Schalach, Mittelstraße	Dorfanger mit Kriegerdenkmal	H4/585	2001/05
Schalach, Mittelstraße	Kriegerdenkmal 1914 / 1918; im Hintergrund Haus Nr.12 mit OG	H6 054	2002/04
Schalach, Mittelstraße	Weg zum Friedhof mit alter Lindenallee, gelbes Betonsteinpflaster; ...	H6 173-174	2002/05
Schalach, Mittelstraße (Anger)	Buswartehaus	H6 060	2002/04
Schalach, Mittelstraße, Kirche	Gesamtansicht mit Turm von Süd; Feldsteinmauerwerk, Fenstergitter	H4/567-568	2001/05
Schalach, Mittelstraße, Kirche	Gesamtansicht von Süd; Feldsteinmauerwerk, alte Betondachsteine,	H6 059	2002/04
Schalach, Mittelstraße, Kirche	Ansicht von Südost, alter Kirchhof mit Feldsteinmauer, Fenstergitter ...	H6 176-177	2002/05
Schalach, Straße der Einheit	Straßenbild mit Wohngebäuden, teils mit OG, Freileitungen mit ...	H6 211-216	2002/05
Schalach, Straße der Einheit	Weg (Beton) zum Sportplatz, Nebengebäude mit Ziegelfassade	H6 217	2002/05
Schalach, Straße der Einheit 20-21	Wohnhäuser, 4 A., Torhaus, 1 x Putzfassade, 1 x Ziegelfassade, ...	H6 213-214	2002/05
Schalach, Straße der Einheit 21	Wohnhaus, 4 A., Ziegelfassade, zurückgesetzte Tür, Fenster u. Dach	H6 215	2002/05
Schalach, Straße des Friedens	Straßenbild mit Haus Nr.4	H4/586	2001/05
Schalach, Straße des Friedens	Straßenbild mit Hof Nr.11 (rechts)	H6 142	2002/05
Schalach, Straße des Friedens	Nebengebäude am Weg zum Friedhof, Ziegelfassaden, Detail ...	H6 160-162	2002/05
Schalach, Straße des Friedens 02	Wohnhäuser, 3 und 4 Achsen	H4/589	2001/05
Schalach, Straße des Friedens 04	Wohnhaus, Ziegelfassade, 4 Achsen, Tür, Fenster, Rolladen	H4/587-588	2001/05
Schalach, Straße des Friedens 06	Nebengebäude (Scheune) Reko, EG Fachwerk weiß verputzt, Giebel ...	H6 146	2002/05
Schalach, Straße des Friedens 11	Wohnhaus, 6 A., Stuck ab, Fassadengrün; Torhaus u. Nebengebäude	H6 143-145	2002/05
Schalach, Straße des Friedens 15	Dach-Detail, gelbe Biber-Kronen, Segmentschnitt, Firstkappen aus ...	um 1975	H6 148-151
Schalach, Straße des Friedens 16	Wohnhaus gelb-weiß, neue Rundschnitt-Biber-D. grün glasiert	H6 147	2002/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.01	Wohnhaus, 6 A., Ziegelfassade rot, Drempel mit Drempelfenstern, ...	um 1910	H6 062-063
Schalach, Treuenbrietzener Str.02-03	Wohnhäuser mit Zwerchgiebel, 5 A. (Stuck) / 8 A. (Ziegelfassade), ...	um 1910	H6 064
Schalach, Treuenbrietzener Str.03	Wohnhaus mit Tor-Durchfahrt unter einem Dach, 8 A., Zwerchgiebel,	um 1906	H6 065-071
Schalach, Treuenbrietzener Str.08	Nebengebäude mit Ziegelgiebel und hohes überbautes Ziegeltor mit ...	um 1910	H6 074-077
Schalach, Treuenbrietzener Str.08	Nebengebäude mit Ziegelgiebel und hohe überbaute Ziegeltore mit ...	um 1910	H6 204
Schalach, Treuenbrietzener Str.09	Wohnhaus mit OG, 5 A., Risalit, Stuck ab, Betondachsteine; Torhaus ...	um 1910	H6 078
Schalach, Treuenbrietzener Str.10	Wohnhaus, ehemals 5 A. (Fenster umgebaut), Stuck ab, Mittelrisalit	um 1900	H6 079
Schalach, Treuenbrietzener Str.10	Nebengebäude, Detail Ziegel-Ziergiebel mit Spitzbogenfenstern ...	um 1880	H6 080-081
Schalach, Treuenbrietzener Str.11	Wohnhaus, 5 A., Stuck ab, Biber-Kronen; Gegenstück zu Nr.10	um 1900	H6 084
Schalach, Treuenbrietzener Str.13	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, 4 A., Glattputz, Biber-K., EG-Fenster ...	H6 085-086	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.13	Kreuzstockfenster mit (fast) passenden Klappläden (Querholz auf ...	H6 087-089	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.14	Wohnhaus mit OG, 6 A. (ehem. 5 A., erweitert), Stuck ab, Lisenen, ...	um 1900	H6 091-093
Schalach, Treuenbrietzener Str.22	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Feldstein-Ziegel-Sockel, 6 Achsen	um 1908	H4/577-579
Schalach, Treuenbrietzener Str.22	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Feldstein-Ziegel-Sockel, 6 Achsen	um 1908	H6 026-027
Schalach, Treuenbrietzener Str.23	Wohnhaus, Mittelflur, 4 Achs., Drempel, Tür, Klappläden, Krüppelwalm	H4/574-576	2001/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.23	Wohnhaus, Mittelflur, 4 Achs., Drempel, Tür, Klappläden, Krüppelwalm	H6 028-029	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.24	Wohnhaus, Mittelflur, Drempel, Glattputz gelb/weiß, Krüppelwalm	H4/573	2001/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.24	Wohnhaus, Mittelflur, 4 A., Drempel, Glattputz gelb/weiß, Krüppelwalm	H6 030	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.24	Nebengebäude zum Dreiseithof, Ziegelbauten, Scheune Fachwerk	H6 031	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.27	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, 4 Achsen, älterer Glattputz, Biber-K.	H4/571-572	2001/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.27	Wohnhaus mit OG, Mittelflur, 4 A., Glattputz, Biber-K., Brettter grün	H6 032-034	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.29	Wohnhaus mit Torhaus und langes Nebengebäude (Ziegelfassade mit	H6 035-038	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.29	Nebengebäude, Ziegelfassade mit Schmuck-Lüftungsöffnungen für ...	H6 180	2002/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.30	Wohnhaus, Mittelflur, 4 A., ehemals Fachwerk, Drempel	H4/570	2001/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.30	Wohnhaus, Mittelflur, 4 A., ehemals Fachwerk, Drempel, hellrote ...	H6 039-043	2002/04
Schalach, Treuenbrietzener Str.31	Wohnhaus mit OG, 5 A., geringer Stuck, Haustür zurückgesetzt mit ...	um 1910	H6 044
Schalach, Treuenbrietzener Str.31-32	Straßenbild mit Wohnhäusern und Nebengebäude (Mitte: 1908)	H4/569	2001/05
Schalach, Treuenbrietzener Str.32	Tür mit Oberlicht, Türgewände mit Bekrönung aus Stuck gelb/weiß, ...	um 1910	H4/580
Schalach, Treuenbrietzener Str.32	Wohnhaus mit OG, 6 A., Stuck-Fassade gelb-weiß mit gequadrerten ...	um 1910	H6 045-048
Schalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbild mit Wohnhaus Nr.22	H6 027.1	2002/04

Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbild mit Wohnhäusern Nr.4 - 1 (hinten), alle Zwerchgiebel	H6 061	2002/04
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbild mit Wohnhäusern Nr.3 - 1 (hinten), Zwerchgiebel	H6 072	2002/04
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbild mit Hof Nr.8 (rechts)	H6 073	2002/04
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbild mit Allee-Baumreihe und Haus Nr.10 (ganz rechts), ...	H6 082-083	2002/04
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbild am Ortseingang	H6 090	2002/04
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbilder mit Allee-Baumreihen, teilweise Doppelreihe, Bäume ...	H6 094-097	2002/04
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbilder vor Haus Nr.22 und Ecke Schwarzer Graben	H6 107-109	2002/05
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbilder mit Allee-Baumreihen, Freiflächen im Straßenraum ...	H6 110-111	2002/05
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbäume vor Hof Nr.1-3, Allee aus Linden und Kastanien	H6 178-179	2002/05
Schlalach, Treuenbrietzener Straße	Straßenbäume im südlichen Bereich, sehr große alte Alleebäume, ...	H6 190-192	2002/05
Schmargendorf, Dorfstr.78	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Fenster und Tür neu in alter Form, alte ...	um 1800	H4/005-011 1998/09
Schmargendorf, Dorfstr.78	Wohnhaus Reko; Fachwerk, kleines Fenster in Giebelspitze	H4/011	1998/09
Schmiedeberg, Dorfstr.17	Wohnhaus, Neubauern-Bodenreform-Wohnstallhaus, Fachwerk ...	um 1947	H5/185-189 2001/09
Schmiedeberg, Dorfstr.30	Wohnhaus, MFH mit Giebelvorlaube (Heimatstil), Fachwerk, Biber-D., ...	1938	H5/181-184 2001/09
Schmiedeberg, Dorfstr.54	Wohnhaus Reko, Mittelflur-Giebelvorlaube, Laubebereich Fachwerk ...	um 1780	H5/173-179 2001/09
Schmiedeberg, Dorfstraße	Bus-Wartehaus, Ziegel-Fachwerk, asymmetrisches Dach	H5/180	2001/09
Schmogrow, Dorfstr.70	Scheune, vollständig verbrettert mit Regenbrettern bei Brettstößen, ...	in	H5/959-960 2001/10
Schmogrow, Dorfstr.89	Nebengebäude, vorkragende Fachwerk-Galerie im OG; Taubenhaus ...		H5/957-958 2001/10
Schönberg b.Lindow, ...	Kirche, Fachwerk, Biber-K., Fledermausgaube, Fenster (rest. 1989)	1689	H3/402-407 1996/07
Schönberg b.Lindow, ..., Pfarrhaus	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, neue Biber-Kronen, Tür		H3/400-401 1996/07
Schönberg b.Lindow, ...str.40	Wohnhaus, Drempel, 8 Achsen		H3/408 1996/07
Schönermark b.Prenzlau, Pfarrhaus	Wohnhaus, Drempel mit Drempelfenstern, 9 A., Stuck weitgehend ab, ...	um 1900	H5/380-382 2001/10
Schönfeld, Anger	Teich auf dem Dorfanger mit Wohnhaus, Stuck, 7 Achsen		H5/203 2001/09
Schönfeld, Dorfstr.08	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Biber-K., hoher Drempel, ...	um 1880	H5/201-202 2001/09
Schönfeld, Dorfstr.08 am Anger	Teich auf dem Dorfanger mit Hof Dorfstraße 8		H5/200 2001/09
Schönfeld, Dorfstr.12	Wohnhaus im Verfall, Details zerstörter Stuck, alte Schieferdeckung	um 1880	H5/204-207 2001/09
Schönfeld, Dorfstr.14	Straßenbild mit Nr.14 und Bepflanzung im öffentlichen Bereich ...		H5/208-211 2001/09
Schönfeld, Dorfstr.14	Nebengebäude, Feldstein-Mauerwerk in Zwickeltechnik, Ecken und ...	um 1880	H5/212 2001/09
Schönfeld, Hauptstr.15	Nebengebäude Reko, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Schieferdach, ...		H5/213 2001/09
Schönfließ, Dorfstr.43	Wohnhaus, alte/neue Fenster, Tür		H2/255-256 1994/02
Schönfließ, Dorfstr.28	Wohnhaus, Stuck, Tür, neue Fenster	um 1890	H2/257-264 1994/02
Schönfließ, Dorfstr.28	Wohnhaus Reko, Stuck weiß-grün, 7 A., Mittelrisalit, geringer Drempel	1896	H5/311-317 2001/10
Schönfließ, Dorfstr.28	Tür mit Oberlicht, braun, in Neorenaissance-Stuckfassade grün-weiß	1896	H5/318-321 2001/10
Schönfließ, Dorfstr.28	Dreiseithofanlage, Nebengebäude mit Ziegelfassade, neue Hofmauer	um 1896	H5/322-323 2001/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstr.09	Wohnhaus mit OG, Ziegel-Fachwerk, Tor-Durchfahrt, Fenster, Tür		H2/908-911 1994/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstr.22-24	Wohnhaus mit OG, Ziegel-Fachwerk, Tor-Durchfahrt, Fenster, Tür		H2/905-907 1994/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstr.35	Tür mit Oberlicht (Ecksprossen), breite Haustür hellbraun, sorgfältig ...		H5/626 2001/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstr.37	Wohnhaus, Doppelhaus (Doppelkaten), Ziegel-Fachwerk, Feldstein- ...		H5/624 2001/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstr.37	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Metall-Rundbogenfenstern ...	1927	H5/625 2001/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstr.39	Wohnhaus mit OG, Ziegel-Fachwerk, überbaute Tor-Durchfahrt, 9 A.		H5/620-623 2001/10
Schönhagen b.Gumtow, Dorfstraße	Straßenbild, Straßendorf mit erweitertem Straßenraum		H2/904 1994/10
Schönholz, Waldstr.02	Wohnhaus, Neubauernhaus, verputzt	um 1948	H2/742 1994/09
Schönholz, Waldstr.08	Wohnhaus, Neubauernhaus, verputzt, gelbe Flachpfannen	um 1948	H2/752-753 1994/09
Schönholz, Waldstr.26	Wohnhaus, Neubauernhaus, verputzt, Fassadengrün	um 1948	H2/744 1994/09
Schönholz, Waldstr.31	Wohnstallhaus (Neubauernhaus), Fachwerk	um 1948	H2/064-066 1994/02
Schönholz, Waldstr.31	Wohnstallhaus (Neubauernhaus), Fachwerk	um 1948	H2/745-750 1994/09
Schönholz, Waldstr.36	Wohnhaus, Neubauernhaus, verputzt, neues Dach	um 1948	H2/751 1994/09
Schönholz, Waldstr.38	Wohnhaus, Neubauernhaus, KSV unverputzt, Vorlaube	um 1948	H2/754-755 1994/09
Schönholz, Waldstr.40	Wohnhaus, Neubauernhaus, verputzt, Fenster-Keramik	um 1948	H2/743 1994/09
Schönholz, Waldstraße	Straßenbild, Straßenseite und Feldseite; alle Häuser	um 1948	H2/756-757 1994/09
Schönwalde b.Finsterw., Hauptstr.48	Nebengebäude (Scheune), Lehmstaken-Fachwerk, Brettergiebel mit ...	um 1800	H5/764-767 2001/10
Schulzendorf, Dorfstr.15	Wohnhaus Reko; Dreiseithof, große Ziegelpfeiler-Toranlage, Holztor ...	um 1890	H3/436-447 1996/07
Schulzendorf, Dorfstr.15	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck, 2-Sprossen-Fenster, Blendfenster, ...	um 1890	H3/436-447 1996/07
Schwandte, ..., Pfarrhaus	Wohnhaus, blaue Fenster		H2/231 1994/02
Schwante, Dorfstr.17	Wohnhaus, Tür, Fenster, Klappläden, Giebel Fenster mit Klappläden		H3/396-399 1996/07
Seeburg, Dorfstr.02	Wohnhaus Reko, Drempel, Stuck entfernt, Risalit mit Zwerchgiebel		H4/501 2000/09
Seeburg, Dorfstr.07	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, großer hässlicher Dachaufbau		H4/502 2000/09
Seeburg, Dorfstr.08	Wohnhaus, Doppelhaus, Türen und Fenster umgebaut		H4/503 2000/09
Seeburg, Dorfstr.09	Wohnhaus, Krüppelwalm, Betondachsteine	im Kern vmtl. um 1860	H4/504-505 2000/09
Seeburg, Dorfstr.10	Wohnhaus, Drempel, Stuck entfernt, Ziegel-Torpfeiler	um 1880	H4/489 2000/09
Seeburg, Dorfstr.11	Wohnhaus, Drempel, Stuck teilw. entfernt, Tür, Außentreppe, Fenster	um 1880	H4/491-497 2000/09
Seeburg, Dorfstr.12	Wohnhaus (groß), Drempel, Stuck teilw. entfernt, viele Giebel Fenster	um 1880	H4/498-500 2000/09
Seeburg, Dorfstr.16	Wohnhaus, Drempel, teils figürlicher Stuck, übergiebelter Risalit	um 1880	H4/506-509 2000/09
Seeburg, Dorfstr.16	Wohnhaus, brutale Stuckzerstörungen (u.a. durch Fenstereinbau)	um 1880	H4/510-513 2000/09
Seeburg, Dorfstr.19	Wohnhaus, Schleppgaube, dreigeteilte Fenster, Klappläden, Zaun	um 1930	H4/516 2000/09
Seeburg, Dorfstr.29	Wohnhaus, Drempel, Krüppelwalm, Fenster, Lattenzaun	vmtl. um 1930	H4/514-515 2000/09
Seeburg, Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.10 und 11		H4/490 2000/09
Seeburg, Spandauer Sandweg 01	Wohnhaus mit Nebengebäude, Biber-K., vermutlich Bodenreform	um 1948	H4/517 2000/09
Seeburg, Spandauer Sandweg 03	Wohnhaus, Walmgaube, dreigeteilte Fenster	um 1930	H4/518 2000/09
Seedorf, ...	Straßenbild mit Fachwerk-Wohnhäusern, Krüppelwalm, Lattenzaun		H5/480 2001/10
Serwest, Hauptstr.(?) 36	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Brettergiebel; Ruine		H4/012-013 1998/09
Spaatz, Dorfstr.39	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel, vorkragendes Fachwerk-OG		H3/844 1996/10
Spaatz, Dorfstr.39-47	Wohnhäuser, teilweise Reko; alle Varianten und Haustypen		H3/835 1996/10
Spaatz, Dorfstr.40	Wohnhaus Reko; Drempel, Zwerchgiebel, Stuck	um 1910	H3/836-837 1996/10
Spaatz, Dorfstr.44	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck, Tür, Fenster, Flachpfanne		H3/839-841 1996/10
Spaatz, Dorfstr.44-45	Wohnhäuser, 2 Varianten Drempel mit Steil- und Flachdach		H3/839-843 1996/10
Spaatz, Dorfstr.45	Wohnhaus, Drempel, Biber-K., Fassade verändert		H3/842-843 1996/10
Spaatz, Dorfstr.46-40	Wohnhäuser, teilweise Reko; alle Varianten und Haustypen		H3/838 1996/10
Spaatz, Dorfstraße/Anger	Kirche, Feldstein; Fachwerkurm mit Laterne von 1706	um 1250	H3/830-834 1996/10
Spaatz, Dorfstraße/Anger	Kirche, Feldstein mit dichtem Fassadengrün (Efeu)	um 1250	H3/832 1996/10

Sputendorf, Anger	Dorfanger mit Dorfteich und Hof Nr.31		H5/302-303	2001/10
Sputendorf, Kirche	Dorfkirche in der Abendsonne, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk verändert		H5/304-306	2001/10
Sputendorf, Wilhelm-Pieck-Str.27	Wohnhaus Reko, Mansard-Walmdach, Biber-K., Zwerchgiebel durch	um 1910	H5/296-298	2001/10
Sputendorf, Wilhelm-Pieck-Str.29	Wohnhaus Reko am Dorfteich, Stuck gelb, 8 Achsen, Drempel, die ...	1893	H5/299-300	2001/10
Sputendorf, Wilhelm-Pieck-Str.31	Wohnhaus am Dorfteich, 7 A., hoher Drempel, Stuck entfernt, ...	um 1900	H5/301	2001/10
Stade, ...	Wohnhaus Reko, Detail Ziegel-Fachwerk mit Fenstern nach außen ...		M2/073	2001/07
Stade, ...	Tür mit Oberlicht, klassizistisch, hellgrün-dunkelgrün-rot		M2/079	2001/07
Stade, ...	Straßenbild mit Wohnhäusern (Fachwerk und massiv)		M2/081	2001/07
Stade, ...	Straßenbild mit Wohnhäusern (überwiegend Fachwerk-Giebelhäuser)		M2/082	2001/07
Stade, ...	Wohnhaus, Fachwerk-Detail (Knaggen mit Figurenschmuck)		M2/083	2001/07
Stade, ...	Wohnhaus, Fachwerk-Detail (Sonnen, Knaggen, Schwellen)	1590	M2/084	2001/07
Stade, ... Nr.10	Tür mit Oberlicht, Fenster mit Kreuzstock und Kämpfer im Vergleich ...		M2/074-078	2001/07
Stade, ... Nr.10	Wohnhaus, Detail Ziegel-Fachwerk, vollständig incl. Holz mit Ölfarbe ...		M2/074-078	2001/07
Stade, ... Nr.12	Tür mit Oberlicht, klassizistisch, hellblau-dunkelblau, vorgesetzte ...		M2/080	2001/07
Stade, Alter Hafen	Straßenbild mit Giebelhäusern		M2/063	2001/07
Stade, Alter Hafen 15	Wohn-Speicherhaus, Detail Ziegel-Fachwerk mit Knaggen, Ladeluken	1667	M2/069	2001/07
Stade, Alter Hafen 16	Wohnhaus mit 2 OG, Ziegel-Fachwerk grau, klassizistische Tür mit ...		M2/072	2001/07
Stade, Alter Hafen 16 und 18	Wohnhäuser mit OG, Ziegel-Fachwerk, Hölzer grau und schwarz		M2/071	2001/07
Stade, Alter Hafen 2 und 4	Straßenbild mit Wohnhäusern		M2/070	2001/07
Stade, Alter Hafen 23	Wohnhaus mit 2 OG, Sandstein-Prunkgiebel der Renaissance ...	1621	M2/064	2001/07
Stade, Alter Hafen 25	Tür mit Oberlicht, klassizistisch, dunkelblau-grau, Empire-Beschlag		M2/065-068	2001/07
Stade, Hökerstraße ..	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk grau (Detail), Außen-Fenster		M2/085-086	2001/07
Staffelde, ...	Gesamtansicht Dorf mit Kirche, Gutshaus, Schule von Ost		H3/392-395	1996/07
Staffelde, Dorfstr.06	Wohnhaus, Mittelflur, Fenster verändert, Biber-Kronen		H3/390-391	1996/07
Staffelde, Dorfstr.12	Wohnhaus, übergiebelter Risalit, Stuck original, Fenster, Rolläden, ...	um 1900	H3/386-389	1996/07
Staffelde, Nauener Str.03	Schule alt: Fenster, Klappläden, Schleppegauben, Biber-Kronen	1939	H2/947-955	1995/03
Staffelde, Nauener Str.03	Giebel-Detail: Biber-Kronen, Segmentschnitt, 3 Rillen (Berliner Biber ...	1939	H2/954-955	1995/03
Staffelde, Nauener Str.03	Schule Reko, Tür, Fenster, Klappläden, Schleppegaupe, Biber-Kronen	1995	H3/369-385	1996/07
Stechow, Friedensstr.12; Pfarrhaus	Wohnhaus mit OG, Ziegelgiebel, Krüppelwalm, neue Biber-K.		H3/728-729	1996/10
Steinhöfel, Demnitzer Str.01	Hofmauer, altes Ziegel-Ziermauerwerk mit Rautenmuster		H5/035-036	2001/09
Steinhöfel, Demnitzer Str.05	Torpfeiler, Ziegel-Ziermauerwerk, sehr massiv; niedriges Brettertor		H5/034	2001/09
Stölln, Lilienthalstr.	Scheune, Fachwerk, Biber-Kronen		H2/021	1994/02
Stölln, Lilienthalstr.	Nebengebäude, Plakate		H2/805	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.	Straßenbild		H2/817	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.06	Wohnhaus, Klinker/Stuck, neue Fenster, Torpfeiler	um 1890	H2/012-015	1994/02
Stölln, Lilienthalstr.06	Wohnhaus, Klinker/Stuck, neue Fenster, Torpfeiler	um 1890	H2/820-821	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.07	Fenster (Gründerzeit), Gasthof		H2/813-814	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.07	Nebengebäude, Umbau zum Gasthof		H2/818-819	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.08	Wohnhaus, Fachwerk, neue Fenster, runde Torpfeiler		H2/010-011	1994/02
Stölln, Lilienthalstr.08	Wohnhaus, Fachwerk, neue Fenster, runde Torpfeiler		H2/810-812	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.11	Wohnhaus, gelb/weiß, Zwerchgiebel, Farbe auf Biberdach		H2/806-807	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.41	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, neue Fenster	um 1850	H2/001-004	1994/02
Stölln, Lilienthalstr.41	Nebengebäude, Fachwerk, vorkragendes OG, Flachpfannen		H2/005-009	1994/02
Stölln, Lilienthalstr.41	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, neue Fenster	um 1850	H2/798-800	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.43	Wohnhaus, gelb/weiß, Stuck, Zwerchgiebel, Fenster	um 1900	H2/801-804	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.52	Wohnhaus mit OG, neues Dach		H2/809	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.56	Nebengebäude mit Dachgrün (Wein auf Dach)		H2/808	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.56	Nebengebäude mit Dachgrün (Wein auf Dach) und Hof		H2/815-816	1994/10
Stölln, Lilienthalstr.57	Dach, Biber-Kronen, Dach mit Moos	1928	H2/822-823	1994/10
Stölln, Mühlenweg	Nebengebäude der Lilienthalstr. vom Mühlenweg aus		H2/830	1994/10
Stölln, Mühlenweg	Kirche und Haus 11 vom Mühlenweg aus		H2/831	1994/10
Stölln, Mühlenweg 01	Wohnhaus, Biber-Kronen, runde Torpfeiler		H2/016-018	1994/02
Stölln, Mühlenweg 01	Nebengebäude, Fachwerk, vorkragendes OG		H2/019-020	1994/02
Stölln, Mühlenweg 01	Wohnhaus, Fachwerk-Nebengebäude mit vorkragendem OG		H2/824	1994/10
Stölln, Mühlenweg 02	Dach-Detail, Biber-Kronen		H2/825	1994/10
Stölln, Mühlenweg 07	Nebengebäude, Bretterschalung quer, Biber-Kronen		H2/832	1994/10
Stölln, Mühlenweg vom Berg	Ansicht Dorf und Flugzeug vom Berg hinter Mühlenweg		H2/826-829	1994/10
Stolpe, Dorfstr.03 A	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Jugendstil-Putz-Fass., Krüppelw.	k 1906	H4/676-677	2001/05
Stolpe, Dorfstr.04 (Pfarrhaus)	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Ziegel-Putz-Fass., Krüppelwalm,	k 1910	H4/672-675	2001/05
Stolpe, Dorfstr.05	Wohnhaus, Drempel, Stuck hellgrün vollständig (!), 7 A., Tür, Fenster,	1884	H4/678-685	2001/05
Stolpe, Dorfstr.05	Treppengeländer und Zaun aus Schmiedeeisen im Originalzustand	1884	H4/686-687	2001/05
Stolpe, Dorfstr.09	Zaun aus Schmiedeeisen im Originalzustand; Ziegelpfeiler	um 1890	H4/689	2001/05
Stolpe, Dorfstr.28	Wohnhaus, Stuck weiß/gelb, Fenster		H2/160-162	1994/02
Stolpe, Dorfstraße	Straßenbild, erweitertes Straßendorf, alter Baumbestand verdeckt ...	:	H4/688	2001/05
Stolzenhagen, Dorfstr.07	Nebengebäude, Biber-Kronen, Fassadengrün		H2/374	1994/06
Stolzenhagen, Dorfstr.22	Wohnhaus, Stuck, Fenster		H2/376-377	1994/06
Stolzenhagen, Dorfstr.26	Wohnhaus, Fassade Putzquaderung, Tür, Fenster, Dach mit Moos, ...	um 1860	H2/378-380	1994/06
Stolzenhagen, Dorfstr.48	Nebengebäude, Ziegel-Sichtmauerwerk		H2/383	1994/06
Stolzenhagen, Dorfstraße	Straßenbild mit Kopflinden (Kronenansatz zu niedrig)		H2/375	1994/06
Stolzenhagen, Dorfstraße	Straßenbild mit Dorffanger-Neugestaltung		H2/381-382	1994/06
Stolzenhagen, E.-Thälmann-Str.05	Wohnhaus Reko, Stuck hellgrün, Mittelrisalit, 5 Achsen, Drempel mit ...	um 1900	H5/162-167	2001/09
Stolzenhagen, E.-Thälmann-Str.05-09	Wohnhäuser, Stuck, Drempel; rechts (Nr.09): 5 A.+ Laden-Anbau 3 A.	1870	H5/161	2001/09
Stolzenhagen, E.-Thälmann-Str.12	Wohnhaus, Stuck weiß-beige, Mittelrisalit, Putzquaderung, Drempel ...	um 1880	H5/155-160	2001/09
Stolzenhagen, E.-Thälmann-Str.12	Ziegel-Fachwerk (Detail), Ausfachung alt u. saniert mit weißen Fugen		H5/168-169	2001/09
Strodehne, Dorfplatz	Dorfplatz, Kopfsteinpflaster, Bus-Wartehaus		H3/164-165	1996/06
Strodehne, Dorfstr...	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade (ehem.Schule)		H3/194	1996/06
Strodehne, Dorfstr.02	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, alte und neue Fenster		H3/195-196	1996/06
Strodehne, Dorfstr.03	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Fenster		H3/197-199	1996/06
Strodehne, Dorfstr.05	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, Tür, neue Fenster		H3/201-202	1996/06
Strodehne, Dorfstraße	Straßenbild mit Nr.3		H3/200	1996/06

Strodehne, Großdorf 01	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, neue Fenster		H3/161-163	1996/06
Strodehne, Großdorf 03	Wohnhaus, neue Ziegelfassade, Außentreppe, Tür, Fenster		H3/156-160	1996/06
Strodehne, Großdorf 06	Wohnhaus, neue Fledermausgaube, Tür, Fenster, Biber-Kronen		H3/166-170	1996/06
Strodehne, Großdorf 06	Nebengebäude, neue Fenster und Biber-Kronen, Ziegelfass.		H3/171	1996/06
Strodehne, Großdorf 08	Wohnhaus, Ziegelfassade, Tür, Fenster, Reformpfannen		H3/174	1996/06
Strodehne, Großdorf 08-09	Wohnhäuser, Altbau und Neubau		H3/172-173	1996/06
Strodehne, Kleindorf 08	Nebengebäude zur Hofanlage		H3/175-187	1996/06
Strodehne, Kleindorf 08	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, bunte Tür, Fenster		H3/175-187	1996/06
Strodehne, Kleindorf 09	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, neue Vorlaube, Fenster		H3/189	1996/06
Strodehne, Kleindorf 09-14	Straßenbild		H3/188	1996/06
Strodehne, Kleindorf 11-14	Straßenbild		H3/190	1996/06
Strodehne, Kleindorf 14	Tür, Gründerzeit		H3/191-193	1996/06
Stüdenitz, Dorfstr.01	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, 8 A., Zwerchgiebel-Risalit, neue ...	um 1900	H5/606	2001/10
Stüdenitz, Dorfstr.03	Wohnhaus, Stuck weiß, 9 A., Mittelrisalit mit korinthischen Pilastern ...	um 1900	H5/601-604	2001/10
Stüdenitz, Dorfstr.03 u. 01	Wohnhäuser im Vergleich: 9 / 8 A., ohne / mit Zwerchgiebel-Risalit, ...	um 1900	H5/605	2001/10
Stüdenitz, Dorfstr.21	Wohnhaus, Ziegelfass., 7 A., Ziegel-Feldstein-Sockel, kein Drempel, ...	um 1880	H5/600	2001/10
Stüdenitz, Dorfstr.21 u. 19	Wohnhäuser (Gründerzeit, um 1880 / 1900) im Vergleich: 7 / 9 A., ...		H5/598-599	2001/10
Stüdenitz, Dorfstr.21-13	Straßenbild mit einheitlichen Gründerzeit-Wohnhäusern, alle gleiche ...	um 1890	H5/597	2001/10
Stülpe, Baruther Str.21	Wohnhaus, Drempel, Stuck, 5 A., mit Torhaus u.Stall unter einem Dach	um 1880	H4/987-988	2001/06
Stülpe, Baruther Str.39	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade gelb-rot, 5 A., Terrakottaschmuck	um 1910	H4/989-991	2001/06
Stülpe, Sandstr.03	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade gelb-rot-grau, 6 A., Zwerchgiebel ...	1909	H4/976-978	2001/06
Stülpe, Sandstr.03	Tür mit Oberlicht ("Nach-Jugendstil"), Fenster- und Türgewände mit ...	1909	H4/979-981	2001/06
Stülpe, Sandstr.05	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade gelb-rot-grau, 4 A., Zwerchgieb., s	1909	H4/982-984	2001/06
Stülpe, Sandstr.05	Fenstergewände mit Schmuck-Schlußstein, Terrakotta-Brüstungsfeld	1909	H4/985-986	2001/06
Stülpe, Sandstraße	Straßenbild mit Häusern Nr.3 bis 9		H4/975	2001/06
Tarmow, Dorfstr.47	Wohnhaus Reko; Drempel, Stuck, Fenster, Blendfenster		H3/531-538	1996/08
Tarmow, Dorfstr.47 ..	Wohnhaus in der Straßenflucht mit Kopflinden		H3/538	1996/08
Tarmow, Dorfstr.48 (?)	Wohnhaus Reko; Mittelflur, Fenster, Biber-K., Dachfenster		H3/539-542	1996/08
Thyrow, Dorfstr.18	Wohnhaus Reko, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade alles gelb, 8 A., ...	um 1880	H4/851-855	2001/06
Tietzow, Anger	Anger mit Mittelflurhäusern Dorfstr.17-18		H4/041	1998/09
Tietzow, Anger	Anger mit Mittelflurhaus Dorfstr.23		H4/055	1998/09
Tietzow, Anger	Anger mit Wohnhaus Dorfstr.37 (Stuck, hellgrün)		H4/060-061	1998/09
Tietzow, Dorfstr.15	Wohnhaus, Drempel, Stuck gelb/weiß, eingerückte Tür	um 1900	H4/050-052	1998/09
Tietzow, Dorfstr.17	Wohnhaus, Mittelflur, Krüppelwalm, Stuck, Fenster, Tür	um 1890	H4/044-047	1998/09
Tietzow, Dorfstr.17	Wohnhaus, Mittelflur, neue Fenster, Rolläden; alte Tür	um 1890	H4/044-047	1998/09
Tietzow, Dorfstr.17 und 18	Wohnhäuser, Mittelflur, Krüppelwalm, Stuck	um 1890	H4/042-043	1998/09
Tietzow, Dorfstr.18	Tür mit Oberlicht, Gründerzeit, gelb/weiß	um 1890	H4/049	1998/09
Tietzow, Dorfstr.18-17	Wohnhäuser, Mittelflur, Krüppelwalm, Stuck	um 1890	H4/048	1998/09
Tietzow, Dorfstr.20	Wohnhaus, Mittelflur; Hofor und Ziegelmauer neu; Nebengebäude		H4/053-054	1998/09
Tietzow, Dorfstr.22 und 23	Wohnhäuser, Mittelflur, mit (22) und ohne (23) Krüppelwalm		H4/056	1998/09
Tietzow, Dorfstr.23	Wohnhaus, Mittelflur, Glattputz, Fenstereinfassung gelb		H4/057	1998/09
Tietzow, Dorfstr.25	Wohnhaus, Mittelflur, Stuckreste, teilw. neue Fenster		H4/058-059	1998/09
Tietzow, Dorfstr.40	Wohnhaus, Mittelflur, Glattputz, Fenster, Tür, Dach neu		H4/062	1998/09
Tietzow, Dorfstr.78-80	Wohnhäuser, Kossäten- oder Büdnerhäuser (vorm Nr.78)		H4/065	1998/09
Tietzow, Dorfstr.8	Wohnhaus, Mittelflur, Krüppelwalm, Biber-K., Glattputz		H4/064	1998/09
Tietzow, Dorfstr.83(?)	Wohnhaus mit OG Fachwerk, EG massiv, Brettergiebel		H4/063	1998/09
Tremmen, ...	Fledermausgaube, neue Biber-Kronen-Trockendeckung, Wohnblock	1937	H3/001-002	1995/03
Treuenbrietzen, Großstr.40	Wohnhaus Reko mit OG, Mittelflur, Fachwerk, Krüppelw., 6 A., Tür ...		H4/841-844	2001/05
Treuenbrietzen, Großstr.50-51	Wohnhäuser Reko mit OG, Fachwerk, 3 A. (50, halbes Haus) u. 5 A.		H4/845	2001/05
Treuenbrietzen, Großstr.52	Tür mit Oberlicht (Jugendstil), Schablonenputz-Türgewände (Stuck)	um 1908	H4/846-847	2001/05
Treuenbrietzen, Großstraße	Straßenbild mit Fachwerkhaus Nr.40		H4/840	2001/05
Uetz, ...	Kirche, Backstein-Naturstein-Putzbau (ab ca.1860-1900), Friedhof	um 1890	H3/894-895	1997/09
Uetz, Dorfstr.01	Wohnhaus, Neubauernhaus; Vorbau später	um 1947	H3/898	1997/09
Uetz, Dorfstr.06	Wohnhaus, Neubauernhaus; außenliegende Winterfenster	um 1947	H3/897	1997/09
Uetz, Dorfstr.07	Wohnhaus Reko; Dachdeckung blau, Fassade weiß		H3/896	1997/09
Uetz, Dorfstr.08	Wohnhaus, Drempel, Vorbau, Fassade verändert	um 1900	H3/869-870	1997/09
Uetz, Dorfstr.12	Wohnhaus, Mittelflur, stark verändert	um 1880	H3/871	1997/09
Uetz, Dorfstr.12	Wohnhaus, Mittelflur, stark verändert	um 1880	H4/488	2000/09
Uetz, Dorfstr.13	Wohnhaus vor Umbau; Drempel, Kreuzstockfenster, Vorlaube, Tor	um 1880	H3/872-873	1997/09
Uetz, Dorfstr.13	Wohnhaus nach Umbau; Drempel, Tür; Dach und Fenster neu	um 1880	H4/486-487	2000/09
Uetz, Dorfstr.14	Wohnhaus, Drempel, Stuck teilw., Seiteneingang	um 1900	H3/874	1997/09
Uetz, Dorfstr.15, Pfarrhaus	Wohnhaus, Ziegelfassade, Anbau, Tür, Fenster, Hofor neu	um 1890	H3/875-879	1997/09
Uetz, Dorfstr.17	Wohnhaus-Detail, Fassade neue Thermo-Klinker, Ortgang		H3/882	1997/09
Uetz, Dorfstr.17-26	Straßenbild		H3/881	1997/09
Uetz, Dorfstr.19	Wohnhaus-Detail, traditioneller Giebel, erneuert um 1970		H3/892	1997/09
Uetz, Dorfstr.21-19	Straßenbild		H3/891	1997/09
Uetz, Dorfstr.25	Wohnhaus-Detail, Doppelrömer mit Kunststoff-Ortgang neu		H3/883	1997/09
Uetz, Dorfstr.25	Wohnhaus-Detail, alte Doppelrömer mit neuem Farbanstrich		H3/884	1997/09
Uetz, Dorfstr.26	Wohnhaus, ehemals Doppelhaus, Giebel, Fenster, Zaun	1952	H3/885-890	1997/09
Uetz, Dorfstr.31 (ehem. Fährhaus)	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk (Schweizerstil), Schieferimitat, Tür, ...	um 1840	H4/479-485	2000/09
Uetz, Dorfstr.33	Wohnhaus, Doppelhaus, ungleich verändert	um 1952	H3/893	1997/09
Uetz, Dorfstraße	Straßenbild, Dorfplatz vor Pfarrhaus		H3/880	1997/09
Uetz, Siedlung ..	Wohnhaus, Neubauernhaus; Fassadengrün bis aufs Dach	um 1947	H3/899-901	1997/09
Uetz, Siedlung 02	Wohnhaus, Neubauernhof mit Scheune, verbrettert	um 1947	H3/902	1997/09
Unbesandten, Am Elbdeich 23	Detail Ziegelfassade mit Baudatierung 1878	1878	H5/505	2001/10
Unbesandten, Am Elbdeich 24	Wohnhaus, Hallenhaus, Fachwerk, Wohngiebel um 1900 vollständig ...		H5/502-503	2001/10
Unbesandten, Am Elbdeich 24-23	Wohnhäuser, Hallenhäuser, Ziegelfassaden, teilw. verändert, Nr.23 ...		H5/504	2001/10
Unbesandten, Am Elbdeich 25	Wohnhaus Reko, Hallenhaus, Ziegel-Fachwerk, Reetdach, datiert ...	1827	H5/498-501	2001/10
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhäuser und Nebengebäude des Elsaß im Bauernhausmuseum		M1/001-023	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Dach-Detail: Biber-Doppeldeckung, umgedeckte Altdeckung mit ...		M1/002	1998/04

Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Nebengebäude, Lehmstaken-Fachwerk unverputzt, Reetdach	M1/003	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhäuser mit OG, Fachwerk, massiv überbautes Hoftor	M1/004-005	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Nebengebäude mit OG, Fachwerk, Ausfachung intensiv blau, ...	M1/007-008	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhaus, Hof mit Nebengebäuden, Fachwerk, Ausfachung farbig	M1/009	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhäuser mit OG, Fachwerk, Ausfachung farbig, Krüppelwalm, ...	M1/010-012	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhaus mit OG, Fachwerk mit Simsdächern, Krüppelwalm, ...	M1/013	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Straßenbild mit Wohnhäusern, Fachwerk, Ausfachungen teils farbig	M1/014-015	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Doris im schwarzen Mantel	M1/016	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Straßenbild mit Wohnhäusern, Fachwerk, Ausfachungen teils farbig	M1/017-018	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhaus, Fachwerk mit Simsdächern, Biber-Einfachdeckg. in Reihe	M1/019-020	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Musikanten (Blechbläser)	M1/021	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Nebengebäude, Detail Lehmstaken-Fachwerk unverputzt mit Ziege	M1/022-023	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk mit Simsdächern, Biber-Einfachdeckung	M1/001	1998/04
Ungersheim (Elsaß), Dorfmuseum	Wohnhaus mit OG, Fachwerk, Krüppelwalm, Sechseck-Biber-Doppel.	M1/006	1998/04
Vehlefan, Breite Str.50	Wohnhaus, Stuck, Mittelrisalit, Ecklisenen, Drempel mit Schmuckfries ...	um 1880	H3/058-059 1996/06
Vehlefan, Breite Str.50	Wohnhaus, Fenster mit Rolläden, Torpfeiler mit Holztor und Hofmauer	um 1880	H3/060-063 1996/06
Vehlefan, Breite Str.59	Wohnhaus, Mittelflur, Tür, Fenster, Zaun		H2/201-206 1994/02
Vehlefan, Breite Str.59	Wohnhaus, Mittelflur, Tür, Fenster, Zaun		H2/498-501 1994/08
Vichel, Dorfplatz 19-20	Wohnhäuser mit OG und Drempel, Mittelflur, Stuck	um 1871	H3/210 1996/06
Vichel, Dorfplatz 20	Wohnhaus, Mittelflur, Drempel, Stuck, neue Fenster	1871	H3/209 1996/06
Vichel, Dorfstr.11	Wohnhaus Reko; Fachwerk, Fenster, Tür, Biber-Kronen		H3/211-216 1996/06
Vichel, Gutshof	Gutshaus mit OG und Nebengebäuden mit OG (Fachwerk, verfallen)		H3/203-208 1996/06
Walsleben, Dorfstr.54	Wohnhaus, Drempel, Fenster, Tür		H2/901-902 1994/10
Waltersdorf b.Luckau, Dorfstr.35	Dorfschule Reko, T-Grundriß mit Spitzgiebel und Krüppelwalm-Seite, ...	1925	H5/879-888 2001/10
Waltersdorf b.Luckau, Dorfstr.35	Dorfplatz mit Schule, Kirche (um 1250), Buswendschleife, Bänken, ...		H5/885-888 2001/10
Waltersdorf b.Luckau, Dorfstr.37	Herrnhaus (Gut), heute Diakonissenhaus, um 1930 verändert	1790	H5/889 2001/10
Wansdorf, Dorfstr..., Pfarrhaus	Wohnhaus, Ziegelfassade mit Zierfries/Giebeltürmchen		H4/130-131 1998/09
Wansdorf, Dorfstr.14	Wohnhaus, Mittelflur mit altem Anbau, Stuck, Tür	um 1890	H4/132 1998/09
Wansdorf, Dorfstr.15	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Vorlaube, Ziegellaubung	um 1915	H4/133 1998/09
Weesow, Dorfstr.02	Nebengebäude (Scheune) u. Hofmauer, wildes Feldstein-Mauerwerk	um 1850	H5/214-221 2001/09
Weesow, Dorfstr.02	Dach-Detail: Biber-Einfachdeckung in Reihe (Fuge auf Fuge) vmtl. ...		H5/219
Wegendorf, ...	Landstraße mit Allee vor Wegendorf		H5/222-223 2001/09
Wegendorf, Dorfstr.05	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, nur im EG Feldstein ...	1881	H5/224-225 2001/09
Wegendorf, Dorfstr.05	Wohnhaus, Giebel aus Ziegel-Feldstein-Mauerwerk, Straßenfassade		H5/226 2001/09
Wensickendorf, Berliner Str.01	Wohnhaus, Stuck entfernt, Schieferdach, Tür, Fenster, Rolladen	um 1880	H2/337-344 1994/06
Wensickendorf, Berliner Str.01	Wohnhaus, Ziegelgiebel original mit Kreuzstock-Sprossenfenstern	um 1880	H2/343
Wensickendorf, Berliner Str.01	Nebengebäude mit Ziegelfassaden, Blendfenster	um 1880	H2/344
Wensickendorf, Berliner Str.25	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Tür		H2/248-250 1994/02
Wensickendorf, Berliner Str.26	Wohnhaus, weiß, Vorlaube, Fenster, Fensterläden		H2/245-246 1994/02
Wensickendorf, Dorfstr.07	Wohnhaus, verfallen, Fensterläden, Dach mit Moos		H2/345-350 1994/06
Wensickendorf, Heideluchstr.04	Fenster		H2/247 1994/02
Wensickendorf, Zühlsdorfer Str.	Gesamtansicht Dachlandschaft von der Feldseite		H2/329-331 1994/06
Wensickendorf, Zühlsdorfer Str.05-06	Wohnhaus, Doppelhaus, Fenster, Doppelmulden-Falzziegel		H2/332-336 1994/06
Wensickendorf-Triftweg	Schafe		H2/351-352 1994/06
Wentdorf, Dorfstr.21	Wohnhaus, Ziegel-Fachwerk, alte Außenfenster, Klappläden; nur ...		H5/573 2001/10
Werder, Potsdamer Str.034	Wohnhaus, Drempel, Originalstuck, 4 Achsen, Fenster, Bänder für ...	um 1880	H4/565-566 2000/09
Werder, Potsdamer Str.045	Wohnhaus, neue Biber-K. mit Fledermausgaube, Ortgangziegel, ...	um 1870	H4/563-564 2000/09
Werder, Potsdamer Str.141	Wohnhaus, Drempel, perfekter Stuck grün/weiß (!), 4 Achsen, Holztor	1903	H4/560 2000/09
Werder, Potsdamer Str.143	Wohnhaus, Drempel, Risalit-Zwerchgiebel, Schieferdach, 4 Achsen		H4/561 2000/09
Werder, Potsdamer Str.143	Wohnhaus, perfekte eklektizist. rote Ziegel-Stuck-Fassade (!), Fenster	um 1900	H4/562 2000/09
Werder, Potsdamer Straße	Straßenbild mit Häusern ab Nr.137		H4/559 2000/09
Wiesenhagen, Hauptstr.29	Wohnhaus, Drempel, Zwerchgiebel, Ziegel-Stuck-Fass. gelb, 6 A., ...	rum 1910	H4/856 2001/06
Wietstock, Ludwigsfelder Str.03	Kirche mit Kirhhofmauer (Feldstein mit Ziegelrollschicht) und Hof 3		H5/290-292 2001/10
Wietstock, Ludwigsfelder Str.03	Wohnhaus Reko, Stuck weiß, 8 Achsen, Drempel mit Drempelfenstern	um 1900	H5/293-294 2001/10
Wietstock, Ludwigsfelder Str.03	Tür mit Oberlicht, ocker, in Neorenaissance-Stuckfassade weiß	um 1900	H5/295 2001/10
Willmersdorf, Dorfstr. ...	Nebengebäude, Ziegel-Feldstein-Mauerwerk		H5/229 2001/09
Willmersdorf, Dorfstr.06	Fensterfassungen in Stuck-Fassade (Neo-Renaissance)	um 1890	H5/227-228 2001/09
Wittstock b.Fürstenerwerder, Dorfstr. ...	Wohnhaus, Reihenhäuser (Gutsarbeiter), Ziegelfass., Feldsteinsockel	um 1900	H5/377 2001/10
Wolfshagen, ... (Schmiede)	Wohnhaus, Ziegelfassade verändert, neue Biber-Kronen	1835	H5/332 2001/10
Wolfshagen, ... (Zollhaus)	Wohnhaus, Ziegel-Feldstein-Ziermauerwerk in Zwickeltechnik in ...	1831	H5/333-344 2001/10
Wolfshagen, ... 09 (Gasthof)	Wohnhaus, Ziegelfassade, 10 Achsen, Mittelrisalit, geringer Drempel mit		H5/330-331 2001/10
Wolfshagen, Dorfplatz	Dorfplatz mit Königssäule (Backsteinobelisk, 1834) und Zollhaus		H5/324-329 2001/10
Wolfshagen, Hauptstr.15 (Gärtnerh.)	Wohnhaus, Ziegel-Feldstein-Ziermauerwerk gezwickelt und verfugt ...	1835	H5/351-354 2001/10
Wolfshagen, Kirchstr. (Fischerhaus)	Wohnhaus, Ziegel-Feldstein-Ziermauerwerk gezwickelt und verfugt ...	1832	H5/349-350 2001/10
Wolfshagen, Kirchstraße	Straßenbild mit gleichen Krüppelwalm-Querflurhäusern und Kirche ...	um 1835	H5/345-346 2001/10
Wolfshagen, Kirchstraße	Dorfkirche, neogotischer Putzbau gelb, Turm mit spitzem Kupferdach	1858	H5/347-348 2001/10
Woltersdorf b.Luckenw., Dorfstr.20	Wohnhaus mit OG, 5 Achsen, Vorlaube; Torhaus mit Ziegelfassade	um 1880	H4/863 2001/06
Woltersdorf b.Luckenw., Dorfstr.27	Wohnhaus mit OG, 6 Achsen, Vorlaube; Torhaus mit Ziegelfassade	um 1880	H4/859-860 2001/06
Woltersdorf b.Luckenw., Dorfstraße	Wohnhäuser mit OG, Vorlaube und Torhaus (links Nr.26, rechts 27)	um 1880	H4/857-858 2001/06
Woltersdorf b.Luckenw., Dorfstraße	Wohnhäuser mit OG, Vorlaube und Torhaus (links Nr.20, rechts 21)	um 1880	H4/861-862 2001/06
Wootz, Dorfstr.04	Straßenbilder mit umgebautem Hallenhaus (Nr.4), Ziegel-Fachwerk, ...		H5/516-517 2001/10
Wootz, Dorfstr.07	Wohnhaus, Ziegelfassade, 9 Achsen, Seiteneingang, hoher Drempel	um 1908	H5/510-511 2001/10
Wootz, Dorfstr.07	Nebengebäude (Scheune), Ziegel-Ziergiebel mit Giebeltürmchen, ...	1908	H5/512 2001/10
Wootz, Dorfstr.08	Wohnhaus, Ziegel-Stuck-Fassade, 6 Achsen, Eingang mit Vorlaube, ...		H5/508-509 2001/10
Wootz, Dorfstr.14	Wohnhaus, Ziegel-Ziergiebel mit Giebeltürmchen, neue rechteckige ...	um 1910	H5/513-515 2001/10
Wuschewier, (Dorfstr.?) 12	Wohnhaus, Mittelflur, Fachwerk, Fenster, Klappläden		H2/702 1994/08
Wuschewier, ...	Kirche (Bethaus), Fachwerk, Reetdach, Fledermausgaube, Fenster	1764	H2/694-696 1994/08
Wuschewier, ...	Fledermausgaube (klein) im Biber-Kronendach		H2/697 1994/08
Wuschewier, ...	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, Tür, Fenster, Klappläden		H2/698-699 1994/08
Wuschewier, ...	Wohnhaus, Mittelflur-Umbau, Fachwerk, Fenster, Klappläden		H2/700-701 1994/08

Wuschewier, ...	Wohnhaus, Fachwerk, alte und neue Fenster und Klappläden, Tür		H2/703	1994/08
Wusterhausen, ...	Straßenbild mit Dom (riesiges Dach)		H2/903	1994/10
Wustrau, Preußen-Museum	Ziegelmauerwerk, Ziegel-Detail mit Herstellerstempel "Glindow" ...	um 1996	H6 218-220	2003/02
Wustrau, Straße der Jugend 1	Wohnhaus Reko, Doppelhaus, Satteldach, 2 x 3 Achsen (zwei halbe ...	um 1800	H6 226-231	2003/02
Wustrau, Straße der Jugend 1	Dach-Detail: neue Reformpfannen (unpassend), liegende Rinne	um 1800	H6 230-231	2003/02
Wustrau, Ziethenstr.12	Toranlage mit Ziegel-Torpfelern; Brettertor, Brettertür u. Lattenzaun ...	um 1900	H6 221-223	2003/02
Wustrau, Ziethenstr.16	Tür mit Oberlicht (Sprossen) und Außenfutter, Kassetten-Füllungen	um 1890	H6 224-225	2003/02
Zauchwitz, Dorfstr.07	Tür mit Oberlicht, braun-gelb	um 1890	H5/020	2001/06
Zauchwitz, Dorfstr.08	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade gelb, 5 A., Ecklisenen, ...	um 1890	H5/021	2001/06
Zauchwitz, Dorfstr.11	Tür mit Oberlicht, Applikationen aus Holz	um 1880	H5/022	2001/06
Zauchwitz, Dorfstr.11	Tor-Tür, formal 3-teilige Ausführung	um 1880	H5/023	2001/06
Zauchwitz, Dorfstr.12	Wohnhaus mit OG, 6 A., wenig Stuck (EG gequadrat) gelb-weiß	um 1880	H5/024	2001/06
Zauchwitz, Dorfstr.12	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit original Rundbogenfenstern ...	um 1880	H5/025	2001/06
Zauchwitz, Dorfstr.16	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade gelb, 7 A., Jugendstil-Tür	um 1905	H5/018-019	2001/06
Zauchwitz, Dorfstraße	Straßenbild		H5/017	2001/06
Zauchwitz, Dorfstraße	Straßenbild		H5/026	2001/06
Zehlendorf, Berliner Str.03	Wohnhaus, Stuck, Tür, Fenster		H2/353-360	1994/06
Zehlendorf, Dorfst.20	Wohnhaus (Detail), Reformpfanne (Neudeckung)		H2/373	1994/06
Zehlendorf, Dorfst.21	Wohnhaus-Giebel, Ort Brett, Anbau, Torpfeiler verdorben		H2/372	1994/06
Zehlendorf, Dorfst.22	Wohnhaus, Fensterläden, Fassadengrün, Biber-Kronen		H2/365-371	1994/06
Zehlendorf, Dorfst.41-42	Wohnhaus, Doppelhaus, Fenster, Fensterläden (41)		H2/363	1994/06
Zehlendorf, Dorfst.48	Wohnhaus, Drempel, ohne Stuck, Rauputz	um 1880	H2/364	1994/06
Zehlendorf, Dorfstraße	Straßenbild		H2/361-362	1994/06
Zinnitz, Chausseestr.3 (?)	Gaststätte mit Saalanbau, Ziegelfassade rot-gelb, Drempel mit ...	um 1910	H5/916-917	2001/10
Zinnitz, Chausseestr.4	Wohnhaus, 5 A., rote Ziegelfassade, Zwerchgiebel, Drempel mit ...	1910	H5/918-931	2001/10
Zinnitz, Chausseestr.4	Nebengebäude (Scheune), Ziegelfassade, alte Betondachsteine	um 1910	H5/925	2001/10
Zinnitz, Chausseestr.4	Toranlage mit Ziegel-Torpfelern, Brettertor und Brettertür grün, ...	1910	H5/925-930	2001/10
Zühlsdorf, Basdorfer Str.	Wohnhaus, Mansarddach, neue Fenster ohne Teilung		H2/397	1994/06
Zühlsdorf, Basdorfer Str.01	Wohnhaus, Doppelmulden-Fz., Tür, Fensterläden, Hecke		H2/393-396	1994/06
Zühlsdorf, Dorfstr...	Nebengebäude, Ziegel-Sichtmauerwerk, Werbung		H2/390	1994/06
Zühlsdorf, Dorfstr.05	Wohnhaus, Krüppelwalm, Biber-Kronen, Fensterläden		H2/386-389	1994/06
Zühlsdorf, Dorfstr.33	Wohnhaus, Krüppelwalm, Doppelmulden-Fz., breite Fenster		H2/391-392	1994/06
Zühlsdorf, Hof 23	Wohnhaus, Stuck, Fenster, Rollädenkästen, Biber-Kronen		H2/251-254	1994/02
Zützen, Dorfstr.21	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade rot-gelb, 5 A., Tür mit Oberlicht ...	um 1908	H4/949-951	2001/06
Zützen, Dorfstr.33	Wohnhaus, Drempel, Ziegelfassade, 5 A., Tür mit Oberlicht, Fenster, ..	um 1900	H4/954-956	2001/06
Zützen, Dorfstr.50	Wohnhaus, Drempel, Ziegel-Stuck-Fassade, schwarze Biber-K. (!) ...	um 1890	H4/952	2001/06
Zützen, Dorfstr.50	Nebengebäude, Ziegel-Ziergiebel mit Fries aus Langlochziegeln als ...	1894	H4/953	2001/06
Zützen, Hauptstr.17 (Pfarrhaus)	Wohnhaus, Fachwerk, Krüppelwalm, 5 A., Sockel verändert, Fenster	um 1800	H4/943-948	2001/06